DAH- HH 800



Şerviceplan

Volkswagen Deutschland



Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger

2	ը PASSAT Var. HLBM ր 140 kW TDI M6F	fT
3	DFC A LC9X	QEY
4	BOA F94 GOK H4H - 1AT 1G0 2ZH - 3S1 8TB QI6 8RM 1ZA L34 0YC	5RQ 5SL TR1 I8E 8GU

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)}
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Je nachdem, was zuerst eintritt.

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ 1⁄g/ Ölwechsel-Service	□ Ad AdBlue®
Ø / □ Inspektion	□ M⊅ Bremsflüssigkeit
	□ / ☑ Dieselkraftstofffilter
□ / mit erweitertem Inspektionsumfang	□ 🎮 Getriebeöl: DSG®, ATF
★/□ LongLife Motoröl verwendet	□ / ★ Haldexkupplung: Öl
□ / ★ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/
✓/ □ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/γ Luftfiltereinsatz
□/y Reparaturempfehlung	□/Ŋ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ /Ş Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□/s Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 3,M16	□/ ⁄ Zahnriemen
Service durangerum am. 3.7/17/6	□ Ng Zündkerzen
bei km-Stand: 29°847	o/o
Rechnungsnummer: 136632 Service durchgeführt von	LongLife Mobilitätsgarantie:
Service durchgeführt von	LongLife Mobilitätsgärahtie:
Volkswagen Partner	Volkswagen Partner
Volkswager Farmor	Freisinger Str. 73
Freisinger Str. 73	85221 Dachau
85221 Dachau	Tel.: (0 81 31) 36 59-0
Tel.: (0 81 31) 36 59-0 Stempel des.Fachbetriebs 4167261	Sembel des workswagen Rannels 1
Berriebsnr. 14167261	ASGALISAS SANJAMASAHLIVERINGIS I

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder	60.000
am (Datum):	am (Datum): MM
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ M Ölwechsel-Service	□/ð AdBlue®
⊈/ □ Inspektion	□ /ॼ Bremsflüssigkeit
xi/□ mit Motorölwechsel	□ /ॼ Dieselkraftstofffilter
	□ / d Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / □ LongLife Motoröl verwendet	□ / M Haldexkupplung: Öl
□ /ช Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ № Keilrippenriemen
✓ / □ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / ☑ Luftfiltereinsatz
□ /ช Reparaturempfehlung	□ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ /★ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☑ / □ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 3, 8,17	□ / Sar Zahnriemen
Service durchgefunit am: 3.0.714	□ /☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 63 · 212	0/0
Rechnungsnummer 44,8386	an Auto Stock
Service blurchgeführt vonn Partner	LangLife Mobilitätsgarantie: artine
Freisinger Str. 73	Freisinger Str. 73
85221 Dachau	85221 Dachau
Tel.: (0 81 31) 36 59-0	Tel.: (0 81 31) 36 59-0
Betriebsnr. 14167261	Betriebsnr. 14167261
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
oder	
am (Datum):	am (Datum):3
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 90 coo

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / Ölwechsel-Service	□ / My AdBlue®
) Inspektion	□ / ★ Bremsflüssigkeit
	X/ □ Dieselkraftstofffilter
□ / mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / 🏏 Getriebeöl: DSG [®] , ATF
	□ / Naldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ /
✓ □ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	Luftfiltereinsatz
□ / Reparaturempfehlung	□ / > Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ / Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ /> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	□ / Y Zahnriemen
	□/ ÿ Zündkerzen
bei km-Stand: 88.658	0/0
Rechnungsgament os \$ 160 K	orAuto Stock
Service during Wagen Partner	Volkswägen Partner
Freisinger Str. 73	Freisinger Str. 73
85221 Dachau	85221 Dachau
Tel.: (0 81 31) 36 59-0	Tel.: (0 81 31) 36 59-0
Stempel des Fachbetriebs	Betriebsnr. 14167261 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	am (Datum):
oder bei (km-Stand): Auzeige	oder bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
∑ □ Ölwechsel-Service	□ / a AdBlue®
□ / 🏂 Inspektion	□ / ABremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	□ / ⑤ Dieselkraftstofffilter
in / mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / g Getriebeöl: DSG [®] , ATF
√□ LongLife Motoröl verwendet	□ / ¶Haldexkupplung: Öl
□ / Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□ / K eilrippenriemen
□ / Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / C Luftfiltereinsatz
□ / Keparaturempfehlung	□ / S Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ / Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 6.11.18	□ / d Zahnriemen
Service durchgefunit am: \(\psi_2\gamma\gamma\tau^2\)	□ / Zündkerzen
bei km-Stand: 111.530	o/o
Recharge nummer: 167843	oro muito Stock
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
folkswagen Partne	reisinger Str. 73
Freisinger Str. 73	00221 Dachau
85221 Dachau	let: (0 81 31) 36 59-0
	Stempel des Volkswagen Partners-61
Tel.: (0 81 31) 36 59-0 Stempel des Eachbetriebs 30 11 20 50 14 16 72 61	Stempel des Volkswagen Partners-O
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
adar	
am (Datum): 5.19	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): 10000	bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ 1/2 Ölwechsel-Service	□ / AdBlue®
√/□ Inspektion	/ □ Bremsflüssigkeit
□ / \$ mit Motorölwechsel	□ / Dieselkraftstofffilter
M/ mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / ✓ Getriebeöl: DSG [®] , ATF
□ / d LongLife Motoröl verwendet	□ / ∠ Haldexkupplung: Öl
□ / ▼ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□ / Keilrippenriemen
□ / Ø Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/ / Luftfiltereinsatz
□ / d Reparaturempfehlung	□ / Ø Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ / ★ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	V □ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24. 6.19	□ / d Zahnriemen
_	□/g Zündkerzen
bei km Stand: 131270	o/o
Rechnungsnummer: 178236	0/0
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Volkswagen Partner	Volkswagen Partner
Freisinger Str. 73	Freisinger Str. 73
85221 Dachau	85221 Dachau
Tel.: (0 81 31) 36 59-0	Tel.: (0 81 31) 36 59-0
Stempel des Fachbetriebs nr. 14167261	Stempel des Volkswagen Partne § 7261
Betriepsiii. 14 10149	Demonsa. Interes.

Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
nach Service-Intervall-Anzeige oder	Lulli, / holldotth.	
am (Datum):	am (Datum):\$12022	
oder	oder 100 000	
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 180 000	

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 12, 4, 17	km-Stand: 49570
Bemerkungen: Abhan 97-Ct/	Auto Stock Volkswagen Partner Freisinger Str. 73 85221 Dachau Tel.: (0 81 31) 36 59-0 Betriebsnr. 14167261
	Stempel des Fachbetriebs
Datum: 3.8.17 Bernerkungen: 4697 64E4	Auto Stock Volkswagen Partner Freisinger Str. 73 85221 Dachau Tel.: (0 81 31) 36 59-0 Petriebsnr. 14167261 Stempel des Fachbetriebs
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs