



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland




Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z GE065233 3G5 49T	<input type="checkbox"/>																																
2	PASSAT Var. HLBMT 176 kW TDI D7A	<input type="checkbox"/>																																
3	CUA A RCG LR7H OH	<input type="checkbox"/>																																
4	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>B0A</td> <td>U16</td> <td>G1D</td> <td>H4X</td> <td>J2D</td> <td>DK9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G3</td> <td>2PK</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TS3</td> </tr> <tr> <td>3FU</td> <td>3S1</td> <td>8TB</td> <td>Q16</td> <td></td> <td>I8E</td> <td>8GV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9VC</td> <td></td> <td>1LA</td> <td>L09</td> <td>OYG</td> <td>G11</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> </table>		B0A	U16	G1D	H4X	J2D	DK9		-	1AT	1G3	2PK		5RQ	5SL	TS3	3FU	3S1	8TB	Q16		I8E	8GV		9VC		1LA	L09	OYG	G11	7MM		<input type="checkbox"/>
	B0A	U16	G1D	H4X	J2D	DK9																												
-	1AT	1G3	2PK		5RQ	5SL	TS3																											
3FU	3S1	8TB	Q16		I8E	8GV																												
9VC		1LA	L09	OYG	G11	7MM																												



BTT-0007

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:  133 / 32522 Volkswagen Bergisch Gladbach 57469 Bergisch Gladbach	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)}
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28/4/17	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 59071	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: Auf 2560	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>
 Autohaus Steinböhmer GmbH & Co. KG 33609 Bielefeld Eckendorfer Str. 40 Stempel des Fachbetriebs (0521) 329688-0 124 / 21992	 LongLife Mobilitätsgarantie: Service Autohaus Steinböhmer GmbH & Co. KG 33609 Bielefeld Eckendorfer Str. 40 (0521) 329688-0 Stempel des Volkswagen Partners 124 / 21992
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 4118 oder bei (km-Stand): 89071	Neo/Isstoff + Luftfilter am (Datum): oder bei (km-Stand): 89071



Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselmotorschutzadditiv
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18. SEP. 2017	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 87857	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
 <p>Autohaus Audi Service Steinböhrmer GmbH & Co. KG 33613 Bielefeld Jöllenbecker Str. 325 ☎ (0521) 9865432 120 / 42694</p> <p>Stempel des Fachbetriebs</p>	 <p>LongLife Mobilitätsgarantie Autohaus Audi Service Steinböhrmer GmbH & Co. KG 33613 Bielefeld Jöllenbecker Str. 325 ☎ (0521) 9865432 120 / 42694</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 9/2018	Inspektion
oder	am (Datum): 9/2018
bei (km-Stand): 120000	oder
	bei (km-Stand): 120000

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 19.02.2018	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 115.797	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Autohaus Beermann & Temme GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Mindener Straße 44 32049 Herford Telefon +49 5221 9833-0 Stempel des Fachbetriebs Telefax +49 5221 9833-56 Betriebsnummer 150/69825	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Beermann & Temme GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Mindener Straße 44 32049 Herford Telefon +49 5221 9833-0 Stempel des Volkswagen Partners Telefax +49 5221 9833-56 Betriebsnummer 150/69825
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	Bremsflüssigkeitswechsel + am (Datum): 10/2018 Zahnriemen oder bei (km-Stand): 120.000

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 6.10.18	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 114747	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2218010673	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: 	LongLife Mobilitätsgarantie: 
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): 10/2018 oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 6




Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabscheider
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 04.01.2019	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 171259	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2019000052	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: 	LongLife Mobilitätsgarantie: 

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 01 / 2020 oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 29.04.16	km-Stand: 22873
Bemerkungen: QVM 97BP 97BT	 Stempel des Fachbetriebs
Datum: 28.6.16	km-Stand: 30881
Bemerkungen: QVM 9101	 Stempel des Fachbetriebs
Datum: 09.12.16	km-Stand: 46238
Bemerkungen: QVM 24CP	 Stempel des Fachbetriebs

Datum: 18. SEP. 2017	km-Stand: 87857
Bemerkungen: 64 € dr. 02	 <p>Autohaus Steinböhrmer GmbH & Co. KG 33613 Bielefeld Jöllenbecker Str. 325 ☎ (0521) 9865432 126 / 42684</p>
	Stempel des Fachbetriebs

Datum: 22.02.2018	km-Stand: 116507
Bemerkungen: Zahnriemenwechsel inkl. Spannrolle, Keilrippenriemen & Kühlmittelpumpe ers.	<p>Autohaus Beermann & Temme GmbH & Co. KG Volkswagen Partner</p> <p>Mindener Straße 44 32049 Herford Telefon +49 5221 9833-0 Telefax +49 5221 9833-56 Betriebsnummer 150/69825</p>
	Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
	Stempel des Fachbetriebs

3G00127015C