



Serviceplan Volkswagen Deutschland





Fahrzeugdatenträger

| | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | WVWZZZAUZHP505980 | CRLB |
| | <input type="checkbox"/> | BA5 46X | |
| 2 | <input type="checkbox"/> | BA546X VARIANT 2,0 | HLBMT 110KW |
| | <input type="checkbox"/> | PGT LB7W | TW fTDI M6F CRLB |
| 3 | <input type="checkbox"/> | X0A B0A C7E G0K H6L J2D DN4 Q4H | |
| | <input type="checkbox"/> | V1P 1AT 1G8 2ZH 1NL 5RQ 5SL TR1 | |
| | <input type="checkbox"/> | OBM 3S1 | QI6 I8E 8GU 8ZQ |
| | <input type="checkbox"/> | 1KE 1ZE - | G16 7MM |
| 4 | <input type="checkbox"/> | 8RM 2JD E0A 0AE 0BM | 2G5 |
| | <input type="checkbox"/> | 1JA L06 0YE | |
| | <input type="checkbox"/> | | |
| | <input type="checkbox"/> | | |
| | <input type="checkbox"/> | | |
| | <input type="checkbox"/> | | |
| | <input type="checkbox"/> | | |
| | <input type="checkbox"/> | | |

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

| | |
|--|--|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; text-align: center;">  187/48305 MAHAG 81669 München </div> <p><i>15.07.16</i></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; text-align: center;">  187/48305 MAHAG 81669 München </div> <p><i>18.07.16</i></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> |
|--|--|



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 30.8.17 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 29811 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 045182 | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> UUV |
| Service durchgeführt von:  Volkswagen Zentrum Landshut 141 47040 | LongLife Mobilitätsgarantie:  Volkswagen Zentrum Landshut Stempel des Volkswagen Partners 141 47040 |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|---|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): | am (Datum): oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 2

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 22.6.18 | <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 60645 | <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:  Volkswagen Zentrum Landshut 141 47040 Stempel des Fachbetriebs | LongLife Mobilitätsgarantie:  Volkswagen Zentrum Landshut 141 47040 Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|--|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 6.19 | am (Datum): |
| oder bei (km-Stand): | oder bei (km-Stand): 90000 |

Service-Nachweis 3

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 23.4.2019 | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 90895 | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: A-38657 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:  | LongLife Mobilitätsgarantie:  |
| Volkswagen Zentrum Landshut 141 47040 Stempel des Fachbetriebs | Volkswagen Zentrum Landshut 141 47040 Stempel des Volkswagen Partners |



Ihre nächsten Service-Termine


| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 4/20 oder bei (km-Stand): 120000 | am (Datum): oder bei (km-Stand): |

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Aus-

tausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

| | |
|--------------------------|---|
| Datum: 12.5.17 | km-Stand: 20524 |
| Bemerkungen: 97CH |  141/29599 HANS MAIER 85464 Neufinsing  Stempel des Fachbetriebs |

| | |
|---|---|
| Datum: 30.8.2017 | km-Stand: 29811 |
| Bemerkungen: Aktion: 4697 Knt. 02 |  Volkswagen Zentrum Landshut 141 47040 Stempel des Fachbetriebs |

| | |
|--------------|--|
| Datum: | km-Stand: |
| Bemerkungen: | Stempel des Fachbetriebs |