

Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:a)
Stempel des Volkswagen Partners
•

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service	□/ ½ ∕AdBlue®
√ □ Inspektion	□ / ★ Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	□/★ Dieselkraftstofffilter
□ / ★ mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / Getriebeöl: DSG®, ATF
	□ / ★ Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/ % Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/໘ Luftfiltereinsatz
□ / □ Reparaturempfehlung	□ /★ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Cauch auf dem Auftrag vermerken)	□/★ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 2.8.2016	□/to Zahnriemen
our vise during sturing arm.	□ / X Zündkerzen
bei km-Stand: 32102	0/0
Rechnungsnummer:	0/0
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
SCHOTTATON Ombit & Co. Autohandelere	Schowalter Schowalter
Stempel des Pachbetrie 29203	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Zusatzarbeiten	
am (Datum): 01/2019	
am (Datum):011	
oder	
bei (km-Stand): 60000	

6

Serviceplan

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service	□/\$\AdBlue®
Inspektion	□ / ○ Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	□ / d Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	Getriebeöl: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verwendet	□ / (→ Haldexkupplung: Öl
Carrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / P Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	U/ Luftfiltereinsatz
□ / Neparaturempfehlung	□ / d'Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
(auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28_3_2017	□ / d Zahnriemen
10 DO 000 100 100 100 100 100 100 100 100 10	□ / d Zündkerzen
bei km-Stand: 59 804	0/0
Rechnungsnummer: 26828	0/0
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Sandwalter GmbH & Co. Autohandols-KG	Schowalter GmbH & Co. Autotrandak-KG
Stempel des Fachbariable 2 9 2 0 3	Sterip des Vallowagen Partners

nre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
am (Datum): 3 18	am (Datum):
oder	oder 0.0000
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 9,0000

8 Serviceplan

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service	□ / AdBlue®
Inspektion	□ / Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	Dieselkraftstofffilter
□ / mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / th Getriebeöl: DSG®, ATF
D√□ LongLife Motoröl verwendet	□ / Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	Luftfiltereinsatz
□ / Reparaturempfehlung	□ / ☎ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / Staub- und Pollenfiltereinsatz
	□/p↑ Zahnriemen
Service durchgeführt am: 23, 11,17	□/t Zündkerzen
bei km-Stand: 908LD	0/0
Rechnungsnummer: 35218	0/0
Service durchgefübern: Autohaus Ereising	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohous Freising
Schowalter GmbH & Co. Autohandels-KG 141/29203 Stempel des Fachbetriebs	Schowalter GmbH & Co. Autohandde KS StemBeHdes Walks Page (Pageners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	am (Datum): MAR
oder bei (km-Stand):	am (Datum):

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / Ø Ölwechsel-Service	□/ ½ AdBlue®
⊠/□ Inspektion	□ / Premsflüssigkeit
6/□ mit Motorölwechsel	Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	Vo/□ Getriebeöl: DSG®, ATF
V / □ LongLife Motoröl verwendet	□ N b Haldexkupplung: Öl
Carrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ /⁄u Keilrippenriemen
✓ / □ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/¶ Luftfiltereinsatz
□ / t Reparaturempfehlung	□ / • Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Cauch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 29.10.2018.	□ / ₹ Zahnriemen
Service durchgerunit am: X 0-7 0-10-10.	□/sg Zündkerzen
bei km-Stand: 121 430	□ No/
Rechnungsnummer:	0/4
Service durchgeführt von: Actobers Freising Schowalter	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

hre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 10-19	Bons flarsight am (Datum): 1-19
oder	oder
bei (km-Stand): 151-006	bei (km-Stand):

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 02.08.2016	km-Stand: 32102
bemerkungen:	- Diesion
Ahtim 58C3	
Urit. 05	Schowalter Schowalter OmbN & Co. Autokandels-K6 141/29203
	Stempel des Fachbetriebs
Datum: 12 10. 16 Bemerkungen:	km-Stand: 40034
Ahtion 24CP Urit. 01	Autohous Freising Schovalter
	GmbH & Co. Autohordeb-KG 141/29203 Stempel des Fachbetriebs
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
AL LAND THE REST OF THE PARTY O	