



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 04.08.2014
Deutsch: 11.2014
Artikel-Nr.: 153.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SB



3G0012701SB

4.09.2014

Fahrzeugdatenträger

Der Volkswagen Service

1	WWZZZ3CZFP403427	CRLB							
2	3G535X PASSAT Var.	CLBMT	110 KW						
	QFZ LC9X	T0	TDI M6F	CRLB					
3	XOA BOA F86 GOK H3Y J2D DN4 Q2J								
	VOA LAT 1G8 2ZH 5RQ 5SL TR1								
	- 3S2 8T7 Q16 I8H 8GU								
	1ZA L33 OYC GO1 7MM								
4	1JA								

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Eos
- Golf
- Golf Cabriolet
- Golf GTD
- Golf GTE
- Golf GTI
- Golf Sportsvan
- Golf Variant
- Jetta
- Passat
- Passat Variant
- Polo
- Scirocco
- up!
- Sharan
- The Beetle
- The Beetle Cabriolet
- Tiguan
- Touareg
- Touran

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten **Fahrzeugdaten** in Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist das durch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die **Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion**, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die Fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.

- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

Abb. 1: 1: Fahrzeug-Identifikationsnummer; 2: Fahrzeugtyp; Motorleistung; 3: Motor-Kennbuchstabe, Getriebe-Kennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-/Ausstattungen, PR-Nummern, Sicherheitsmerkmale.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

11. Dez. 2014

Übergabeinspektion im Auftrag von
Gottfried Schultz GmbH & Co. KG



Half Automobil-Logistik GmbH
Stauderstr. 193-197
45327 Essen
133 18095

Volkswagen Zentrum
Düsseldorf
Höherweg 85 · 40233 Düsseldorf
Telefon 0211/73 78-0 · Telefax -938

Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintreift.

3G0012701SB



3G0012701SB

Service-Nachweis 1

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/> Dieselektrikstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl	<input type="checkbox"/> Steinenschlag
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen	<input type="checkbox"/> Korrosion
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfilterreinsatz	<input type="checkbox"/> Beule/Delle
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	<input type="checkbox"/> Korrosion
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input type="checkbox"/> Zahnrämen	<input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt am:	14.09.15	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	<input checked="" type="checkbox"/> Kratzer
bei km-Stand:	29330	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Beule/Delle
Rechnungsnummer:	412817	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Steinenschlag
Service durchgeführt von: GOTTFRIED SCHULZ Gottfried Schultz GmbH & Co. KG Newigser Str. 161-163, 42653 Velbert Telefon 020 53/4 91-100, Fax -180/290 Stempel des Fachbetriebs 133/32085			
LongLife Mobilitätsgarantie: am (Datum): 9.11.7 oder bei (km-Stand): 59330			




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kratzer Beule/Delle Korrosion

Steinenschlag

Mängel festgestellt?

Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB

Service-Nachweis 2

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/>	Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/>	Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Longlife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/>	Haldekkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/>	Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/>	Airfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenvunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/>	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.04.2016	<input checked="" type="checkbox"/>	Zahnriemen
bei km-Stand: 61032	<input checked="" type="checkbox"/>	Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	Longlife Mobilitätsgarantie:	
GOTTFRIED SCHULTZ	GOTTFRIED SCHULTZ	
Gottfried Schultz GmbH & Co. KG Neavigeser Str. 161-163, 42553 Velbert Telefon 0 20 53/4 91-100, Fax -190/290 Betriebsnummer 133/32085 Stempel des Volkswagen Partners	Gottfried Schultz GmbH & Co. KG Neavigeser Str. 161-163, 42553 Velbert Telefon 0 20 53/4 91-100, Fax -190/290 Betriebsnummer 133/32085 Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten	
Service-Ereignis		
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Interval-Anzeige		
oder		
am (Datum): 04/2018		
oder		
bei (km-Stand): 90000		



3G0012701SB

Service-Nachweis 3

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter	
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl	
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen	
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifentüllflasche (Dichtmittel)	
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 22.11.2016	<input type="checkbox"/> Zahnrämen	
bei km-Stand: 92 153	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> LongLife Mobilitätsgarantie:	
Service durchgeführt von: GOTTFRIED SCHULZ	GOTTFRIED SCHULZ Gottfried Schultz Automobilhandels SE Newigser Str. 161-163 · 42553 Velbert Tel. (02053) 491-100/-200 · Fax -190/-290 Betriebs-Nr. 133/32085	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten	
Service-Ereignis	Kontrollion + Ölwechsel	
Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11/2014	bei (km-Stand):	
oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	Stempel des Fachbetriebs	




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kraizer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinenschlag
- Mängel festgestellt?
- Ja: Nein:
- Beschreibung der Mängel:



Gottfried Schultz Automobilhandels SE
Newigser Str. 161-163 · 42553 Velbert
Tel. (02053) 491-100/-200 · Fax -190/-290
Betriebs-Nr. 133/32085

Betriebs-Nr. 133/32085


3G0012701SB

Service-Nachweis 4

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> mit Motorölwchsel	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung; Öl	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Long-life Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt am:	03.08.17	
bei km-Stand:	122 283	
Rechnungsnummer:	40068	<input type="checkbox"/>

Service durchgeführt von:




Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

Nach Service-Interval-Anzeige
oder
am (Datum): 08.17

bei (km-Stand): 152 283

LongLife Mobilitätsgarantie:



Mängel festgestellt?

Ja:

Nein:

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag