

Serviceplan Volkswagen

Deutschland



Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:a) O1. 12. 2016	
124 / 49271 Volkswagen Zentrum Osnabrück 49078 Osnabrück 12	Volkswagen Zentrum Osnabrück GmbH & Co. KG Großkunden-Leistungszentrum Blumenhaller Weg 153 Postfach 3829 49028 Osnabrück Telefon 0541/4 04 41-0	
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners	

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
Yo	Ölwechsel-Service	□/ ∲ AdBlue [®]	
X /0	Inspektion	□/) Bremsflüssigkeit	
310	mit Motorölwechsel	Dieselkraftstofffilter	
عرد	mit erweitertem Inspektionsumfang	Getriebeöl: DSG®, ATF	
ם וע	LongLife Motoröl verwendet	□/ ¥ Haldexkupplung: Öl	
KIE	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/ৡ Keilrippenriemen	
X /0	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/ Luftfiltereinsatz	
1/gr	Reparaturempfehlung	□/★ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
1 dy	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 02.06. 2017 bei km-Stand: 29537		□/Ò Zahnriemen	
		□/Ò Zündkerzen	
	ngsnummer:	0/0	
Service de l'éterfiroten: & soenne 44652 Stempe Res Fachbetriebs 36304 Alsfeld		delangrie Demitatsgargntie hne	
		Schwebenroeder Straße 64 Stempel des Volkswagen Partners	
	bsten Senlæstennis - soetwie de	WWW.delangeth	
Service-Ereignis		Zusatzarbeiten	

inre nachsten Services Condible - SOCIW16.00	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
am (Datum):	Pollenfille am (Datum):
oder bei (km-Stand): .6.0.000	oder bei (km-Stand): 60006

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein	n. Zusatzarbeiten –	Wechsel von:	
810	Ölwechsel-Service		u/\$	AdBlue®	
d /0	Inspektion		□ / Å	Bremsflüssigkeit	
K10	mit Motorölwechsel		0/\$	Dieselkraftstofffi	lter
810	mit erweitertem Inspektionsumfang		X/100	Getriebeöl: DSG [®] ,	ATF
φ/ロ	LongLife Motoröl verwendet		0/2	Haldexkupplung:	ÖI
□ / P	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage		0/2	Keilrippenriemen	
A 10	Prüfung der Sche	inwerfer-Einstellung	0/92	Luftfiltereinsatz	
01B	Reparaturempfel	hlung	0/9	Reifenfüllflasche	(Dichtmittel)
□/ ¼ /	(auch auf dem Auftrag vermerken)		K /0	Staub- und Polle	nfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24 M17		0 /A	Zahnriemen		
bei km-Stand: 57774		0/1	Zündkerzen-	-	
Rechnui	Rechnungsnummer: th & soehne Service durchgeführt von:		a/aC	leisenroth	& soehne
Service				LongLife Mobilit	atsgarante
	44652			Adre	52
Schwabenroeder Straße 64			8	chwabenrosk	ter Straße 64
Stempel des Fachbetriebs Alsfeld			36304 /	Mefold	
stempel des Fachbetriebs		139	Stempel des Vol	kswagen Partners	
	hsten Service-Terr				me.de
Service-Ereignis		Zusatz	arbeiten		
nach Service-Intervall-Anzeige		1	100 11 1	11.0	
oder (1)		lee	Hill , Ko	Shofflille	
am (Datum): M/18		am (Da	atum):	•	
oder	oder .		oder		
oder bei (km-Stand): LODGO			m-Stand): Loco	0	

Durchgeführt wurde:	la / Naia	Zusatzarbeiten – Wechsel von:
		AdBlue®
	0/4	Adgine
		Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel		Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang		Getriebeöl: DSG [®] , ATF
LongLife Motoröl verwendet	0/3	Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	0/0	Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	>0	Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung	0/0	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
(auch auf dem Auftrag vermerken)	0/gr	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25-05.2018		Zahnriemen
bei km-Stand: 78742		Zündkerzen
Service & soehne		Servoth & soehne LongLife Mobilitätsgaran
		chwabenroeder Straße 84
Stempel des Fachbetriebs Alsfeld		Stemper des Volkswagen Partners
stadelocerenthing och ne.de	///	env.delearwoth-ecolors.de
Service-Ereignis		arbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder		6. Poller/1/h
am (Datum):		tum):
oder		
bei (km-Stand):		n-Stand): 22 5 0000
	LongLife Motoröl verwendet Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung Reparaturempfehlung Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) Jurchgeführt am: 25-05-2018 stand: 737-42 gsnummer: Schlichton & Sochne des Fachleitige Alsfeld standene Termine Ereignis ervice-Intervall-Anzeige	inspektion mit Motorölwechsel mit erweitertem Inspektionsumfang LongLife Motoröl verwendet Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung Reparaturempfehlung Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) Jurchgeführt am: 25-05.2017 Jahrand: 78742 gsnummer: Jahrand: 78742 gsnummer: Jahrand: 78742 Jahrand: 78742

2/26	n. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
2/dx	Ölwechsel-Service	□/ % AdBlue [®]
K. a	Inspektion	□ / M Bremsflüssigkeit
(10	mit Motorölwechsel	□/ Y Dieselkraftstofffilter
MO	mit erweitertem Inspektionsumfang	
Y /0	LongLife Motoröl verwendet	()
14	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	Haldexkupplung: Öl
X/o	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/ ★ Keilrippenriemen
2/4	Reparaturempfehlung	U/ Luftfiltereinsatz
3/X	Kundenwunsch	□/ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
	(auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 06.11.18 bei km-Stand: 1844 p		□/ X Zahnriemen
	220 990	□/ Zündkerzen
	nroth 22460-539	Seproth & spehne
SCIVICE	durchgeführt von:	LongLife Mobilitäts
	44652	
	abenroeder Straße 64	44652 Schwabenroeder Straße 64
TANAL C	i &620AbAlisteid leisenroth-soehne.de	sanged extra land
hre näc	hsten Service-Termine	www.delsenroth-scenne.de
	-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder		if hi in a continu
am (Datum):		am (Datum): ALLO
		oder bei (km-Stand):/10000
der		oder

reactives 5	
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service	□/ X AdBlue®
Inspektion	□/ ☆ Bremsflüssigkeit
♥ /□ mit Motorölwechsel	□/ ☆ Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ✔ Getriebeöl: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verwendet	□/□/ Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/ Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	
Reparaturempfehlung	□/ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
(auch auf dem Auftrag vermerken)	□/ જ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 03.05.19	□/□ Zahnriemen
bei km-Stand: 150094	□/ἀ Zündkerzen
deisenroth 222605 9030) 0/0
Service durchgeführt von:	deisenroth Mobilitatsgarantie:
44652	
Schwabenroeder Straße 64	44652
Stempel des Fachbetriebs	Schwabenroeder Straße 64
www.deisenroth-suchne.de	Stern Partners
hre nächsten Service-Termine	www.deisenroth-soehne.de
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige der	Cultilto, Kiafostoffillo
m (Datum):	am (Datum):
der	oder
ei (km-Stand):	bei (km-Stand): 17.1000

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 01-08.11	km-Stand: 10,1469
Bemerkungen:	
Albion 9157	deisenroth & soehne
	44652
	Schwabenroeder Straße 64 36304 Alsfeld www.deiseprothasochuse.de
	Stemperoes Hadrostrians. Ge
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
	The second secon
	Mark the second
	Stempel des Fachbetriebs
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
	TOTAL BY THE STATE OF THE RESERVE
	The second second
Maria Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara	Stempel des Fachbetriebs