

Serviceplan

Volkswagen Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	3G5	35Y	PAS	3G SA	535\ T Va	r.	CLBM	CRI	10 KW		
2	QM	M	R7H		T	0	TDI	D6F	CRLB	1	
3		1A	T 1.0	88	2ZD QI6		5RQ	DN4 5SL 8GU 7MM			
4	1J]										
										\exists	
			-							=	
										\exists	
					-	+				=	
			1							\exists	
										<u></u>	

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:a)
9.8.16 Hahn Automobile GmbH + Co. KG Volkswagen Partner	17-5. 16 Hahn Automobile GmbH + Co. KG Volkswagen Partner
Stutigarter Straße 31-57 73614 Schorndorf Telefon (071 81) 4092-0 Telefax (071 81) 4092-10 vw-schorndorf@hahn-automobile.de Betriebsnummer 136 33677	Stuttgarter Straße 31-57 73614 Schorndorf Telefon (071 81) 4092-0 Telefax (071 81) 4092-10 vw-schorndorf@hahn-automobile.de Betriebsnummer 136 33677
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:				
Ölwechsel-Service	□ / À AdBlue®				
V [†] □ Inspektion	□ / d Bremsflüssigkeit				
€ / □ mit Motorölwechsel	□ / Dieselkraftstofffilter				
√ □ mit erweitertem Inspektionsumfang	Getriebeöl: DSG [®] , ATF				
♥/□ LongLife Motoröl verwendet	□ / ➡ Haldexkupplung: Öl				
□ 大□ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/₽ Keilrippenriemen				
□ / Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	u/b Luftfiltereinsatz				
□ / P Reparaturempfehlung	□ / Reifenfüllflasche (Dichtmittel)				
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz				
Service durchgeführt am: 4 5 ,18	□/♠ Zahnriemen □/♠ Zündkerzen				
bei km-Stand: 58712	□√□				
Rechnungsnummer:	□/V□				
Service durchgeführt von: 4 HdI-Nr. 76 121 Autohaus Ostkreuz Markgratendamm 7-6 (030) 29 33 79 -0 Stempel des Fachberriebssertin	LongLife Mobilitätsgarantie: Altonsus Ostkreuz Markgratendamm 7-8 Stempel des Volkswagen Partners				
Ihre nächsten Service-Termine					
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten				
oder am (Datum):	am (Datum):				
oder	oder				

bei (km-Stand): 88090

Serviceplan

bei (km-Stand):88000

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:				
Olwechsel-Service	□ / Ø AdBlue®				
≱≁⊡ Inspektion	Bremsflüssigkeit				
mit Motorölwechsel	፩ / □ Dieselkraftstofffilter				
in / mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / ☑ Getriebeöl: DSG [®] , ATF				
LongLife Motoröl verwendet	□ / d Haldexkupplung: Öl				
☐ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□ / Keilrippenriemen				
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	Pro Luftfiltereinsatz				
□ / □ Reparaturempfehlung	□ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)				
□ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / ☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz				
Service durchgeführt am: 14, 5, 2018 bei km-Stand:	Zahnriemen Zündkerzen				
Rechnungsnummer: A 50030	Autonaus möbus GmbH				
Service durchaeführt von: Volkswagen Partner Hansastraße 202 13088 Berlin Telefon (030) 962 762-0 Telefax (030) 962 762-740 Stemper des Fachberrede/partner/de/77763.htm	Voide Mobilitätsgarantie: Hansastraße 202 13088 Berlin Telefon (030) 962 762-0 Telefax (030) 962 762-740 partner.volkswagen.de/partner/de/77763.html Stempel des Volkswagen Partners				

Ihre nächsten Service-Termine					
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten				
□ nach Service-Intervall-Anzeige	Polle filter, DSby ene lig				
oder 5/2020	am (Datum): 4. (. 2020				
oder bei (km-Stand):	oder bei (km-Stand): 120 00				