



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVG ZZZ 1T z GW570951	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																	
	5T1 47Y																																																			
2	TOURAN 2.0	HLBMT	<input type="checkbox"/>																																																	
	110 KW TDI D6F		<input type="checkbox"/>																																																	
3	DFEA	QMM	<input type="checkbox"/>																																																	
	LC5B	BG	<input type="checkbox"/>																																																	
4	<table border="1"> <tr> <td>B0A</td> <td>CE9</td> <td>G1A</td> <td>HD3</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> <td>Q4H</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G0</td> <td>1XX</td> <td>1NL</td> <td>5RQ</td> <td>5SL TR1</td> </tr> <tr> <td>0BP</td> <td>3S1</td> <td>3U2</td> <td>QG1</td> <td>I8H</td> <td>8GV</td> <td>8ZH</td> </tr> <tr> <td>1KE</td> <td>1ZA</td> <td>3FJ</td> <td>G04</td> <td>7MM</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0Y1</td> <td>4UP</td> <td>4X4</td> <td>4F2</td> <td>N0R</td> <td>5MB</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td>2JR</td> <td>E0A</td> <td>0AL</td> <td>0BP</td> <td>2G5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1JA</td> <td>L10</td> <td>0YH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			B0A	CE9	G1A	HD3	J2D	DN4	Q4H	-	1AT	1G0	1XX	1NL	5RQ	5SL TR1	0BP	3S1	3U2	QG1	I8H	8GV	8ZH	1KE	1ZA	3FJ	G04	7MM			0Y1	4UP	4X4	4F2	N0R	5MB		8RM	2JR	E0A	0AL	0BP	2G5		1JA	L10	0YH				
B0A	CE9	G1A	HD3	J2D	DN4	Q4H																																														
-	1AT	1G0	1XX	1NL	5RQ	5SL TR1																																														
0BP	3S1	3U2	QG1	I8H	8GV	8ZH																																														
1KE	1ZA	3FJ	G04	7MM																																																
0Y1	4UP	4X4	4F2	N0R	5MB																																															
8RM	2JR	E0A	0AL	0BP	2G5																																															
1JA	L10	0YH																																																		

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>14. April 2016</p> <p>Volkswagen Automobile Hamburg GmbH Volkswagen-Servicepartner</p> <p>Betrieb: Hamburg Großmoorbogen 1 21079 Hamburg Telefon (040) 766 07-0 Telefax (040) 766 07-103 www.volkswagen-hamburg.de Partner-Nr.: 123 20907</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>20.04.16</p> <p>Volkswagen Automobile Hamburg GmbH</p> <p>Betrieb: Elmsbüttel Fruchtallee 29 20259 Hamburg Telefon (040) 431 72-0 Telefax (040) 431 72-704 www.volkswagen-hamburg.de Partner-Nr.: 123 44939</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	--

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.01.17	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 27994	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 40248	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12/12/17	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 57203	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife.Mobilitätsgarantie:
 Service 136/68781 AUTO - KOFLER GmbH 90542 Eckental Stempel des Fachbetriebs	 Service 136/68781 AUTO - KOFLER GmbH 90542 Eckental Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> Service-Ereignis <input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.11.18	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 87642 km	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 48237	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>
	LongLife-Mobilitätsgarantie.  Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):