


Serviceplan

Volkswagen Deutschland



Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / 卢 Ölwechsel-Service	□ /ÞÆr AdBlue®
व्यं/ □ Inspektion	□ / Ø Bremsflüssigkeit
	□ /ඦ Dieselkraftstofffilter
□ / 🔀 mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / 🌠 Getriebeöl: DSG [®] , ATF
∠ LongLife Motoröl verwendet	□ / 🎮 Haldexkupplung: Öl
□/≱ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□ /es Keilrippenriemen
	ㅁ/점 Luftfiltereinsatz
□ / Reparaturempfehlung	□ / Æ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
口/饭 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / 🏿 Staub- und Pollenfiltereinsatz
	□ / ⊠ Zahnriemen
Service durchgeführt am: M.Of. 2016	□ / 🖈 Zündkerzen
bei km-Stand: 30597	o/o
Rechnungsnummer: 4717065435	o/o
Service durch eführt von: 141/48305 MAHAG 81669 München Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: 141/48305 MA HA G 81669 München Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
mach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): الماء : الماء : الماء :	am (Datum):
oder bei (km-Stand):60000	oder bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ 🎉 Ölwechsel-Service	□/ AdBlue®
/ □ Inspektion	□ / Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	□ / Dieselkraftstofffilter
N/□ mit erweitertem Inspektionsumfang	X /□ Getriebeöl: DSG [®] , ATF
/ □ LongLife Motoröl verwendet	□ / h Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der gasanlage	Erd- Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / Luftfiltereinsatz
□ /♣ Reparaturempfehlung	□ 🔏 Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 23.8./	Zahnriemen
Service durchgeführt am: 23.8./3 Dei km-Stand: 56483	□/₫ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	0/0
133/65692 Tölke & Fischer GmbH & Co. KG Jakob-Kaiser-Straße 3 47877 Willich	LongLife Mobilitatsgarantie: 133/65692 Tölke & Fischer GmbH & Co. KG Jakob-Kaiser-Straße 3 47877 Willich
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
hre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige der	Brensflussighert

hre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	Ba Sturing
am (Datum):	am (Datum): 06/18
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / Ø Ölwechsel-Service	□/ÿ AdBlue®
∄ /□ Inspektion	Д / □ Bremsflüssigkeit
₫/ロ mit Motorölwechsel	☑ Dieselkraftstofffilter
□ / mit erweitertem Inspektionsumfang	□/ ☐/ ☐/ ☐/ ☐/ ☐/ ☐/ ☐/ ☐/ ☐/
☑/□ LongLife Motoröl verwendet	✓/ □ Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/
□/ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	⊿/ □ Luftfiltereinsatz
□/ Reparaturempfehlung	□ / Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	♪/□ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 11.04.2018	□ / 🗗 Zahnriemen
	□/
bei km-Stand: 85611	o/o
Rechnungsnummer: 58220	0/0
133/65692 Tölke & Fischer GmbH & Co. KG Jakob-Kaiser-Straße 3 Stempel des Fachbetriebs Willich	LongLife Mobilitäts garantie: 133/65692 Tölke & Fischer GmbH & Go. KG Jakob-Kalser-Straße 3 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder	Inspelltion
am (Datum):	Inspelltion am (Datum): 04/2019
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 115.000

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service	□/A AdBlue®
⊠ Inspektion	□ / Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	□ / Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
✓ □ LongLife Motoröl verwendet	□ / Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□ / Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ ᠘ Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung	□ / Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz
	□ / L Zahnriemen
Service durchgeführt am: 73. 10.18	□ / Zündkerzen
bei km-Stand: LNY 900	o/o
Rechnungsnummer:	0/0
133/65692 Tölke & Fischer GmbH & Co. KG Jakob-Kaiser-Straße 3 Stempel des Fachberfriebs/Illich	LongLife Mobilitätsgarantie: 133/65692 Tölke & Fischer GmbH & Co. KG Jakob-Kaiser-Straße 3 47877 Willich Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Freignis	7t-ouhoitom

hre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service	□ / 🗽 AdBlue®
□ Inspektion	□ / Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	□ / Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	Getriebeöl: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verwendet	Haldexkupplung: Öl
□/★Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□ / Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung	□ / Keifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 31.05.2019	□ / Zahnriemen
Service durchgerunit am. O/1, CO. W/1	□ / Zündkerzen
bei km-Stand: 142624	_/
Rechnungsnummer:	o/o
133/65692 Tölke & Fischer GmbH & Co. KG Jakob-Kaiser-Straße 3 47877 Willich Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: 133/65692 Tölke & Fischer GmbH & Co. KG Jakob-Kaiser-Straße 3 Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

the state of the s	
Datum: 2,11. 16	km-Stand: BB 1
Bemerkungen:	
Aktion 24CP	CORPO AND
Kriton	141/49820 Volkswager Zentrum Parau 9403/2 Passau
	Stempel des Fachbetriebs
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
	Sand of the second
	all takes agreement
	Stempel des Fachbetriebs
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
Control of the Contro	a 1, -10
	and the same of th
Properties as appeals	Stempel des Fachbetriebs