




Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 04.08.2014
Deutsch: 11.2014
Artikel-Nr.: 153.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SB



3G0012701SB

4.09/2014

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Golf Sportsvan
- Eos
- Golf Variant
- Golf
- Jetta
- Golf Cabriolet
- Passat
- Golf GTD
- Passat Variant
- Golf GTE
- Polo
- Golf GTI
- Scirocco
- Sharan
- The Beetle
- The Beetle Cabriolet
- Tiguan
- Touareg
- Touran
- up!

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

! WARNUNG
Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

! HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölnorm, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.

i Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabelle durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

1	WVWZZZ7N	z	FV045109						
2	7N1	38Y							
	SHARAN		CLBMT						
3	130 kW	CRD6F							
	CFG		PQJ						
4	L17F	L	L						
	B0A	C2L	G1A	H10	J4E	DE2			
	IAT	100	1MR		5RQ	SSL			
	3S2	3U4	Q16		BAE	8GV			
		1LW	3FA			7MJ			
		AUP	4X3		412	N2N	5M		
	BRM2JC	E0A							
	1M6	ABC	81D	USA	1N3	3PD	4A3	8N3	

Abb. 1 1: Fahrzeug-identifizierungsnummer, 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 28.05.2015	Datum der Auslieferung/Erstzulassung ^{a)}
 141/37005 Auto Kölbi GmbH 53716 Unterschleißheim	Auto Kölbi Vertriebs GmbH & Co. KG Beim Pfarrer 55 85716 Unterschleißheim Telefon +49 89-3177580 Telefax +49 89-31775848 info@autokoelbi.de
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

3G0012701SB

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

× Kratzer	○ Beule/Delle	□ Korrosion	△ Steinschlag
-----------	---------------	-------------	---------------

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		



 Stempel des Fachbetriebs

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒ Ölwechsel-Service		☒ AdBlue®	
☒ Inspektion		☒ Bremsflüssigkeit	
☒ mit Motorölwechsel		☒ Dieselpartikelfilter	
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang		☒ Getriebeöl: DSG®, ATF	
☒ LongLife Motoröl verwendet		☒ Haldekupplung: Öl	
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage		☒ Keilrippenriemen	
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung		☒ Luftfiltereinsatz	
☒ Reparaturenempfehlung		☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)		☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 08.02.17		☒ Zahnriemen	
bei km-Stand: 59563		☒ Zündkerzen	
Rechnungsnummer:		☒	
Service durchgeführt von:  Audi 141/37605		LongLife Mobilitätsgarantie  Audi 141/37605	
Stempel des Fachbetriebs:  Audi 141/37605		Stempel des Volkswagen Partners:  Audi 141/37605	
Ihre nächsten Service-Termine		Zusatzarbeiten	
Service-Ereignis		Luftfilter / Ölwechsel	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder		am (Datum): 02.1.18	
oder		am (Datum):	
bei (km-Stand): 90		oder	
bei (km-Stand):		bei (km-Stand): 90	




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x Kratzer
- o Beule/Delle
- Korrosion
- Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselpartikelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG® , ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 3.12.17	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 90579	☒ Zündkerzen
	☐
Rechnungsnr. 10085273	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 SEAT 188/40877	 SEAT 188/40877
Auto Kölbl GmbH	Auto Kölbl GmbH
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Fachbetriebs

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
oder nach Service-Intervall-Anzeige	
am (Datum): 6.12.17	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): 120578	bei (km-Stand): 120

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		

 Audi 141/37605
 SEAT 188/40877
 SKODA 5376050
Auto Kölbl GmbH
 85716 Unterschleißheim
 Stempel des Fachbetriebs