


Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-10-19
Laufleistung	32632 km
Auftragsnummer	2017136372
Wertmarke Nr.: 1/2.227.367	
Durchgeführt von	Willy Tiedtke (GmbH & Co.) KG Friedrich-Ebert-Damm 11 22047 Hamburg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2017-03-23
Laufleistung	1 km
Auftragsnummer	706885-00
Durchgeführt von	Löhr & Becker Automobile GmbH Andernacher Str.210-220 56070 Koblenz Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-05-07
Laufleistung	64241 km
Auftragsnummer	2018303605
Mobi-NR: 1/2.395.199	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Willy Tiedtke (GmbH & Co.) KG Charlottenburger Str.63 22045 Hamburg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-10-19
Laufleistung	32632 km
Auftragsnummer	2017136372
Wertmarke Nr.: 1/2.227.367	
Durchgeführt von	Willy Tiedtke (GmbH & Co.) KG Friedrich-Ebert-Damm 11 22047 Hamburg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2017-03-23
Laufleistung	1 km
Auftragsnummer	706885-00
Durchgeführt von	Löhr & Becker Automobile GmbH Andernacher Str.210-220 56070 Koblenz Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJH9NP4H7530711
Typbezeichnung	SUP.COM GrtSTY TD110/2.0A6F
Datum der Auslieferung	2017-04-27

Eintragung der Werkstatt

Datum	2018-05-07
Laufleistung	64241 km
Aktion 94K1 S-Scheinwerfer - Anpassung	
Durchgeführt von	Willy Tiedtke (GmbH & Co.) KG Charlottenburger Str.63 22045 Hamburg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-05-07
Laufleistung	64241 km
Auftragsnummer	2018303605
Mobi-NR: 1/2.395.199	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Willy Tiedtke (GmbH & Co.) KG Charlottenburger Str.63 22045 Hamburg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJH9NP4H7530711
Typbezeichnung	SUP.COM GrtSTY TD110/2.0A6F
Datum der Auslieferung	2017-04-27

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-01-07
Laufleistung	94783 km
Auftragsnummer	2019300025

Mob.Marke: 1/2.698.858

Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwanzkasten <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
------------------------------	---

Durchgeführt von	Willy Tiedtke (GmbH & Co.) KG Charlottenburger Str.63 22045 Hamburg Deutschland
------------------	--

Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Eintragung der Werkstatt

Datum	2018-05-07
Laufleistung	64241 km

Aktion 94K1 S-Scheinwerfer - Anpassung

Durchgeführt von	Willy Tiedtke (GmbH & Co.) KG Charlottenburger Str.63 22045 Hamburg Deutschland
------------------	--

Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
-------------------------------------	----