



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z GE142020																																																								
	3G5 35Y																																																								
2	PASSAT Var. CLBMT																																																								
	110 kW TDI D6F																																																								
3	CRL B					QMM																																																			
	LR7H					TO																																																			
4	<table border="1"> <tr> <td>-</td> <td>B0A</td> <td>F86</td> <td>G1A</td> <td>H3Y</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G8</td> <td>1XX</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>3S2</td> <td>8TB</td> <td>QI6</td> <td></td> <td>I8H</td> <td>8GU</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td></td> <td>1ZA</td> <td>L34</td> <td>0YB</td> <td>G01</td> <td>7MM</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>										-	B0A	F86	G1A	H3Y	J2D	DN4					-	1AT	1G8	1XX		5RQ	5SL	TR1					-	3S2	8TB	QI6		I8H	8GU					8RM		1ZA	L34	0YB	G01	7MM						
-	B0A	F86	G1A	H3Y	J2D	DN4																																																			
-	1AT	1G8	1XX		5RQ	5SL	TR1																																																		
-	3S2	8TB	QI6		I8H	8GU																																																			
8RM		1ZA	L34	0YB	G01	7MM																																																			

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>03.02.16</p> <p>VW Zentrum Heidelberg G. Bernhardt GmbH Hebelstr. 7 · 69115 Heidelberg Tel. 06221 / 535-0</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>VW Zentrum Heidelberg G. Bernhardt GmbH Hebelstr. 7 · 69115 Heidelberg Tel. 06221 / 535-0</p>
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.7.2017	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 29862	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 20011 07652	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Volkswagen Automobile Berlin GmbH Franklinstr. 5 · 10587 Berlin Tel. (030) 8908-1202 · Fax -1201 Kundendienst	LongLife Mobilitätsgarantie: VW 146/7289 3 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 10587 Berlin
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 7.1.18 oder bei (km-Stand): 60.000	DSG-Öl am (Datum): oder bei (km-Stand): 60.000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.07.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 54175	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 79100	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> VW/AUDI 146/22756 Friedr. Thiele OHG Tel. 321 40 11 Sophie-Charlotten-Str. 7 10559 Berlin </div> Stempel des Fachbetriebs	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> VW/AUDI 146/22756 Friedr. Thiele OHG Tel. 321 40 11 Sophie-Charlotten-Str. 7 10559 Berlin </div> Stempel des Volkswagen Partners



Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 07/2019 oder bei (km-Stand): 84175	Bremsflüssigkeit am (Datum): 05/2019 oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 05.09.2008	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 59979	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 79368	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;"> VW/AUDI 146/22756 Friedr. Thiele OHG Tel. 321 40 11 Sophie-Charlotten-Str. 7 1059 Berlin </div>	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 07/2009 oder bei (km-Stand): 84175	Bremsflüssigkeit am (Datum): 05/2009 oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 4


Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 31.7.19	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 72036	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 210022908	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> TÜV HU
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
 Autohaus ERNST Rhein-Neckar GmbH Levi-Strauss-Allee 1 · 68519 Viernheim Tel. 06204 - 96 78-0 Betriebsnummer 22934 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:  Autohaus ERNST Rhein-Neckar GmbH Levi-Strauss-Allee 1 · 68519 Viernheim Tel. 06204 - 96 78-0 Betriebsnummer 22934 Stempel des Volkswagen Partners


Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	Kraftst. u. Luftfilter am (Datum): oder bei (km-Stand): 90000

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 08.07.2016	km-Stand: 8528
Bemerkungen: QVM 23S3	 146/ 4256 1 Hans Laatzig 13435 Berlin Stempel des Fachbetriebs

Datum: 25.7.2017	km-Stand: 29862
Bemerkungen: 64 E4	 1167289-3 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 10587 Berlin Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	 Stempel des Fachbetriebs