



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 1 | WVWZZZ3C z GE240416 3G5 35Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | PASSAT Var. CLBMT 110 kW TDI D6F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CRL B QMM LC9X TO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | <table border="1"> <tr> <td>-</td> <td>B0A</td> <td>F86</td> <td>G1A</td> <td>H3Y</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1AT</td> <td>1G8</td> <td>2ZD</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> </tr> <tr> <td>3FU</td> <td>3S2</td> <td>8TB</td> <td>QI6</td> <td></td> <td>I8E</td> <td>8GV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td></td> <td>1ZA</td> <td>L34</td> <td>OYC</td> <td>G01</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> </table> | - | B0A | F86 | G1A | H3Y | J2D | DN4 | | | 1AT | 1G8 | 2ZD | | 5RQ | 5SL | TR1 | 3FU | 3S2 | 8TB | QI6 | | I8E | 8GV | | 8RM | | 1ZA | L34 | OYC | G01 | 7MM | | |
| - | B0A | F86 | G1A | H3Y | J2D | DN4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1AT | 1G8 | 2ZD | | 5RQ | 5SL | TR1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3FU | 3S2 | 8TB | QI6 | | I8E | 8GV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8RM | | 1ZA | L34 | OYC | G01 | 7MM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

| | |
|--|---|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p><i>31.05.16</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  136/72133 Autohaus Burger GmbH & Co.KG 89143 Blaubeuren </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p><i>21.06.16</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  136/72133 Autohaus Burger GmbH & Co.KG 89143 Blaubeuren </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> |
|--|---|

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 26.06.2014 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| bei km-Stand: 29845 | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Rechnungsnummer: # 5912 | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: Mensenkamp GmbH Volkswagen Partner Eldagsener Str. 20 31832 Springe Telefon (0 50 41) 99 88 0 Telefax (0 50 41) 99 88 66 info@mensenkamp.de Stempel des Fachbetriebsnummer 124 45241 | LongLife Mobilitätsgarantie: 124/45241 MOB-Garantie bis zum nächsten Service-Ereignis Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|---|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 6/18 oder bei (km-Stand): 59845 | am (Datum): oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 2

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 29.6.11 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 52102 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 5055 | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: Mensenkamp GmbH Volkswagen Partner Eldagsener Str. 20 31052 Springe Telefon (0 50 41) 99 88 0 Telefax (0 50 41) 99 88 66 info@mensenkamp.de Partnernummer 124 45241 | LongLife Mobilitätsgarantie: Garantie bis zum nächsten Service-Ereignis |
| Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|--|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 6/2019 | BF - Wechsel am (Datum): 6/2019 |
| oder bei (km-Stand): 82000 | oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 3

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 05.06.19 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| bei km-Stand: 74346 | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsen |
| Rechnungsnummer: 4486 | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> UUV..... |
| Service durchgeführt von: Mensenkamp GmbH Volkswagen Partner Eldagsener Str. 20 31832 Springe Telefon (0 50 41) 99 88 0 Telefax (0 50 41) 99 88 66 info@mensenkamp.de Betriebsnummer 124 45241 | LongLife Mobilitätsgarantie: 124/45241 MOB-Garantie bis zum nächsten Service-Ereignis |
| Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|-------------------------------|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): | am (Datum): |
| oder bei (km-Stand): | oder bei (km-Stand): |