# Serviceplan

Volkswagen

Deutschland

Scanned with CamScanner

# Fahrzeugdatenträger




**Abb. 1** 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

| Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: | Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a] |
|---|---|
| 143/49000 FESER 91126 Schwabach<br>11.05.16 | 143/49000 FESER 91126 Schwabach<br>05.07.16 |
| Stempel des Volkswagen Partners | Stempel des Volkswagen Partners |

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

## Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|---|
| ☒ / ☐ **Ölwechsel-Service** | ☐ / ☒ AdBlue® |
| ☒ / ☐ **Inspektion** | ☐ / ☒ Bremsflüssigkeit |
| ☒ / ☐ mit Motorölwechsel | ☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter |
| ☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang | ☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF |
| ☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet | ☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl |
| ☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | ☐ / ☒ Keilrippenriemen |
| ☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | ☐ / ☒ Luftfiltereinsatz |
| ☐ / ☒ Reparaturempfehlung | ☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| ☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | ☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 20.02.17 | ☐ / ☒ Zahnriemen |
| | ☐ / ☒ Zündkerzen |
| bei km-Stand: 29804 | ☐ / ☐ ..... |
| Rechnungsnummer: AUF 2390 | ☐ / ☐ ..... |
| Service durchgeführt von: 141/48755 Volkswagen Zentrum Bayreuth Motor-Nützel Vertriebs GmbH Stempel des Fachbetriebs | LongLife Mobilitätsgarantie: 141/48755 Volkswagen Zentrum Bayreuth Motor-Nützel Vertriebs GmbH Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|---|
| **Service-Ereignis** | **Zusatzarbeiten** |
| ☒ nach Service-Intervall-Anzeige<br>**oder**<br>am (Datum): 02/19<br>**oder**<br>bei (km-Stand): 60000 | Inspektion<br>am (Datum): .....<br>**oder**<br>bei (km-Stand): ..... |



Scanned with CamScanner

## Service-Nachweis 2

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|---|
| X / ☐ **Ölwechsel-Service** | ☐ / X AdBlue® |
| X / ☐ **Inspektion** | ☐ / X Bremsflüssigkeit |
| X / ☐ mit Motorölwechsel | ☐ / X Dieselkraftstofffilter |
| X / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang | ☐ / X Getriebeöl: DSG®, ATF |
| X / ☐ LongLife Motoröl verwendet | ☐ / X Haldexkupplung: Öl |
| ☐ / X Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | ☐ / X Keilrippenriemen |
| ☐ / X Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | ☐ / X Luftfiltereinsatz |
| ☐ / X Reparaturempfehlung | ☐ / X Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| ☐ / X Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | X / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 10.10.17 | ☐ / X Zahnriemen |
| | ☐ / X Zündkerzen |
| bei km-Stand: 55610 | ☐ / ☐ ..... |
| ~~Rechnungsnummer~~ AU: 14244 | ☐ / ☐ ..... 141/46755 |
| Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Bayreuth ... Stempel des Fachbetriebs | LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Zentrum Bayreuth ... Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|---|
| **Service-Ereignis** | **Zusatzarbeiten** |
| X nach Service-Intervall-Anzeige | Insp. + Öl. |
| **oder** | |
| am (Datum): ..... | am (Datum): 10/18 |
| **oder** | **oder** |
| bei (km-Stand): ..... | bei (km-Stand): 90.000 |



Scanned with CamScanner

## Service-Nachweis 3

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|---|
| ☒ / ☐ **Ölwechsel-Service** | ☐ / ☒ AdBlue® |
| ☒ / ☐ **Inspektion** | ☐ / ☒ Bremsflüssigkeit |
| ☒ / ☐ mit Motorölwechsel | ☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter |
| ☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang | ☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF |
| ☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet | ☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl |
| ☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | ☐ / ☒ Keilrippenriemen |
| ☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | ☐ / ☒ Luftfiltereinsatz |
| ☐ / ☒ Reparaturempfehlung | ☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| ☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | ☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 23.4.18 | ☐ / ☒ Zahnriemen |
| | ☐ / ☒ Zündkerzen |
| bei km-Stand: 88951 | ☐ / ☐ ..... |
| Rechnungsnummer: 2018004418 | ☐ / ☐ ..... |
| Service durchgeführt von: Gabbank | LongLife Mobilitätsgarantie: Gabbani |
| Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|---|
| **Service-Ereignis** | **Zusatzarbeiten** |
| ☐ nach Service-Intervall-Anzeige<br>**oder**<br>am (Datum): 4/19<br>**oder**<br>bei (km-Stand): 120000 | .....<br>am (Datum): .....<br>**oder**<br>bei (km-Stand): ..... |



Scanned with CamScanner

## Service-Nachweis 4

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|---|
| ☒ / ☐ **Ölwechsel-Service** | ☐ / ☒ AdBlue® |
| ☒ / ☐ **Inspektion** | ☐ / ☒ Bremsflüssigkeit |
| ☒ / ☐ mit Motorölwechsel | ☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter |
| ☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang | ☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF |
| ☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet | ☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl |
| ☐ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | ☐ / ☒ Keilrippenriemen |
| ☐ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | ☐ / ☒ Luftfiltereinsatz |
| ☐ / ☐ Reparaturempfehlung | ☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| ☐ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | ☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 31.10.18 | ☐ / ☒ Zahnriemen |
| | ☐ / ☒ Zündkerzen |
| bei km-Stand: 120360 | ☐ / ☐ ..... |
| Rechnungsnummer: 14355 | ☐ / ☐ ..... |
| Service durchgeführt von: 141/48755 Volkswagen Zentrum Bayreuth Motor-Nützel Vertriebs-GmbH 95448 Bayreuth<br>Stempel des Fachbetriebs | LongLife Mobilitätsgarantie: 141/48755 Volkswagen Zentrum Bayreuth Motor-Nützel Vertriebs-GmbH 95448 Bayreuth<br>Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|---|
| **Service-Ereignis** | **Zusatzarbeiten** |
| ☐ nach Service-Intervall-Anzeige<br>**oder**<br>am (Datum): 10/19<br>**oder**<br>bei (km-Stand): 130'000 | .....<br>am (Datum): .....<br>**oder**<br>bei (km-Stand): ..... |



Scanned with CamScanner

## Service-Nachweis 5

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|---|
| ☐ / ☑ Ölwechsel-Service | ☐ / ☒ AdBlue® |
| ☑ / ☐ Inspektion | ☑ / ☐ Bremsflüssigkeit |
| ☑ / ☐ mit Motorölwechsel | ☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter |
| ☐ / ☑ mit erweitertem Inspektionsumfang | ☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF |
| ☑ / ☐ LongLife Motoröl verwendet | ☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl |
| ☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | ☐ / ☒ Keilrippenriemen |
| ☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | ☐ / ☒ Luftfiltereinsatz |
| ☐ / ☒ Reparaturempfehlung | ☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| ☐ / ☑ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | ☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 16.7.19 | ☐ / ☒ Zahnriemen |
| | ☐ / ☒ Zündkerzen |
| bei km-Stand: 145480 | ☐ / ☐ ..... |
| Rechnungsnummer: 9475 | ☐ / ☐ ..... |
| Service durchgeführt von: 141148755 Volkswagen Zentrum Bayreuth Motor-Nützel Vertriebs-GmbH 95448 Bayreuth<br>Stempel des Fachbetriebs | LongLife Mobilitätsgarantie: 141148755 Volkswagen Zentrum Bayreuth Motor-Nützel Vertriebs-GmbH 95448 Bayreuth<br>Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|---|
| **Service-Ereignis** | **Zusatzarbeiten** |
| ☑ nach Service-Intervall-Anzeige<br>**oder**<br>am (Datum): 7/20<br>**oder**<br>bei (km-Stand): 180 000 | .....<br>am (Datum): .....<br>**oder**<br>bei (km-Stand): ..... |



Scanned with CamScanner

## Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

| Datum: 20.02.17 | km-Stand: 29804 |
|---|---|
| Bemerkungen: Aktion 97CH | 141/48755 T2 Volkswagen Zentrum Bayreuth Motor-Nützel Vertriebs GmbH 95448 Bayreuth<br>Stempel des Fachbetriebs |

| Datum: 6.7.17 | km-Stand: 48537 |
|---|---|
| Bemerkungen: 46G7 | 141/48755 T3 Volkswagen Zentrum Bayreuth Motor-Nützel Vertriebs GmbH 95448 Bayreuth<br>Stempel des Fachbetriebs |

| Datum: | km-Stand: |
|---|---|
| Bemerkungen: | Stempel des Fachbetriebs |



Scanned with CamScanner