




Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z GE230462 3G5 48X																																	
2	PASSAT Var. HLBMT 140 kW TDI M6F																																	
3	DFC A QEY LI7F TO																																	
4	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>B0A</td> <td>F94</td> <td>G0K</td> <td>H4H</td> <td>J2D</td> <td>DE5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G0</td> <td>2ZH</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> </tr> <tr> <td>3FU</td> <td>3S1</td> <td>8TB</td> <td>QI6</td> <td></td> <td>I8E</td> <td>8GU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td></td> <td>1ZA</td> <td>L34</td> <td>OYD</td> <td>G01</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> </table>		B0A	F94	G0K	H4H	J2D	DE5		-	1AT	1G0	2ZH		5RQ	5SL	TR1	3FU	3S1	8TB	QI6		I8E	8GU		8RM		1ZA	L34	OYD	G01	7MM		
	B0A	F94	G0K	H4H	J2D	DE5																												
-	1AT	1G0	2ZH		5RQ	5SL	TR1																											
3FU	3S1	8TB	QI6		I8E	8GU																												
8RM		1ZA	L34	OYD	G01	7MM																												

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

17.06.16

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}

21.06.16



Autohaus Weeber GmbH
 Merklinger Str. 14 · 71263 Weil der Stadt
 Postfach 14 63 · 71258 Weil der Stadt
 Telefon (07033) 522-195 Fax 522-154

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 7.9.17	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 31084	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 37828	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH  Betr.Nr.: 136 64319 Durmersheimer Str. 149 76189 Karlsruhe Telefon: (0721) 57099-0 <small>Stempel des Fachbetriebs</small>	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH  Betr.Nr.: 136 64319 Durmersheimer Str. 149 76189 Karlsruhe Telefon: (0721) 57099-0 <small>Stempel des Volkswagen Partners</small>

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 9.18 oder bei (km-Stand): 60.000	Pollenfilter am (Datum): 6.18 oder bei (km-Stand): 60.000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 05.09.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 54156	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 452434	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 136/5051 Autohaus Weeber Stempel des Fachbetriebs	 136/5051 Autohaus Weeber VW Partner Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 09.12.19 oder bei (km-Stand): 88000	Draus durchgeh am (Datum): 09.12.19 oder bei (km-Stand):