

Serviceplan

Volkswagen Deutschland



Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

| Obergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: Autohous Ostmenn 100 Volkswagen Partner | Volkswagen Parings |
|--|---|
| ippinghouser Straße 10 34466 Wallbagen Telefon (0 56 92) 98 76 0 letefox (0 56 92) 98 76 95 vw@autobaus astronomene Setrebsnumann (24 45 65) | To the terminal of the second |
| Stempel des Volkswagen Partners | Stempel des Volkswagen Partners |

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|--|
| □ / XÖlwechsel-Service | □/≱ AdBlue® |
| Inspektion | □/X Bremsflüssigkeit |
| mit Motorölwechsel | □ / Dieselkraftstofffilter |
| mit erweitertem Inspektionsumfang | □/ Getriebeöl: DSG®, ATF |
| LongLife Motoröl verwendet | □ / Haldexkupplung: Öl |
| Korrosions- und Dichtheitsprüfung der E gasanlage | rd- Keilrippenriemen |
| Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | □/▼ Luftfiltereinsatz |
| Reparaturempfehlung | □ / ★ Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| Cauch auf dem Auftrag vermerken) | □ / ★ Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 24.02.20 | 17 D/X Zahnriemen |
| | □/⊅ Zündkerzen |
| bei km-Stand: 34/199 | 0/0 |
| Rechnungsnummer: | 0/0 |
| Service durchgeführt von: | LongLife Mebilitätsgarantie: |
| 124/64521 | 124/64521 |
| Autohaus Horn | Autohaus Horn |
| Stempel des Fachbetriebs. Lichtenau | Stemper des Volkswagen Parmers |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|------------------------------|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 02,2018 | Pollen filter am (Datum): |
| oder bei (km-Stand): 6 4000 | oder bei (km-Stand):60000 |

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|---|
| Ölwechsel-Service | √ □ AdBlue® |
| U □ Inspektion | □ / S Bremsflüssigkeit |
| mit Motorölwechsel | □ / ☑ Dieselkraftstofffilter |
| mit erweitertem Inspektionsumfang | □ / ✓ Getriebeöl: DSG®, ATF |
| LongLife Motoröl verwendet | □ / A Haldexkupplung: Öl |
| Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | □ 🔀 Keilrippenriemen |
| Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | □ /★ Luftfiltereinsatz |
| □ / Keparaturempfehlung | Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| □ / Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 13.03.15 | Zahnriemen Zahnriemen |
| | □/ 文 Zündkerzen |
| bei km-Stand: 76459 | 0/0 |
| Rechnungsnummer: | 0/0 |
| Service durehgeführt von: | Long Mobilitätsgarante: |
| 124/64521 | 124/64521 |
| Autohaus Horn | Autohaus Horn |
| Stemper des Fachbetriebsau | 37235 Hess. Lichtenau Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|---------------------------|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| nach Service-Intervall-Anzeige oder | Lutt and Kraft stofffetta |
| am (Datum): | am (Datum): |
| oder bei (km-Stand): | oder bei (km-Stand) |

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|--|
| □ / ∳ Ölwechsel-Service | □/ X AdBlue® |
| √/ □ Inspektion | □ / Bremsflüssigkeit |
| mit Motorölwechsel | X/□ Dieselkraftstofffilter |
| mit erweitertem Inspektionsumfang | □/★ Getriebeöl: DSG®, ATF |
| LongLife Motoröl verwendet | □ / Haldexkupplung: Öl |
| Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | □/ Ø Keilrippenriemen |
| Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | X/ □ Luftfiltereinsatz |
| □ / ★ Reparaturempfehlung | □ / 🋣 Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| □ / Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | □ / Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 37.07.19 | □ / ⊅ Zahnriemen □ / ⊅ Zündkerzen |
| bei km-Stand: 107076 Rechnungsnummer: 17. 27235 | 0/0 |
| Service durchgeführt von: 124/64521 Autohaus Horn 37285 Hess, Lichtenau Stempel des Fachbetriebs | LongLife Mobilitätsgarantie: 124/64521 Autohaus Horn |
| Ihre nächsten Service-Termine | |
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| nach Service-Intervall-Anzeige oder | Pollenfolder am (Datum): 03/20 |
| am (Datum): | am (Datum): 0.3/10 |
| oder | oder |

bei (km-Stand):

bei (km-Stand):

Service-Nachweis 4

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|--|
| Ölwechsel-Service | □/⊉ AdBlue® |
| Inspektion | Bremsflüssigkeit |
| mit Motorölwechsel | □ / 🏲 Dieselkraftstofffilter |
| mit erweitertem Inspektionsumfang | □ / 🖫 Getriebeöl: DSG®, ATF |
| LongLife Motoröl verwendet | □ / 🕱 Haldexkupplung: Öl |
| Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | □/ ☆ Keilrippenriemen |
| Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | □ / t Luftfiltereinsatz |
| Reparaturempfehlung | □ / 🌠 Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | □ / p Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 24.07.7019 | □ / □ Zahnriemen |
| | □ / to Zündkerzen |
| bei km-Stand: //19977 | 0/0 |
| Rechnungsnummer: 29893 | a/a |
| Service durchgeführt | LongLife Mobilitätsgarantie: |
| 124/64521 | |
| Autohogy Horn | and Class American regard |
| Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|-----------------------------------|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| nach Service-Intervall-Anzeige oder | Pollen filter |
| am (Datum) On. 2020 | Pollen filter am (Datum): 03_2020 |
| oder /7 209/ | oder |
| bei (km-Stand) /137076 | bei (km-Stand): |

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

| km-Stand: 5080/tm |
|---|
| 124/64521 Autohaus Horn 37235 Has f. Lighterau Stempel des Fachbetriebs |
| km-Stand: |
| Stempel des Fachbetriebs |
| km-Stand: |
| Stempel des Fachbetriebs |
| |