



Serviceplan

Volkswagen


Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	☐	WVG ZZZ 5N z GW048194	☐
	☐	5N2 29R	
2	☐	Tiguan 2.0BMT	☐
	☐	135 KW TDI D7A	☐
3	☐	CUWA	☐
	☐	LC9XL	☐
		QYQ 60	
4	☐	B0A U56 G1D H50 J2D DK7	
	☐	- 1AT 1G8 2FQ 1NP 5RQ 5SL T0N	
	☐	0BE 3S1 3U1 QG1	☐
	☐	1KU 1LJ -	☐
	☐	0Y1 4UF 4X3	☐
	☐	8RM 2JN E15 0AK 0BE 2UA	☐
	☐	1JA L05 0YE	☐

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.


Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 10/15  142 22225 Autohaus M. A. X. GmbH 63071 Offenbach Stempel des Volkswagen Partners	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} 02.11.15 Autohaus M.A.X. GmbH Waldstraße 218-220 63071 Offenbach / Main Tel 069 / 84 00 89-00 Fax 069 / 84 00 89- 450 Stempel des Volkswagen Partners
--	--

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.10.2016	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 317060	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 79815	☒
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 123/46116 Schmidt & Hoffmann 24539 Neumünster Alfenaer Str. 115 Stempel des Fachbetriebs	 123/46116 Schmidt & Hoffmann 24539 Neumünster Alfenaer Str. 115 Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Staub- & Pollenfilter
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): Anzeige	bei (km-Stand): 60000 km

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet 5030	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.06.2017	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 60397 km	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: A 504563	☒
Service durchgeführt von:	☒
 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:  Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 06/2018 oder bei (km-Stand): 90397 km	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselpartikelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.4.2018	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 90.601	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: A504076	☒ UUV-Prüfung
Service durchgeführt von:	☒
 123 461 16 Schmidt & Hoffmann 24539 Neumünster Altonaer Str. 111 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:  123 461 16 Schmidt & Hoffmann 24539 Neumünster Altonaer Str. 111 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04/2019 oder bei (km-Stand): 120.600	Haldex-Öl + Bremsflüssigkeit ersetzen am (Datum): 11/2018 oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselkraftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.11.19	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 18696	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von: Autohaus Quickborn Volkswagen Partner Kieler Straße 180 25451 Quickborn Telefon 04 1 06 / 63 13-0 Telefax 04 1 06 / 50 97 Betriebsnummer 123 43931 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Quickborn Volkswagen Partner Kieler Straße 180 25451 Quickborn Telefon 04 1 06 / 63 13-0 Telefax 04 1 06 / 50 97 Betriebsnummer 123 43931 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

☐ nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum): 10/12
oder
bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

74.700 km
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 19.05.2016	km-Stand: 19.033
Bemerkungen: 20x5	 123456116 21529 Neumünster Anton-Löhr-Str. 111 Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs