



# Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



# Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZAUZFP609152							CRLB		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BA5 36Y									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	BA536Y VARIANT 2,0			CLBM		110KW				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	QSD LC9A		TW		FTDI D6F		CRLB		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	X0A	B0A	C3N	G1A	HH7	J2D	DN4	Q4H	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	-	1AT	1G2	1XX	1NL	5RQ	5SL	TR1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	OBM	3S2	3U2	QI6		I8D	8GU	8ZH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		1KE	1ZE	-		G07	7MM		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4		OY1	4UP	4X3	4R4	4I2	N5L	5MB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8RM	2JB	E0A	OAE	OBM	2UA		2G5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1JA	L07	OYF						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer, 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup>



07. APR. 2015





04. 2015

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>03.12.15</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>50.089</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>134.357</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:   <b>133/32395</b> <b>Autohaus</b> <b>Schramm GmbH</b> <b>42389 Wuppertal</b>	LongLife Mobilitätsgarantie:   <b>133/32395</b> <b>Autohaus</b> <b>Schramm GmbH</b> <b>42389 Wuppertal</b>
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners





Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>12/2016</i> oder bei (km-Stand): <i>60.000</i>	<i>Bremsfl., Susp. m. Zusatz,</i> am (Datum): <i>04/18</i> oder bei (km-Stand): <i>60.000</i>

## Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.08.16	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 59416	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 158685	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> .....
 133/32395 Autohaus Schramm GmbH 389 Wuppertal Stempel des Fachbetriebs	LongLife-Mobilitätsgarantie:  133/32395 Autohaus Schramm GmbH 389 Wuppertal Stempel des Fachbetriebs



Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 08/17 oder bei (km-Stand): 90000	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

# Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 05.05.17	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 89614	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
  133/32396 Autohaus Schramm GmbH 42389 Wuppertal Stempel des Fachbetriebs	  133/32396 Autohaus Schramm GmbH 42389 Wuppertal Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05/18 oder bei (km-Stand): 120000	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

# Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabsorber
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>08.02.18</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>120.476</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> ..... <b>17-Blatt</b>
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
 <p>Stempel des Fachbetriebs Schramm GmbH 42389 Wuppertal</p>	<p>LongLife Mobilitätsgarantie:</p>  <p>Stempel des Volkswagen Partners Schramm GmbH 42389 Wuppertal</p>

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige <b>oder</b> am (Datum): <b>02/19</b> <b>oder</b> bei (km-Stand): <b>15000</b>	am (Datum): <b>04/19</b> <b>oder</b> bei (km-Stand): <b>15000</b>

**Service-Nachweis 5**

<b>Ja / Nein. Durchgeführt wurde:</b>	<b>Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>22.11.2018</b>	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>150377</b>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
<b>Auftrag: 2018615214</b>	<input type="checkbox"/> .....
<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <b>Moll Kaarst</b>	LongLife Mobilitätsgarantie: <b>Autohaus Moll Kaarst</b>
<b>Volkswagen Partner</b> Königsberge, Straße 2 41564 Kaarst Telefon 0 21 31 98 00 00 Telefax 0 21 31, 98 00 99 www.vw-moll.de Betr.Nr. 133/2174	<b>Volkswagen Partner</b> Königsberge, Straße 2 41564 Kaarst Telefon 0 21 31 98 00 00 Telefax 0 21 31, 98 00 99 www.vw-moll.de Betr.Nr. 133/2174

<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<b>Service-Ereignis</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	.....
oder	am (Datum): .....
am (Datum): .....	oder
oder	bei (km-Stand): .....
bei (km-Stand): .....	

**Dokumentation der Karosserieprüfung**




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
 x Kratzer    o Beule/Delle    □ Korrosion    Δ Steinschlag

<b>Mängel festgestellt?</b>	Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung der Mängel:</b>	
<b>Stärke Lackkorrektur</b>	

**Autohaus Moll Kaarst**  
**Volkswagen Partner**  
 Königsberge, Straße 2  
 41564 Kaarst  
 Telefon 0 21 31 98 00 00  
 Telefax 0 21 31, 98 00 99  
 www.vw-moll.de  
 Betr.Nr. 133/2174

Stempel des Fachbetriebs

**Service-Nachweis 6**

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwanzventil
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>30.08.19</i>	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>180.530</i>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>17320</i>	<input checked="" type="checkbox"/> ... <i>21.22.16</i>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<b>Service-Ereignis</b>	
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	<i>Service bei 7.000 km</i>
oder	am (Datum): <i>11.12.0...</i>
am (Datum): <i>08/2021</i>	oder
oder	bei (km-Stand): <i>200.000</i>
bei (km-Stand): <i>210.000</i>	

**Dokumentation der Karosserieprüfung**




Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	<p>Stempel des Fachbetriebs</p>	
<i>siehe Seite 15</i>		

3C0012701SB



