


# **SERVICEPLAN**



# TMBJJ7NEXG0122373 CRMB SE5385 OCT COM AMB PGT LF5W-8X8X HA 110KW CRMB E1R 1D2 7UF IBE 1KD 6FF 1AT 7MM 1N3 G01 H6L 4UP L05 B01 3QM 4X3 J2D Q16 BGU R 16 R 17 R 18



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.





Inspektion mit	Ölwechsel	(flexibel)
----------------	-----------	------------

2016-04-22	
29657 km	
54183	
Sirries automobile GmbH	
Krefelder Straße 2	
41812 Erkelenz	
Deutschland	
Ja	
Ja (bis Anzeige Service)	
	29657 km 54183 Sirries automobile GmbH Krefelder Straße 2 41812 Erkelenz Deutschland Ja

Übergabe-Inspektion			
Datum		2015-12-01	
Laufleistung	tion.	0 km	
Auftragsnummer		122373	
Durchgeführt von	Gottfried Schultz GmbH & Co.KG		
		ThyssenKrupp Allee 20	
		45143 Essen	
		Deutschland	
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	, MET 1	Ja .	
Mobilitätsgarantie		Ja (bis Anzeige Service)	







### Komplettnachweis

	the state of the s	
ahrzeugdaten		
Fahrgestellnummer	TMBJJ7NEXG0122373	
Typbezeichnung	OCT.COM AMB TD110/2.0M6F	
Datum der Auslieferung	2015-12-14	
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	316	
Datum	2017-03-13	
Laufleistung	89642 km	
Auftragsnummer	55422	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselkraftstofffilter	
	✓ Luftfiltereinsatz	
Durchgeführt von	Jacobs Automobile Erkelenz Gmb H	
	Krefelder Straße 2	
	41812 Erkelenz	
	Deutschland	
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja	
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)	
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)		
Datum	2016-09-30	
Laufleistung	61130 km	
Auftragsnummer	54811	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter	
	✓ Anhängerkupplung	
	✓ Erweiterter Inspektionsumfang	
Durchgeführt von	Sirries automobile GmbH	
	Krefelder Straße 2	
	41812 Erkelenz	
	Deutschland	
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja	
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)	





## Komplettnachweis

- 1 d-4	<del></del>
Fahrzeugdaten Fahrgestellnummer	TMBJJ7NEXG0122373
Typbezeichnung	OCT.COM AMB TD110/2.0M6F
Datum der Auslieferung	2015-12-14
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2017-10-26
Laufleistung	120620 km
Auftragsnummer	2017019109
MOB: 1/2.205.869	8
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter
	✓ Anhängerkupplung
	✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Siegfried Erkner & Sohn GmbH
	Ernst Thālmann Str. 2a
	15562 Rüdersdorf
A STATE OF THE STA	Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)
nspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2017-03-13
Laufleistung	89642 km
Auftragsnummer	55422
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselkraftstofffilter
	✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Jacobs Automobile Erkelenz Gmb H
	Krefelder Straße 2
	41812 Erkelenz
	Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)





### Einzelnachweis

Fahrzeugdaten	(2.1) <b>以</b> (2.1) (2.1)
Fahrgestellnummer	TMBJJ7NEXG0122373
Typbezeichnung	OCT.COM AMB TD110/2.0M6F
Datum der Auslieferung	2015-12-14
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	The same of the sa
Datum	2018-11-07
Laufleistung	147666 km
Auftragsnummer	22242
Steinschlag Frontscheibe im Sichtbereich.	Constitution of the Consti
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Friedrich Thiele OHG
	Sophie-Charlotten-Str.7
	14059 Berlin
	Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)