



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland

WICHTIG!

Mögliche Kulanzbeteiligungen sowie Anspruch auf die europaweite Mobilitätsgarantie (Schutzbrief) ein Autoleben lang, nur bei regelmäßiger Wartung und Einhaltung der Service-Intervalle im VW-Audi-Betrieb.

Ihr Team vom Autohaus Osenstätter

Osenstätter
gut ankommen...

www.audi-osenstaetter.de
www.vw-osenstaetter.de

Osenstätter
gut ankommen...



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z GE045334							<input type="checkbox"/>																																
	3G5 38R							<input type="checkbox"/>																																
2	PASSAT Var. CLBMT							<input type="checkbox"/>																																
	140 kW TDI D6A							<input type="checkbox"/>																																
3	DFC A				PZR			<input type="checkbox"/>																																
	LB5J				T0			<input type="checkbox"/>																																
4	<table border="1"> <tr> <td>-</td> <td>B0A</td> <td>F86</td> <td>G0R</td> <td>HI1</td> <td>J2D</td> <td>DE5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G8</td> <td>1XX</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>3S2</td> <td>8TB</td> <td>QI6</td> <td></td> <td>I8H</td> <td>8GU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td></td> <td>1ZA</td> <td>L35</td> <td>OYE</td> <td>G01</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> </table>							-	B0A	F86	G0R	HI1	J2D	DE5		-	1AT	1G8	1XX		5RQ	5SL	TR1	-	3S2	8TB	QI6		I8H	8GU		8RM		1ZA	L35	OYE	G01	7MM		
-	B0A	F86	G0R	HI1	J2D	DE5																																		
-	1AT	1G8	1XX		5RQ	5SL	TR1																																	
-	3S2	8TB	QI6		I8H	8GU																																		
8RM		1ZA	L35	OYE	G01	7MM																																		


BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeugkennzeichen, 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>OSENSTÄTTER Kraftfahrzeuge GmbH Jahnstr. 42 · 83278 TRAUNSTEIN Telefon (08 61) 9 88 71 - 0 141 / 48402</p> <p><i>10082015</i></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>OSENSTÄTTER Kraftfahrzeuge GmbH Jahnstr. 42 · 83278 TRAUNSTEIN Telefon (08 61) 9 88 71 - 0 141 / 48402</p> <p><i>11082015</i></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
--	--

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeföhrt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 1.6.16	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 29 873	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: Auftr. Nr. 269872	<input checked="" type="checkbox"/> Kläme desilifiziert
Service durchgeführt von: 136/50253	<input type="checkbox"/>
	LongLife Mobilitätsgarantie: 136/50253
Stempel des Fachbetriebs	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	Halblex- Öl Blef Wechsel
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): 8.2018
oder	oder
am (Datum): 6.2017	bei (km-Stand): 60000
oder	
bei (km-Stand): 59 873	

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 x Kratzer o Beule/Delle □ Korrosion Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	 <p>Stempel des Fachbetriebs</p>

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.07.2017	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 58893	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 292165	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt am: 13.07.2018	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
 <p>Stempel des Fachbetriebs</p>	<p>LongLife Mobilitätsgarantie: 136/50253</p>  <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	Kraftstofffilter, Luftfilter etc.
oder	
am (Datum): 02/2018	
oder	
bei (km-Stand): 88893	am (Datum):
	oder
	bei (km-Stand): 90000

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>16.10.17</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>88652</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>311502</i>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:  Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>10.18</i> oder bei (km-Stand): <i>120 000</i>	<i>DSG-Ölwechsel</i> am (Datum): oder bei (km-Stand): <i>120 000</i>

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabsorber
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.08.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 117019	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: # 276085	<input checked="" type="checkbox"/> TÜV IAU
Service durchgeführt am: 106/50253	<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motorölwechsel
	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	Bremsflüssigkeit
oder	
am (Datum): 08/2019	am (Datum): 08/2020
oder	
bei (km-Stand): 117019	bei (km-Stand): ✓

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 01.07.2019	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 146612	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: A.Nr. 25016	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 <p>HOLZER Autohaus Holzer GmbH u. Co KG 70825 Korntal-Münchingen Betriebs-Nr. 136 50237</p>	 <p>HOLZER Autohaus Holzer GmbH u. Co KG 70825 Korntal-Münchingen Betriebs-Nr. 136 50237</p>
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): Nach oder bei (km-Stand): Anreise	Bremsflüssigkeit am (Datum): 08/2020 oder bei (km-Stand):

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 06.07.2016	km-Stand: 33687
Bemerkungen: Aktion 2353 mit Kr. Pz	 <p>Stempel des Fachbetriebs</p>

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	 <p>Stempel des Fachbetriebs</p>

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	 <p>Stempel des Fachbetriebs</p>