Serviceplan

CC, Eos, Golf, Golf Cabriolet, Golf GTD, Golf GTI, Golf Plus, Passat, Passat Variant, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Touareg, up!

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger

1 WVG ZZZ 1T Z DW058246

1T3 3A3

2 TOURAN 2.0 COMFO

103 KW TDI D6F

3 CFHC PBF

LA1X-------- 37

4 B0A F68 G1A H7X J1D D91

– 1AT 1G8 2PP 1NL 5RQ 5SL TP4

0BF 3S2 3U7 QG1 8AY 8GU 8ZH

1KS 1ZA 3FU 3YQ G24 7MQ

0Y1 4UF 4X3 4K3 N2Z 5MT

8RM 2JL E22 0AF 0BF 2UA 2G5

1JA L43 0YC

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
28. DEZ. 2012	03. JAN. 2013
Volkswagen AG Wolfsburg Fahrzeug-Vorbereitung	Volkswagen AG Wolfsburg Fahrzeug-Vorbereitung
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

[a] Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☐ / ☒ im Verbund	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ **Intervall-Service** inklusive Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ im Verbund	☐ / ☒ Gasfilter
☐ / ☒ **Inspektions-Service**	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20. 8. 2014	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 29727	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: 124/49395 AUTO-DÖRGE Riebold-Rösner-Raith GmbH 37154 Northeim Tel. 05551/6009-0 Stempel des Volkswagen Partners	LongLife Mobilitätsgarantie: 124/49395 AUTO-DÖRGE Riebold-Rösner-Raith GmbH 37154 Northeim Tel. 05551/6009-0 Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
ist am (Datum): 1/2016	Welcher Service ist als nächster erforderlich?
oder	
bei (km-Stand): 60000	nach Anzeige

131.503.PKW.01

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☐ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☐ / ☐ im Verbund	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ **Intervall-Service** inklusive Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ im Verbund	☐ / ☒ Gasfilter
☒ / ☐ **Inspektions-Service**	☒ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☐ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche
☐ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 01. JUNI 2015	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 57164	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: 124/20592 Köhl 31137 Hildesheim Stempel des Volkswagen Partners	LongLife Mobilitätsgarantie: 124/20592 Köhl 31137 Hildesheim Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
ist am (Datum): 1/16 **oder** bei (km-Stand):	Welcher Service ist als nächster erforderlich? Bremsflüssigkeit

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☐ / ☑ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☑ AdBlue®
☐ / ☑ im Verbund	☑ / ☐ Bremsflüssigkeit
☐ / ☑ **Intervall-Service** inklusive Motorölwechsel	☐ / ☑ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑ im Verbund	☐ / ☑ Gasfilter
☐ / ☑ **Inspektions-Service**	☐ / ☑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☑ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☐ / ☑ Luftfiltereinsatz
☐ / ☑ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche
☐ / ☑ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.1.16	☐ / ☑ Zahnriemen
bei km-Stand: 74 236	☐ / ☑ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Audi 124 / 45195 Autohaus Kähle 30419 Hannover-Stöcken Stempel des Volkswagen Partners	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
ist am (Datum): **oder** Nach SIA bei (km-Stand):	Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☐ / ☒ im Verbund	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ **Intervall-Service** inklusive Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ im Verbund	☐ / ☒ Gasfilter
☐ / ☒ **Inspektions-Service**	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.06.2016	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 86940	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2016009667	☐ / ☒ .....
Service durchgeführt von: Gessner & Jacobi GmbH & Co. KG, Falkenstraße 16-18, 30449 Hannover, Telefon (0511) 458 09 - 40 · Fax 458 09 71	LongLife Mobilitätsgarantie: 124 / 50032 GESSNER & JACOBI GmbH & Co. KG 30449 HANNOVER
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
ist am (Datum): nach Anzeige	Welcher Service ist als nächster erforderlich? Inspektion
oder	
bei (km-Stand):	06.2017

131 503 PKW 01

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)



Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

× Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Lackschaden △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☒ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel: Dellen und Kratzer siehe oben	124 / 50032 GESSNER & JACOBI GmbH & Co. KG 30449 HANNOVER
	Stempel des Volkswagen Partners

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
X / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / X AdBlue®
X / ☐ im Verbund	X / ☐ Bremsflüssigkeit
X / ☐ **Intervall-Service** inklusive Motorölwechsel	☐ / X Dieselkraftstofffilter
X / ☐ im Verbund	☐ / X Gasfilter
☐ / X **Inspektions-Service**	X / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF Angeliefert
X / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / X Haldexkupplung: Öl
☐ / X Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☐ / X Luftfiltereinsatz
☐ / X Reparaturempfehlung	☐ / X Reifenfüllflasche
☐ / X Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	X / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 6.07.17	☐ / X Zahnriemen
bei km-Stand: 115.682	☐ / X Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: pointS Reifen, Räder, Auto-Service Rose-Reifen-Kfz.-Technik Inh. Eric Rose e.K. Volk-Str. 7-9 31157 Sarstedt Tel. 05066-2656 Stempel des Volkswagen Partners	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
ist am (Datum): Anzeige oder bei (km-Stand):	Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☑ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☑ AdBlue®
☑ / ☐ im Verbund	☐ / ☑ Bremsflüssigkeit
☑ / ☐ **Intervall-Service** inklusive Motorölwechsel	☐ / ☑ Dieselkraftstofffilter
☑ / ☐ im Verbund	☐ / ☑ Gasfilter
☑ / ☐ **Inspektions-Service**	☐ / ☑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☐ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☑ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☐ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche
☐ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☑ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 2.8.18	☐ / ☑ Zahnriemen
bei km-Stand: 143.828	☐ / ☑ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Reifen, Rader, Auto-Service Rose-Reifen-Kfz.-Technik Inh. Eric Rose e.K. Str. 7-9 Sarstedt Tel. 05066-2656 Inspektion nach Herstellerangaben	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
ist am (Datum):	Welcher Service ist als nächster erforderlich?
oder	
bei (km-Stand):	

Scanned with CamScanner