



# Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



# Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z GE015366	
	3G5 35X	
2	PASSAT Var. CLBMT	
	110 kW TDI M6F	
3	CRL B	QFZ
	LH5X-----	TO
4	BOA F86 GOK H3Y J2D DN4	
	1AT 1GB 2ZH	SRQ SSL TR1
	3FU 3S2 8TB QI6	IBE 8GU
	8RM 1ZA L34 OYC GO1 7MM	

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:  <i>28.06.2015</i></p> <p><b>Autohaus Fleischhauer</b>  <b>Volkswagen Partner</b></p> <p>Europaplatz 10          52068 Aachen          Telefon (02 41) 5 18 03 - 0          Telefax (02 41) 5 18 03 - 57          www.fleischhauer.com          Betriebsnummer 133 46396</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p> <p><b>Autohaus Fleischhauer</b>  <b>Volkswagen Partner</b></p> <p>Europaplatz 10          52068 Aachen          Telefon (02 41) 5 18 03 - 0          Telefax (02 41) 5 18 03 - 57          www.fleischhauer.com          Betriebsnummer 133 46396</p>
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

<sup>a)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt.



**Service-Nachweis 1**

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>14.12.16</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>31609</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>726566</b>	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <b>Autohaus Fleischhauer Volkswagen Partner</b>	<input checked="" type="checkbox"/> .....
Europaplatz 10 52068 Aachen Telefon (02 41) 5 18 03 - 0 Telefax (02 41) 5 18 03 - 57 www.fleischhauer.com Stempel des Fachbetriebs 133 46394	LongLife-Mobilitätsgarantie Autohaus Fleischhauer Volkswagen Partner Europaplatz 10 52068 Aachen Telefon (02 41) 5 18 03 - 0 Telefax (02 41) 5 18 03 - 57 www.fleischhauer.com Stempel des Volkswagen Partners

<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
Service-Ereignis <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <b>14.12.17</b> oder bei (km-Stand): <b>61609</b>	<b>Pollenfilter wechseln</b> am (Datum): <b>06.17</b> oder bei (km-Stand): <b>60.000</b>

- Erweiterung Umh  
- Porovomadel f. th

**Dokumentation der Karosserieprüfung**




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- \* Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	Autohaus Fleischhauer Volkswagen Partner Europaplatz 10 52068 Aachen Telefon (02 41) 5 18 03 - 0 Telefax (02 41) 5 18 03 - 57 www.fleischhauer.com Betriebsnummer 133 46394 Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

### Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>24.01.18</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>49877</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>758835</b>	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <b>Autohaus Fleischhauer Volkswagen Partner</b> Europaplatz 10 52068 Aachen Telefon (02 41) 5 18 03 - 0 Telefax (02 41) 5 18 03 - 57 www.fleischhauer.com Stempel des Fachbetriebs	<b>Autohaus Fleischhauer Volkswagen Partner</b> Europaplatz 10 52068 Aachen Telefon (02 41) 5 18 03 - 0 Telefax (02 41) 5 18 03 - 57 www.fleischhauer.com Stempel des Volkswagen Partners Betriebsnummer 133 4639x

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <b>01.19</b> oder bei (km-Stand): <b>79877</b>	<b>Für + AU</b> am (Datum): <b>06.18</b> oder bei (km-Stand): <b>60.000</b>

*Всім успіху і шит  
Понравом а дощ*

### Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
 ✖ Kratzer      ○ Beule/Delle      □ Korrosion      △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	<b>Autohaus Fleischhauer Volkswagen Partner</b> Europaplatz 10 52068 Aachen Telefon (02 41) 5 18 03 - 0 Telefax (02 41) 5 18 03 - 57 www.fleischhauer.com Betriebsnummer 133 4639x	
Stempel des Fachbetriebs		

36001270/ISC



# Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>6/21/19</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>69794</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>781759</b>	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <b>Autohaus Fleischhauer Volkswagen Partner</b> Europaplatz 10 52063 Aachen Telefon (02 41) 5 18 03 - 0 Telefax (02 41) 5 18 03 - 57 www.fleischhauer.com Stempel des Fachbetriebs 133 46396	<b>Autohaus Fleischhauer</b> LongLife Mobilitätsgarantie: <b>Volkswagen Partner</b> Europaplatz 10 52063 Aachen Telefon (02 41) 5 18 03 - 0 Telefax (02 41) 5 18 03 - 57 www.fleischhauer.com Stempel des Volkswagen Partners 133 46396

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <b>2/20</b>	<b>Pollenfilter</b> am (Datum): <b>6/1/19</b>
oder bei (km-Stand): <b>99794</b>	oder bei (km-Stand): <b>120000</b>

# Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 14.12.2016	km-Stand: 31609
Bemerkungen: Abstein 2353 24CP 9101 97BT	<b>Autohaus Fleischhauer Volkswagen Partner</b> Europaplatz 10 52068 Aachen Telefon (02 41) 5 18 03 - 0 Telefax (02 41) 5 18 03 - 57 www.fleischhauer.com Betriebsnummer 133 46396 Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs