



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland

Fahrzeugdatenträger



| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | WVWZZZ3C z GE155865 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | 3G5 35X | | |
| 2 | <input type="checkbox"/> | PASSAT Var. CLBMT | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | 110 kW TDI M6F | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | CRL B | QFZ | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | LC9X | T0 | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | B0A F86 G0K H3Y J2D DN4 | | |
| | <input type="checkbox"/> | 1AT 1G8 2ZH | 5RQ 5SL TR1 | |
| | <input type="checkbox"/> | 3S2 8TB QI6 | I8E 8GU | |
| | <input type="checkbox"/> | 9VC 1ZA L33 0YC G01 7MM | | |
| | <input type="checkbox"/> | | | |
| | <input type="checkbox"/> | | | |
| | <input type="checkbox"/> | | | |
| | <input type="checkbox"/> | | | |
| | <input type="checkbox"/> | | | |

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

| | |
|--|---|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>VW+AUDI-PARTNER 133 / 51314 Autohaus Kempen GmbH 53340 Meckenheim</p> </div> | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p style="text-align: center;">Autohaus Kempen Löhr Automobile Vertriebs GmbH Am Wiesenpfad 49 · 53340 Meckenheim Tel. 02225 / 8897-800 · Fax 02225 / 8897-899 info_ahk@loehrgruppe.de</p> |
|--|---|

Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 15.09.2016 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 29.492 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 2016005683 | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | LongLife Mobilitätsgarantie: |
|  136/42447 Autohaus Gerstenmaier Rastatt GmbH 76437 Rastatt |  136/42447 Autohaus Gerstenmaier Rastatt GmbH 76437 Rastatt |
| Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners |



| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|---|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ...09/2018... oder bei (km-Stand): 60.000... | Inspektion mit Ölwechsel am (Datum): 09/18... oder bei (km-Stand): 60000... |

Service-Nachweis 2

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 05.4.2017 | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 60826 | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | <input type="checkbox"/> |
| <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> Autohaus Gerstenmaier Baden GmbH Volkswagen Partner 76437 Rastatt 136 / 42447 </div> | <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> Autohaus Gerstenmaier Baden GmbH Volkswagen Partner 76437 Rastatt 136 / 42447 </div> |
| Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners |



| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|---|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): | am (Datum): oder bei (km-Stand): 50000 |

Service-Nachweis 3

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 13.10.17 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 89847 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
|  Stempel des Fachbetriebs | LongLife Mobilitätsgarantie  Stempel des Volkswagen Partners |



| Ihre nächsten Service-Termine | Zusatzarbeiten |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): | Inspektion am (Datum): 10/2018 oder bei (km-Stand): 120000 |

Service-Nachweis 4

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: <i>11.3.2018</i> | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: <i>2704.2018</i> | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <i>UVV</i> |
| Service durchgeführt von: | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <i>Wischer vorne</i> |
|  Stempel des Fachbetriebs | LongLife Mobilitätsgarantie:  Stempel des Volkswagen Partners |



| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|--|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>04/2019</i> oder bei (km-Stand): <i>15000</i> | <i>Bremsflüssigkeit</i> am (Datum): <i>02/2019</i> oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 5

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet 5W30 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 14.11.2018 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| bei km-Stand: 149 646 | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> ... Blende VA |
| Rechnungsnummer: 2018009053 | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> ... Blende HA |
| Service durchgeführt von:  136/42447 Autohaus Gerstenmaier Rastatt GmbH 76437 Rastatt | LongLife Mobilitätsgarantie:  136/42447 Autohaus Gerstenmaier Rastatt GmbH 76437 Rastatt |
| Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | Zusatzarbeiten |
|--|--|
| Service-Ereignis <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11/20 oder bei (km-Stand): 180000 | Inspektion + Öl am (Datum): 11/20 oder bei (km-Stand): 180000 |

Service-Nachweis 6


| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> (X) Reparaturempfehlung <i>Warnweste einlegen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: <i>28.06.2019</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: <i>180103</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| <i>Auftrag</i> Rechnungsnummer: <i>2019004911</i> | <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:  | LongLife-Mobilitätsgarantie:  |
| Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen-Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|--|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>06/20</i> oder bei (km-Stand): <i>210000</i> | <i>Inspektion f07</i> am (Datum): <i>06/21</i> oder bei (km-Stand): <i>210000</i> |

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

| | |
|--|--|
| Datum: 10.08.2017 | km-Stand: 81080 |
| Bemerkungen: Aktion 46G7 Aktion 64E4 |  136/42447 Autohaus Gerstenmaier Rastatt am SH 76437 Rastatt Stempel des Fachbetriebs |

| | |
|--------------|--|
| Datum: | km-Stand: |
| Bemerkungen: | Stempel des Fachbetriebs |

| | |
|--------------|--|
| Datum: | km-Stand: |
| Bemerkungen: | Stempel des Fachbetriebs |