SEAT

WARTUNGSPROGRAMM

Personenwagen



Scanned with CamScanner

VSSZZZ7N z GV727456

1. 711 35Y

2. ALHAM 2.0 TDI Style

110 KW DN4D6F

3. DFL QKM

3. LB8R L--- L--- DM

4.

4. B0A CC7 G1A H11 J4E DN4

1AT 1G0 2FQ 5RQ 5SL

3S1 3U4 QI6 8AY 8GV

1LW 3FA 7MM

5. 4UP 4X3 4I3 N0U 5MJ

8RM 2JB E0A

1M6 A8C 8IM U5A 1N3 3PD 4A3 8N3

Scanned with CamScanner

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☐	☒
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	☒	☐
Ölwechsel-Service	☐	☐
Inspektion	☐	☒
Ohne Ölwechsel	☐	☒
Mit Ölwechsel	☒	☐
Zusatzarbeiten:	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☐	☒
Luftfilter	☐	☒
Kraftstofffilter	☐	☒
Zündkerzen	☐	☒
Bremsflüssigkeit	☐	☒
DSG®: Öl und Filter	☐	☒
ATF	☐	☒
HALDEX-Kupplung: (Öl)	☐	☒
Gasfilter und -schläuche	☐	☒
Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☒
Zahnriemen	☐	☒

Datum: 19. 12. 2016

km: 30422

Rechnungsnummer: 111714

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von:

SEAT 82706 Kollmer GmbH Gutenbergstr. 4 59174 Kamen

Stempel des Fachbetriebs

SEAT Mobilität-Service

Gültig ab: 01. 07. 2016

bis: 01. 07. 2018

SEAT 82706 Kollmer GmbH Gutenbergstr. 4 59174 Kamen

Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum: lt.

km: Anzeige

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☒	☐
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	☐	☒
Ölwechsel-Service	☐	☒
Inspektion	☒	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☒
Mit Ölwechsel	☒	☐
Zusatzarbeiten:	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☒	☐
Luftfilter	☐	☒
Kraftstofffilter	☐	☒
Zündkerzen	☐	☒
Bremsflüssigkeit	☐	☒
DSG®: Öl und Filter	☒	☐
ATF	☐	☒
HALDEX-Kupplung: (Öl)	☐	☒
Gasfilter und -schläuche	☐	☒
Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☒
Zahnriemen	☐	☒

Datum: 14.7.17

km: 60.751

Rechnungsnummer:

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von:

40799
Heinen Automobile GmbH
Industriestr. 110
59192 Bergkamen

SEAT

Stempel des Fachbetriebs

SEAT Mobilität-Service

Gültig ab:

bis:

Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum: siehe Anzeige

km:

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	X	
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service		X
Ölwechsel-Service		X
Inspektion	X	
Ohne Ölwechsel		X
Mit Ölwechsel	X	
Zusatzarbeiten:	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter		X
Luftfilter	X	
Kraftstofffilter	X	
Zündkerzen		X
Bremsflüssigkeit		X
DSG®: Öl und Filter		X
ATF		X
HALDEX-Kupplung: (Öl)		X
Gasfilter und -schläuche		X
Flüssiggasfilter (Papierfilter)		X
Zahnriemen		X

Datum: 8.1.2018

km: 90411

Rechnungsnummer:

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von:

heinen
Motor Center Heinen GmbH
Industriestr. 110
59192 Bergkamen
40799
SEAT

Stempel des Fachbetriebs

SEAT Mobilität-Service

Gültig ab:

bis:

Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum:

km: siehe. Anzeige

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☒	☐
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	☐	☒
Ölwechsel-Service	☐	☐
Inspektion	☒	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☒
Mit Ölwechsel	☒	☐
Zusatzarbeiten:	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☒	☐
Luftfilter	☐	☒
Kraftstofffilter	☐	☒
Zündkerzen	☐	☒
Bremsflüssigkeit	☐	☒
DSG®: Öl und Filter	☒	☐
ATF	☐	☒
HALDEX-Kupplung: (Öl)	☐	☒
Gasfilter und -schläuche	☐	☒
Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☒
Zahnriemen	☐	☒

Datum: 20.8.2018

km: 120775

Rechnungsnummer:

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von:

heinen
Motor Center Heinen GmbH
Industriestr. 110
59192 Bergkamen
40799
SEAT

Stempel des Fachbetriebs

SEAT Mobilität-Service

Gültig ab:

bis:

heinen
Motor Center Heinen GmbH
Industriestr. 110
59192 Bergkamen
40799
SEAT

Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum:

km: siehe. Anzeige

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☑	☐
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	☐	☑
Ölwechsel-Service	☐	☑
Inspektion	☑	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☑
Mit Ölwechsel	☑	☐
Zusatzarbeiten:	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☐	☑
Luftfilter	☐	☑
Kraftstofffilter	☐	☑
Zündkerzen	☐	☑
Bremsflüssigkeit	☐	☑
DSG®: Öl und Filter	☐	☑
ATF	☐	☑
HALDEX-Kupplung: (Öl)	☐	☑
Gasfilter und -schläuche	☐	☑
Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☑
Zahnriemen	☐	☑

Datum: 12.3.19

km: 152.546

Rechnungsnummer:

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von:

heinen
Motor-Center Heinen GmbH
Industriestr. 110
59192 Bergkamen
40799
SEAT

Stempel des Fachbetriebs

SEAT Mobilität-Service

Gültig ab: 03/19

bis: 03/20

heinen
Motor Center Heinen GmbH
Industriestr. 110
59192 Bergkamen
40799

Stempel des SEAT Händlers

SEAT

Nächster fälliger Service

Datum:

km: siehe Anzeige

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Scanned with CamScanner