



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z GE210966											
	3G2 35Y											
2	PASSAT Lim. CLBMT											
	110 kW TDI D6F											
3	CRL B					QMM						
	LB8R					TS						
4	B0A F86 G1A H3Y J2D DN4											
	1AT 1G8 1XX 5RQ 5SL TR1											
	3S0 8TB Q16 I8E 8GV											
	8RM 1ZA L34 OYA G01 7MM											

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}

Motor-Nützel Vertriebs-GmbH
Audi Zentrum Bamberg
Kärntenstr. 9/11
96052 Bamberg
Telefon +49 951 942 22-0
info@audi-zentrum-bamberg.de
Betriebsnr. 14220570



26.04.15: A. Heller
Datum Unterschrift

Motor-Nützel Vertriebs-GmbH
Audi Zentrum Bamberg
Kärntenstr. 9/11
96052 Bamberg
Telefon +49 951 942 22-0
info@audi-zentrum-bamberg.de
Betriebsnr. 14220570




02.05.16: A. Heller
Datum Unterschrift

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselmotorschutzfilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturrempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 21.07.18 bei km-Stand: 28602	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
	☐ / ☒
Rechnungsnummer: 3730	☐ / ☒
Service durchgeführt von: 	LongLife Mobilitätsgarantie Motor-Nützel Vertriebs-GmbH Audi Zentrum Bamberg Kärntenstr. 9/11 96052 Bamberg Telefon +49 951 942 22-0 info@audi-zentrum-bamberg.de Betriebsnr. 14220570 21.07.18  Datum Unterschrift Stempel des Volkswagen Partners 
Stempel des Fachbetriebs	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Inspektion / Ölwechsel am (Datum): 05/19 oder bei (km-Stand): 60.000
oder	
am (Datum):	
oder	
bei (km-Stand):	

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschmutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27.3.19	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 47288 km	☒ Zündkerzen
Auftrags Rechnungsnummer: 2019001980	☐
Service durchgeführt von:  Volkswagen Service Motor-Nützel Vertriebs-GmbH 142/22362 96052 Bamberg	LongLife Mobilitätsgarantie:  Volkswagen Service Motor-Nützel Vertriebs-GmbH 142/22362 96052 Bamberg
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 03/20 oder bei (km-Stand): 60000 km	Pollenfilter / Ölwechsel am (Datum): 03/20 oder bei (km-Stand): 60000 km