



Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2018-07-23
Stav km	60093 km
Číslo zakázky	2018006998
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Olej převodovy <input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy <input checked="" type="checkbox"/> Rozsireny rozsah prohlidky
Provedeno	Vierthaler Salzburger Straße 69 5500 Bischofshofen Rakousko
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2018-01-15
Stav km	29874 km
Číslo zakázky	2018000483
Provedeno	Vierthaler Salzburger Straße 69 5500 Bischofshofen Rakousko
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka předprodejní

Datum	2017-06-30
Stav km	0 km
Číslo zakázky	34964
Provedeno	VW-Z Oldenburg Bremer Heerstraße 1 26135 Oldenburg Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	WVWZZZ3CZJE007934
Označení typu	PASSAT Wag. HLBMT 140 TDID6F
Datum prodeje	2017-08-01

Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-07-12
Stav km	119290 km
Číslo zakázky	2019007784
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Olej převodovy <input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylavy <input checked="" type="checkbox"/> Rozsireny rozsah prohlidky
Provedeno	Vierthaler Salzburger Straße 69 5500 Bischofshofen Rakousko
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-02-05
Stav km	89931 km
Číslo zakázky	2019001060
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Cistic paliva vznětového motoru <input checked="" type="checkbox"/> Vložka filtru vzduchu
Provedeno	Vierthaler Salzburger Straße 69 5500 Bischofshofen Rakousko
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)