




Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVG ZZZ 5N z HW317224																																																												
	AD1 46X																																																												
2	Tiguan 2.0						HLBMT																																																						
	110 KW TDI M6F																																																												
3	DFGA						QZZ																																																						
	LC9XL						BG																																																						
4	<table border="1"> <tr> <td>B0A</td><td>C3I</td><td>G0K</td><td>H85</td><td>J2D</td><td>DN4</td><td>Q4H</td> </tr> <tr> <td>-</td><td>1AT</td><td>1G0</td><td>2ZH</td><td>1NL</td><td>5RQ</td><td>5SL TR1</td> </tr> <tr> <td>0BH</td><td>3S1</td><td>3U1</td><td>QG1</td><td></td><td>I8E</td><td>8GU 8ZQ</td> </tr> <tr> <td>1KU</td><td>1ZA</td><td>-</td><td></td><td>G02</td><td>7MM</td><td></td> </tr> <tr> <td>0Y1</td><td>4UP</td><td>4X3</td><td></td><td>4F2</td><td>N0R</td><td>5MJ</td> </tr> <tr> <td>8RM</td><td>2JL</td><td>E0A</td><td>0AL</td><td>0BH</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>1JA</td><td>L11</td><td>0YP</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>												B0A	C3I	G0K	H85	J2D	DN4	Q4H	-	1AT	1G0	2ZH	1NL	5RQ	5SL TR1	0BH	3S1	3U1	QG1		I8E	8GU 8ZQ	1KU	1ZA	-		G02	7MM		0Y1	4UP	4X3		4F2	N0R	5MJ	8RM	2JL	E0A	0AL	0BH			1JA	L11	0YP				
B0A	C3I	G0K	H85	J2D	DN4	Q4H																																																							
-	1AT	1G0	2ZH	1NL	5RQ	5SL TR1																																																							
0BH	3S1	3U1	QG1		I8E	8GU 8ZQ																																																							
1KU	1ZA	-		G02	7MM																																																								
0Y1	4UP	4X3		4F2	N0R	5MJ																																																							
8RM	2JL	E0A	0AL	0BH																																																									
1JA	L11	0YP																																																											

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 29.08.2016 Auto-Blank GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Leibnizstrasse 1 70806 Kornwestheim Telefon (07154) 81611-0 Telefax (07154) 81611-50 info@auto-blank.de www.auto-blank.de <i>Philipp Pies</i>	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselpartikelfilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☐ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ / ☐ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Reparaturempfehlung	☒ / ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 31.07.2017	☒ / ☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 29847	☒ / ☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2100-12619	☐ / ☐
Service durchgeführt von:  136/49727 Autohaus Kilgus GmbH + Co. KG 88250 Weingarten	LongLife-Motorschutzgarantie:  136/49727 Autohaus Kilgus GmbH + Co. KG 88250 Weingarten

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 07/19 oder bei (km-Stand): 60000	 n. Anz. am (Datum): 07/19 oder bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☒ Ölwechsel-Service	☒ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☒ Dieselmotorschmutzfilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☒ Luftfiltereinsatz
☒ / ☒ Reparaturrempfehlung	☒ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25.07.2018	☒ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 58477	☒ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie
 136/49727 Stempel des Fachbetriebs Autohaus Kilgus GmbH + Co. KG 88250 Weingarten	 136/49727 Autohaus Kilgus GmbH + Co. KG Stempel des Volkswagen Partners 88250 Weingarten
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 07/19 oder bei (km-Stand): 88000	 am (Datum): 07/19 oder bei (km-Stand): n. Anz.

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselkraftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 21.06.2019	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 87296	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 210025814	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Motoröl-Garantie:
 136/49727 Stempel des Fachbetriebs: Autohaus Kilgus GmbH + Co. KG 80250 Weingarten	 136/49727 Autohaus Kilgus GmbH + Co. KG 80250 Weingarten Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termin:	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 06/20 oder bei (km-Stand): h. Anzeige	 am (Datum): 06/20 oder bei (km-Stand): 20000

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Aus-

tausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 31.07.2014	km-Stand: 19 861
Bemerkungen: Alufelgen 46 G7. km 1.05.11	 136/49727 Autohaus Kilgus GmbH + Co. KG 88250 Weingarten Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	 Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	 Stempel des Fachbetriebs