



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1		WVWZZZ3C z FE522278										
		3G5 35X										
2		PASSAT Var.					CLBMT					
		110 kW					TDI M&F					
3		CRL B					QFZ					
		LI7F					TO					
4			BOA	F86	GOK	H3Y	J2D	DN4				
		-	1AT	1GB	2ZW		5RQ	5SL	TR1			
		-	3S1	8TB	Q16		1BE	8GV				
		8RM		1ZA	L13	OYC	G02	7MM				

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p>  <p>187/48805 MAHAG 81669 München</p> <p>11.08.15</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p>  <p>187/48805 MAHAG 81669 München</p> <p>13.08.15</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwächler
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 13.07.2016	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 31.710	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsummer: Autohaus Prüller KG	<input checked="" type="checkbox"/>
Volkswagen Partner	Volkswagen Partner
Am Schwalbanger 39 86633 Neuburg/Donau Telefon (08431) 67 67 70 Telefax (08431) 67 67 77 Info@autohaus-prueller.de Betriebsnummer 141 28185	Am Schwalbanger 39 86633 Neuburg/Donau Telefon (08431) 67 67 70 Telefax (08431) 67 67 77 Info@autohaus-prueller.de Betriebsnummer 141 28185
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder	<i>Pollester</i>
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	Autohaus Prüller KG Volkswagen Partner Am Schwalbanger 39 86633 Neuburg/Donau Telefon (08431) 67 67 70 Telefax (08431) 67 67 77 Info@autohaus-prueller.de Betriebsnummer 141 28185 Stempel des Fachbetriebs	

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.7.2017	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 62361	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 19763	<input type="checkbox"/>
Autohaus Prüfler KG	Autohaus Prüfler KG
Volkswagen Partner	Volkswagen Partner
Am Schwalbacher 39	Am Schwalbacher 39
86633 Neuburg/Donau	86633 Neuburg/Donau
Telefon (08431) 67 67 70	Telefon (08431) 67 67 70
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Info@autohaus-pruefler.de	Info@autohaus-pruefler.de
Ihre nächste Service-Termin	Reparaturnummer 141 28185
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	Inspektion, Filter
oder	am (Datum):
am (Datum): 7.2018	oder
oder	bei (km-Stand): ca. 90.000
bei (km-Stand): ca. 90.000	

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>	
Beschreibung der Mängel:			
			Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.7.19	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 88047	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: Volkswagen Prüfler KG	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Volkswagen Partner	<input type="checkbox"/>
Am Schwalbanger 39 85533 Neuburg/Donau Telefon (08431) 67 67 70 Telefax (08431) 67 67 77 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Partner Am Schwalbanger 39 85533 Neuburg/Donau Telefon (08431) 67 67 70 Telefax (08431) 67 67 77 Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	141 28185
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder	<i>Pollenfilter</i>
am (Datum):	am (Datum): 7/30/19
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
	Stempel des Fachbetriebs	

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorschwächler
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12.7.09	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 177996	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 78690	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: [Stempel des Fachbetriebs]	<input type="checkbox"/>
Am Schwabinger 39 86633 Neuburg/Donau Telefon (08431) 67 67 70 Telefax (08431) 67 67 77 Info@autohaus-prueller.de Betriebsnummer 141 28185	Am Schwabinger 39 86633 Neuburg/Donau Telefon (08431) 67 67 70 Telefax (08431) 67 67 77 Info@autohaus-prueller.de Betriebsnummer 141 28185
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 7/2010 oder bei (km-Stand): ca 160	Kaufwechsel am (Datum): 10/11 oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	[Stempel des Volkswagen Partners]	
	Am Schwabinger 39 86633 Neuburg/Donau Telefon (08431) 67 67 70 Telefax (08431) 67 67 77 Info@autohaus-prueller.de Betriebsnummer 141 28185	
	Stempel des Fachbetriebs	