



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVGZZZ	5N	z	HW812443																																																		
	AD1	46T																																																				
2	Tiguan	2.0		HLBMT																																																		
	110 KW	TDI	D7A																																																			
3	DFGA			QAY																																																		
	LA3QL			BG																																																		
4	<table border="1"> <tr> <td>B0A</td> <td>C3I</td> <td>G1D</td> <td>H85</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> <td>Q4H</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G0</td> <td>1XX</td> <td>1NL</td> <td>5RQ</td> <td>5SL TR1</td> </tr> <tr> <td>0BG</td> <td>3S1</td> <td>3U1</td> <td>QI6</td> <td></td> <td>I8E</td> <td>8GU 8ZQ</td> </tr> <tr> <td>1KU</td> <td>1ZA</td> <td>-</td> <td></td> <td>G01</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0Y1</td> <td>4UP</td> <td>4X3</td> <td></td> <td>4I2</td> <td>N0R</td> <td>5MJ</td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td>2JL</td> <td>E0A</td> <td>0AL</td> <td>0BG</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1JA</td> <td>L05</td> <td>0YQ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					B0A	C3I	G1D	H85	J2D	DN4	Q4H	-	1AT	1G0	1XX	1NL	5RQ	5SL TR1	0BG	3S1	3U1	QI6		I8E	8GU 8ZQ	1KU	1ZA	-		G01	7MM		0Y1	4UP	4X3		4I2	N0R	5MJ	8RM	2JL	E0A	0AL	0BG			1JA	L05	0YQ				
B0A	C3I	G1D	H85	J2D	DN4	Q4H																																																
-	1AT	1G0	1XX	1NL	5RQ	5SL TR1																																																
0BG	3S1	3U1	QI6		I8E	8GU 8ZQ																																																
1KU	1ZA	-		G01	7MM																																																	
0Y1	4UP	4X3		4I2	N0R	5MJ																																																
8RM	2JL	E0A	0AL	0BG																																																		
1JA	L05	0YQ																																																				

BTT 0907

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: Löhr Automobile GmbH Volkswagen Partner Bitburger Str. 4 54550 Daun Telefon 06592/96840 Telefax 06592/968470 LAD@loehrgruppe.de www.loehrgruppe.de Betriebsnummer 133 20079	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)} 13.08.2016
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselmotorschutzfilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturrempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 30.11.2017	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 28608	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 105238	☐ / ☒ Auto Caspers Inh. Theo Klünter
Service durchgeführt von: Auto Caspers Inh. Theo Klünter	Auto Caspers Inh. Theo Klünter
Volkswagen Service	Volkswagen Service
Nutzfahrzeuge Service	Nutzfahrzeuge Service
71706	71706
Hauptstr. 54	Hauptstr. 54
54587 Birgel	54587 Birgel
Telefon 06597 686	Telefon 06597 686
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
info@auto-caspers.de	info@auto-caspers.de
www.auto-caspers.de	www.auto-caspers.de
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Pollenfilter
oder	
am (Datum): 11.2018	am (Datum): 08.2018
oder	
bei (km-Stand): 60.000	bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselmotorschutzfilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturrempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 8-07-19	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 50578	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 7290062	☐ / ☐
Service durchgeführt von: Löhr Automobile GmbH Volkswagen Partner Bitburger Str. 4 54550 Daun Telefon +496592 9684-0 Telefax +496592 9684-70 info.lad@loehrguppe.de Betriebsnummer 142 20079	Service durchgeführt von: Löhr Automobile GmbH Volkswagen Partner Bitburger Str. 4 54550 Daun Telefon +496592 9684-0 Telefax +496592 9684-70 info.lad@loehrguppe.de Betriebsnummer 142 20079

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 07/20 oder bei (km-Stand): 50000	 am (Datum): oder bei (km-Stand):