

Scanned with CamScanner




Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:a)
Autohaus Wetzel GmbH & Co. KG Schaffhausenstr. 111 72072 Tübingen Telefon 07071-94257-0 Telefax 07071-94257-44	Autohaus Wetzel GmbH & Co. KG Schaffhausenstr. 111 72072 Tübingen Telefon 07071-94257-0 Telefax 07071-94257-44
13.07.16	13.07.16
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

a / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
1/8	Ölwechsel-Service	018	AdBlue*
9/0	Inspektion	0/0	Bremsflüssigkeit
610	mit Motorölwechsel	0/8	Dieselkraftstofffilter
219	mit erweitertem Inspektionsumfang	0/6	Getriebeöl: DSG [®] , ATF
9/0	LongLife Motoröl verwendet	010	Haldexkupplung: Öl
0 /8	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	016	Keilrippenriemen
X10	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	a vig	Luftfiltereinsatz
018	Reparaturempfehlung	016	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
018	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	0/8	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service	durchgeführt am: 27.12.16	016	Zahnriemen
bei km	-Stand: 32199	010	Zündkerzen
Rechni	ungsnu mmer:	0/0	
	123/75922 Autohaus Nord GmbH Am Eicheneck 8 Tel. 03843 / 2929 - 0 el des Fachbe 22 33 Güstrow		LongLife Mahilitatsgarantie: 123/75922 Autohaus Nord GmbH Am Eicheneck 8 Tel. 03843 / 2929 - 0

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
oder am (Datum):	Inpervior + DSG am (Datum): 12117 oder bei (km-Stand): 60.000

Service-Nachweis 2

/ Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service	□/ ½ AdBlue [®]
/ Inspektion	□ / p Bremsflüssigkeit
/ a mit Motorölwechsel	□/ b Dieselkraftstofffilter
/ mit erweitertem Inspektionsumfang	Getriebeöl: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verwendet	기계 Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/ ゆ Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/ Da Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung	2/10 Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
(auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 3 02.17	□/ ½ Zahnriemen
bei km-Stand: 61178	□/∯ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	0/8
123/75922 Autohaus Nord GmbH Am Eicheneck 8 Stempel des Facebella843 / 2929 - 0	LongLife Molitary Garantie: 123/75922 Autohaus Nord GmbH Am Eicheneck 8 Tel. 03843 / 2929 - 0 Stempel 1882 X M Reischgem Partners

Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
oder am (Datum):	am (Datum): 07/19	
bei (km-Stand): 91.000	oder bei (km-Stand):	

Service-Nachweis 3

a / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
Ölwechsel-Service	□/ ¾ AdBlue [®]	
Inspektion	□/ b Bremsflüssigkeit	
/ mit Motorölwechsel	□ / Dieselkraftstofffilter	
mit erweitertem Inspektionsumfang	Getriebeöl: DSG [®] , ATF	
LongLife Motoröl verwendet	□/d (Haldexkupplung: Öl	
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / Keilrippenriemen	
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / Luftfiltereinsatz	
Reparaturempfehlung	□/★ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	X/ Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 07.02.79	□/® Zahnriemen	
bei km-Stand: 125766	□/√ Zündkerzen	
Rechnungsnummer:	0/\$	
Service durche führt vore HICK GmbH 14542 Wertier © (0 33 27) 73 75 Stempel des Fachbetriebs Butt-fit. 150/75604	Conditional Katsgalantie: 14542 Werder (0 33221374) Fax (033227) Stempel des Molkswapen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
nach Service-Intervall-Anzeige		
am (Datum): 02/20	am (Datum): 07119	
oder		
bei (km-Stand): 155000	oder bei (km-Stand): 180 000	
oci (mii-staliu)	bei (km-Stand):/ 0 V CO	