



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z GE179162																																		
	3G5 35Y																																		
2	PASSAT Var. CLBMT																																		
	110 kW TDI D6F																																		
3	CRL B	QMM																																	
	LA7W	TO																																	
4	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>BOA</td> <td>F87</td> <td>G1A</td> <td>H3Y</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G2</td> <td>2ZD</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>3S2</td> <td>8TB</td> <td>Q16</td> <td></td> <td>I8E</td> <td>8GV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td></td> <td>1ZA</td> <td>L21</td> <td>OYD</td> <td>G03</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> </table>				BOA	F87	G1A	H3Y	J2D	DN4		-	1AT	1G2	2ZD		5RQ	5SL	TR1	-	3S2	8TB	Q16		I8E	8GV		8RM		1ZA	L21	OYD	G03	7MM	
	BOA	F87	G1A	H3Y	J2D	DN4																													
-	1AT	1G2	2ZD		5RQ	5SL	TR1																												
-	3S2	8TB	Q16		I8E	8GV																													
8RM		1ZA	L21	OYD	G03	7MM																													

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

07.04.16

Autohaus
Wiedmann u. Müller
GmbH & Co. KG

Bangasacker 2
73527 Schwäbisch Gmünd-Lindach
Tel. 07141 9705-0, Fax 9705-1500
VW Verkauf - 186/26352

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}

07.04.16

Autohaus
Wiedmann u. Müller
GmbH & Co. KG

Bangasacker 2
73527 Schwäbisch Gmünd-Lindach
Tel. 07141 9705-0, Fax 9705-1500
VW Verkauf - 186/26352

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschutzfilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldexkupplung: Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.11.17	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 11766	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von: Autohaus B. Widmann GmbH & Co. KG Dieselstraße 15, 73431 Aalen Telefon 07361 5703-1700 Telefax 07361 5703-1570 VW Service – 136/22238 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus B. Widmann GmbH & Co. KG Dieselstraße 15, 73431 Aalen Telefon 07361 5703-1700 Telefax 07361 5703-1570 VW Service – 136/22238 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 01.12 oder bei (km-Stand): 60000	☐ Inpakt am (Datum): 01.12 oder bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldexkupplung: Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 02.10.2017	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 61686	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 25966	☐
Service durchgeführt von: Autohaus B. Widmann GmbH & Co. KG Dieselstraße 15, 73431 Aalen Telefon 07361 5703-1700 Telefax 07361 5703-1570 VW Service – 136/22238	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus B. Widmann GmbH & Co. KG Dieselstraße 15, 73431 Aalen Telefon 07361 5703-1700 Telefax 07361 5703-1570 VW Service – 136/22238
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 10/2018 oder bei (km-Stand):	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 03.05.18	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 92530	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 29362	☒
Service durchgeführt von: Autohaus B. Widmann GmbH & Co. KG Dieselstraße 15, 73431 Aalen Telefon 07361 5703-1700 Telefax 07361 5703-1570 VW Service – 136/22238 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus B. Widmann GmbH & Co. KG Dieselstraße 15, 73431 Aalen Telefon 07361 5703-1700 Telefax 07361 5703-1570 VW Service – 136/22238 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05.20	Inspektion am (Datum): 05.18
oder bei (km-Stand): 12000	oder bei (km-Stand): 12000

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieseldruckstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 01.01.19	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 124 987	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von: Autohaus B. Widmann GmbH & Co. KG Dieselstraße 15, 73431 Aalen Telefon 07361 5703-1700 Telefax 07361 5703-1570 VW Service – 136/22238 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus B. Widmann GmbH & Co. KG Dieselstraße 15, 73431 Aalen Telefon 0 7361 5703-1700 Telefax 07361 5703-1570 VW Service – 136/22238 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 01.20 oder bei (km-Stand): 154000	☒ Bremsflüssigkeit am (Datum): 01.19 oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschwefelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.04.19	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 138 912	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒
Service durchgeführt von: B. Widmann GmbH & Co. KG Dieselstraße 15, 73431 Aalen Telefon 07361 5703-1700 Telefax 07361 5703-1570 VW Service – 136/22238	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 01.20 oder bei (km-Stand): 154000	14sp. + Öl am (Datum): 01.20 oder bei (km-Stand): 154000

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 12.06.17	km-Stand: 46802
Bemerkungen: Serviceumfang 09E4 S-Türskulpt	Autohaus B. Widmann GmbH & Co. KG Dieselstraße 15, 73431 Aalen Telefon 07361 5703-1700 Telefax 07361 5703-1570 VW Service - 136/22238 Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	 Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	 Stempel des Fachbetriebs