Serviceplan
Volkswagen

Deutschland

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZ3CZHP002791 CRLB

3G535X

2 3G535X PASSAT Var. CLBMT 110 KW
QFZ LA7W TO TDI M6F CRLB

3 X0A B0A F86 G0K H3Y J2D DN4 Q2J
V0A 1AT 1G8 2ZH 5RQ 5SL TR1
– 3S2 8T7 QI6 I8E 8GU
1ZA L34 0YB G01 7MM

4 1JA

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der ~~Auslieferung/Erstzulassung:~~ [a] 22.07.16
22.07.2016 Audi Service 136/48691 HELD & STRÖHLE 89231 Neu-Ulm	Audi Service 136/48691 HELD & STRÖHLE 89231 Neu-Ulm
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

[a] Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 06.01.17		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 29279		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer:		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Volkswagen Automobile Leipzig GmbH, Richard-Lehmann-Str. 118, 04277 Leipzig, Tel. 0341/ 25000-500, Fax 0341/ 25000-509, Händlernummer: 15022178 Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Automobile Leipzig GmbH, Richard-Lehmann-Str. 118, 04277 Leipzig, Tel. 0341/ 25000-500, Fax 0341/ 25000-509, Händlernummer: 15022178 Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Pollenfilter
oder	
am (Datum): 01/2018	am (Datum): 07/2018
oder	**oder**
bei (km-Stand): 60.000	bei (km-Stand): 60.000

3G0012701SD

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	Ölwechsel-Service	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	Inspektion	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 11.08.17		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 60983		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer:		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Volkswagen Automobile Leipzig GmbH, Richard-Lehmann-Str. 118, 04277 Leipzig, Tel. 0341/25000-500, Fax 0341/25000-509, Handelsnummer: 15022178		LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Automobile Leipzig GmbH, Richard-Lehmann-Str. 118, 04277 Leipzig, Tel. 0341/25000-500, Fax 0341/25000-509, Handelsnummer: 15022178	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Dieselfilter / Luftfilter
oder am (Datum): 08/18	am (Datum): .....
oder bei (km-Stand): 90 000	**oder** bei (km-Stand): 90 000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒ / ☐	Ölwechsel-Service	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	Inspektion	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☒ / ☐	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.3.18		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 81140		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: A 4009		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Volkswagen Automobile Leipzig GmbH, VW Service / 21072, Delitzscher Str. 190, 04129 Leipzig, Tel. 0341/25000-300, Fax 0341/25000-340 — Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Automobile Leipzig GmbH, VW Service / 21072, Delitzscher Str. 190, 04129 Leipzig, Tel. 0341/25000-200, Fax 0341/25000-340 — 25.3.18 — Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 25.3.19 **oder** bei (km-Stand): 120 000	120000 am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☑	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☑	AdBlue®
☑ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☑	Bremsflüssigkeit
☑ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☑	Dieselkraftstofffilter
☑ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑	Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑	Keilrippenriemen
☑ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑	Luftfiltereinsatz
☐ / ☑	Reparaturempfehlung	☐ / ☑	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☑ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.09.2018		☐ / ☑	Zahnriemen
bei km-Stand: 122520		☐ / ☑	Zündkerzen
Rechnungsnummer: A201800719		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Audi Hdl-Nr. 75 230 Autohaus Gommlich GmbH & Co. KG Meißner Straße 140 01445 Radebeul Tel. 03 51 / 8 31 85-0 Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: Hdl-Nr. 75 230 Autohaus Gommlich GmbH & Co. KG Meißner Straße 140 01445 Radebeul Tel. 03 51 / 8 31 85-0 Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum): 09/2019	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand): 152520	bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 11.08.17	km-Stand: 60983
Bemerkungen: Aktion 4667 K06	Volkswagen Automobile Leipzig GmbH Richard-Lehmann-Str. 118, 04277 Leipzig Tel. 0341/ 25000-500, Fax 0341/ 25000-509 Händlernummer: 15022178 Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SD

Scanned with CamScanner