



Serviceplan

PKW

Serviceplan Deutschland




Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZAUZFP522950										CRBC		
	BA5 36Y												
2	BA536Y VARIANT 2,0 CLBM 110KW												
	QSE LA5J TW fTDI D6F CRBC												
3	X0A	B0A	C7Q	G1A	H6L	J2D	DN4	Q4H					
	—	1AT	1G3	1XX	1NL	5RQ	5SL	TR1					
	OBM	3S1	3U2	QI6		I8G	8GV	8ZH					
		1KE	1ZE	—		G07	7MJ						
		0Y1	4UP	4X3	4R4	4I3	N2M	5MB					
4	8RM	2JB	E0A	0AE	0BM	2UA		2G5					
	1JA	L07	0YH										

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: <i>06-08-2014</i>   142 / 21235 Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH Donaust. 32 63452 Hanau Stempel des Volkswagen Partners	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} <i>8.8.2014</i> <i>[Signature]</i> Stempel des Volkswagen Partners
--	---

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschmutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 16/7/15	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 29925	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer: 2015012807	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:  142 / 21235 Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH Donaustr. 32 63452 Hanau	☐ LongLife Mobilitätsgarantie:  142 / 21235 Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH Donaustr. 32 63452 Hanau
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05/8/16 oder bei (km-Stand): 60000	 am (Datum): 05/8/16 oder bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☒ Ölwechsel-Service	☒ / ☒ AdBlue®
☒ / ☒ Inspektion	☒ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☒ mit Motorölwechsel	☒ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☒ Gasfilter
☒ / ☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☒ Karosserieprüfung	☒ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☒ Reparaturrempfehlung	☒ / ☒ Luftfiltereinsatz
☒ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 27/6/16	☒ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 59719	☒ / ☒ Zahnriemen
Auftrag: 201601782	☒ / ☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐ / ☐
  142 / 21235 Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH Donaustr. 32 63452 Hanau Stempel des Fachbetriebs	LongLife-Mobilitätsgarantie:   142 / 21235 Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH Donaustr. 32 63452 Hanau Stempel des Volkswagen Partners


Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 26/6/17 oder bei (km-Stand): 90000	Insp. am (Datum): 26/6/17 oder bei (km-Stand): 90000

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselmotorschutzfilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Gasfilter
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒ Karosserieprüfung	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☐ Reparaturrempfehlung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 18.03.2017	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand 83164	☐ / ☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer: 17071072650	☐ / ☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐ / ☐
  Service 142 / 21235 Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH Donaustr. 32 63452 Hanau Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:   Service 142 / 21235 Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH Donaustr. 32 63452 Hanau Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05/2019 oder bei (km-Stand): 119164	HU + AU + Bremsflüssigkeit am (Datum): 08/2017 oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Gasfilter
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒ Karosserieprüfung	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☐ Reparaturrempfehlung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 17.4.18	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 144264	☐ / ☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☐ / ☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐ / ☐
  142 / 21236 Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH Donaustr. 32 63452 Hanau	LongLife Mobilitätsgarantie:   142 / 21236 Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH Donaustr. 32 63452 Hanau
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04.1.19 oder bei (km-Stand): 144260	 am (Datum): 04.1.19 oder bei (km-Stand): 150000

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselmotorschutzfilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Gasfilter
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒ Karosserieprüfung	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☐ Reparaturrempfehlung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 03/14/19	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 144641	☐ / ☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☐ / ☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐ / ☐




Service
142 / 21235

Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH
Donaustr. 32
63452 Hanau

Stempel des Fachbetriebs




Service
142 / 21235

Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH
Donaustr. 32
63452 Hanau

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04/20 oder bei (km-Stand): 174640	 / Insp am (Datum): 04/20 oder bei (km-Stand): 130000

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselfilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Gasfilter
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☐ Karosserieprüfung	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☐ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 29.04.19	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 144661	☐ / ☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
  142 / 21235 Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH Donaust. 32 63452 Hanau	  142 / 21235 Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH Donaust. 32 63452 Hanau
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):