NEU
WERKSTATT-TERMIN
Jetzt online buchen.
www.terminonlineschwaba.de

Serviceplan

Volkswagen

Deutschland

SCHWABA
GMBH
Unfall Spezialist
Karosserie, Lack, Clever Repair
Panne? Unfall?
Hilfe rund um die Uhr
0800 8888840

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZ3C Z GE193848
3G5 35X

2 PASSAT Var. CLBMT
110 kW TDI M6F

3 CRL B QFZ
LR7H———— TO

4 B0A F86 G0K H3Y J2D DN4
– 1AT 1G8 2ZH 5RQ 5SL TR1
– 3S2 8TB QI6 I8E 8GU
8RM 1ZA L33 0YB G01 7MM

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeugidentifizierungsnummer, 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe, 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
Schweizer Lechhausen ZwNl. der Schwaba GmbH Donaustraße 8 86165 Augsburg Telefon (0821) 79072-0 Telefax (0821) 79072-93 Betriebsnummer 141/27928 18.03.16	Schweizer Lechhausen ZwNl. der Schwaba GmbH Donaustraße 8 86165 Augsburg Telefon (0821) 79072-0 Telefax (0821) 79072-93 Betriebsnummer 141/27928 18.03.16
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28. Okt. 2016	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 29.937	☐ / ☒ .....
Rechnungsnummer:	☐ / ☒ .....
Service durchgeführt von: PENTHALER 141 67881 Tel. 08251/50041 · Fax 08251/3233 LEONHARDSTRASSE 2 86551 AICHACH-OBERBERNBACH Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: PENTHALER 141 67881 Tel. 08251/50041 · Fax 08251/3233 LEONHARDSTRASSE 2 86551 AICHACH-OBERBERNBACH Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Pollenfilter / Erw. Insp.
oder am (Datum): 10/2017	am (Datum): 03/2018
oder bei (km-Stand): 60.000	**oder** bei (km-Stand): 60.000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 09. Aug. 2017	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 60.040	☒ / ☐ LWV
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: PENTHALER 141 67881 Tel. 08251/50041 · Fax 08251/3233 LEONHARDSTRASSE 2 86551 AICHACH-OBERBERNBACH Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: PENTHALER 141 67881 Tel. 08251/50041 · Fax 08251/3233 LEONHARDSTRASSE 2 86551 AICHACH-OBERBERNBACH Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Luftfilter, Innenraumfilter
oder	
am (Datum): 08/2018	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand): 90.000	bei (km-Stand): 90.000

3G0012701SC

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.01.2018	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 89336	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Autohaus Hagenow Volkswagen Partner, Söringstraße 2 a, 19230 Hagenow, Telefon (03883) 630-0, Telefax (03883) 630-60, info@ah-hagenow.de, Betriebsnummer 123 75965	Long Life Mobilitätsgarantie: Autohaus Hagenow Volkswagen Partner, Söringstraße 2 a, 19230 Hagenow, Telefon (03883) 630-0, Telefax (03883) 630-60, info@ah-hagenow.de, Betriebsnummer 123 75965
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	.....
oder	
am (Datum): 1/2019	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand): 119336	bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.11.18	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 120 609	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 2018007645	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Richard Stein GmbH & Co. KG, Brölstraße 30-36, 51545 Waldbröl, Tel.: 02291/92689-0, Fax: 02291/92689-929 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: 133 / 21913 Richard Stein 51545 Waldbröl Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Diesel/Kraftf./Ko
oder	
am (Datum): 11/19	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand): 150000	bei (km-Stand): 150000

3G0012701SC

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 11.07.2019	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 150107	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: A2019004251	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Richard Stein GmbH & Co. KG, Brölstraße 30-36, 51545 Waldbröl, Tel.: 02291/92689-0, Fax: 02291/92689-929 — Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: 133 / 21913 Richard Stein 51545 Waldbröl — Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Kraftstofffilter / Luftfilter
oder am (Datum): 07/2020	am (Datum): .....
oder bei (km-Stand): 180000	**oder** bei (km-Stand): 179000

Scanned with CamScanner

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 17.05.2017	km-Stand: 51.269
Bemerkungen: 97 CH	PENTHALER 141 67881 Tel. 08251/50041 · Fax 08251/3233 LEONHARDSTRASSE 2 86551 AICHACH-OBERBERNBACH Stempel des Fachbetriebs

Datum: 08.08.2017	km-Stand: 60.040
Bemerkungen: 46G7	PENTHALER 141 67881 Tel. 08251/50041 · Fax 08251/3233 LEONHARDSTRASSE 2 86551 AICHACH-OBERBERNBACH Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Scanned with CamScanner