



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVNZZZ 7N z FV 051859																																											
2	7N1 36X																																											
	SHARAN CLBMT																																											
	103 KW CRM6F																																											
3	CFE NFZ																																											
	LH5X L L JJ																																											
4	<table border="1"> <tr> <td>B0A</td> <td>C2L</td> <td>G0K</td> <td>H09</td> <td>J4E</td> <td>D91</td> </tr> <tr> <td>1AT</td> <td>1G0</td> <td>2PP</td> <td>5RQ</td> <td>5BL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3S1</td> <td>3U4</td> <td>Q16</td> <td>8AY</td> <td>80V</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1LW</td> <td>3FU</td> <td></td> <td>7MJ</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4UP</td> <td>4X4</td> <td>4FZ</td> <td>N2N</td> <td>5MJ</td> </tr> <tr> <td>BRM</td> <td>2JC</td> <td>E0A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1M6</td> <td>ABC</td> <td>BIM</td> <td>USA</td> <td>1N3</td> <td>3PD 4A3 8N3</td> </tr> </table>		B0A	C2L	G0K	H09	J4E	D91	1AT	1G0	2PP	5RQ	5BL		3S1	3U4	Q16	8AY	80V			1LW	3FU		7MJ			4UP	4X4	4FZ	N2N	5MJ	BRM	2JC	E0A				1M6	ABC	BIM	USA	1N3	3PD 4A3 8N3
B0A	C2L	G0K	H09	J4E	D91																																							
1AT	1G0	2PP	5RQ	5BL																																								
3S1	3U4	Q16	8AY	80V																																								
	1LW	3FU		7MJ																																								
	4UP	4X4	4FZ	N2N	5MJ																																							
BRM	2JC	E0A																																										
1M6	ABC	BIM	USA	1N3	3PD 4A3 8N3																																							

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>23. Juni 2015</p>  <p>Sonderfahrzeugbau VOLKSWAGEN AG EMDEN Halle 10</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>01. Juli 2015</p>  <p>VOLKSWAGEN AG EMDEN Halle 10</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
--	---

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.06.2017	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 28796	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Auftrag Rechnungsnummer: # 12441	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  123/22403 Dannacker & Laudien GmbH August-Horch-Str. 22 21337 Lüneburg	LongLife Mobilitätsgarantie:  123/22403 Dannacker & Laudien GmbH August-Horch-Str. 22 21337 Lüneburg
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 06.18. oder bei (km-Stand): 58000	...Bremsflüssigkeitswechsel am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue® <i>nachgefüllt</i>
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>30.07.18</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>45.599</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>82908</i>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 Kurt Niehoff GmbH Bei der Pferdehütte 23 21339 Lüneburg Tel. 04131 / 2 00 40, Fax 20 04 30 info@niehoff.go1a.de www.niehoff.go1a.de	 Kurt Niehoff GmbH Bei der Pferdehütte 23 21339 Lüneburg Tel. 04131 / 2 00 40, Fax 20 04 30 info@niehoff.go1a.de www.niehoff.go1a.de
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>07/20</i> oder bei (km-Stand): <i>75.000</i> am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet 5W30LL	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 7.1.2020	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 59 737	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
AutoDraft servis s.r.o. Přípotočná 1549/10b 101 00 Praha 10 IČO: 049 56 028 DIČ: CZ04956028	Stempel des Volkswagen Partners
Stempel des Fachbetriebs	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 1/2020 oder bei (km-Stand): DL5 UKABATELE am (Datum): oder bei (km-Stand):