



# Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



# Fahrzeugdatenträger

1	WVG ZZZ <b>1T</b> z <b>GW558828</b>	<input type="checkbox"/>																																																							
	<b>5T1 37Y</b>																																																								
2	TOURAN 2.0	CLBMT																																																							
	110 KW TDI	D6F																																																							
3	DFEA	QMM																																																							
	LI7F	BG																																																							
4	<table border="1"> <tr><td>B0A</td><td>C1E</td><td>G1A</td><td>HS4</td><td>J2D</td><td>DN4</td><td>Q4H</td></tr> <tr><td>-</td><td>1AT</td><td>1G8</td><td>1XX</td><td>1NL</td><td>5RQ</td><td>5SL</td><td>TR1</td></tr> <tr><td>0BP</td><td>3S2</td><td>3U2</td><td>QG1</td><td>I8E</td><td>8GV</td><td>8ZH</td><td></td></tr> <tr><td>1KE</td><td>1ZA</td><td>-</td><td></td><td>G04</td><td>7MM</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0Y1</td><td>4UP</td><td>4X3</td><td></td><td>4I2</td><td>N0R</td><td>5MJ</td><td></td></tr> <tr><td>8RM</td><td>2JP</td><td>E0A</td><td>0AL</td><td>0BP</td><td></td><td>2G5</td><td></td></tr> <tr><td>1JA</td><td>L09</td><td>0YE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		B0A	C1E	G1A	HS4	J2D	DN4	Q4H	-	1AT	1G8	1XX	1NL	5RQ	5SL	TR1	0BP	3S2	3U2	QG1	I8E	8GV	8ZH		1KE	1ZA	-		G04	7MM			0Y1	4UP	4X3		4I2	N0R	5MJ		8RM	2JP	E0A	0AL	0BP		2G5		1JA	L09	0YE					
B0A	C1E	G1A	HS4	J2D	DN4	Q4H																																																			
-	1AT	1G8	1XX	1NL	5RQ	5SL	TR1																																																		
0BP	3S2	3U2	QG1	I8E	8GV	8ZH																																																			
1KE	1ZA	-		G04	7MM																																																				
0Y1	4UP	4X3		4I2	N0R	5MJ																																																			
8RM	2JP	E0A	0AL	0BP		2G5																																																			
1JA	L09	0YE																																																							

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><i>autowelt schuler</i></p> <p><b>136/4441 5</b></p> <p>78166 Donaueschingen</p> </div> <p><i>17.03.16</i></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><i>autowelt schuler</i></p> <p><b>136/4441 5</b></p> <p>78166 Donaueschingen</p> </div> <p><i>27.09.16</i></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	---

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 6.4.17	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 30.502	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:  219 / 629 Autohaus MARACK GmbH Stempel des Fachbetriebs 9330 ALTHOFEN	LongLife Mobilitätsgarantie:  219 / 629 Autohaus MARACK GmbH Stempel des Volkswagen Partners 9330 ALTHOFEN

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): .....	..... am (Datum): .....
<input type="checkbox"/> oder bei (km-Stand): .....	oder bei (km-Stand): .....

## Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>1.12.2017</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
bei km-Stand: <b>59 514</b>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Rechnungsnummer: <b>2017005624</b>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:  <b>219 / 629</b> <b>Autohaus</b> <b>MARACK GmbH</b> 9330 ALTHOFEN Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitäts-Garantie:  <b>219 / 629</b> <b>Autohaus</b> <b>MARACK GmbH</b> 9330 ALTHOFEN Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige <b>oder</b> am (Datum): .....	..... am (Datum): .....
<input type="checkbox"/> bei (km-Stand): .....	<b>oder</b> bei (km-Stand): .....

# Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelteil
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 7.8.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 90292	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: W	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> .....
 219 / 629 Autohaus <b>MARACK GmbH</b> Stempel des Fachbetriebs ALTHOFEN	LongLife Mobilitätsgarantie:  219 / 629 Autohaus <b>MARACK GmbH</b> Stempel des Volkswagen Partners 9330 ALTHOFEN

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 8.2019 oder bei (km-Stand): .....	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....