Serviceplan

Volkswagen

Deutschland

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger

WVWZZZ7N Z FV041460

7N1 48Y

SHARAN HLBMT

130 KW CRD6F

CFG PQJ

LB8R L L JV

4

B0A CM4 G1A H12 J4E DE2

1AT 1G0 2FG 5RQ 5SL

3S1 3U4 QI6 8AY 8GV

1LW 3FA 7MJ

4UP 4X4 4I2 N7D 5MY

8RM 2UL E0A

1D0 A8D 8IM U5A 1N3 3PD 4A3 8N3

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	**Datum der Auslieferung/Erstzulassung:**[a]
	23. Mai 2015 VOLKSWAGEN AG EMDEN Halle 10
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

[a] Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Reparaturempfehlung Radnabe vorne rechts	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 2.12.16	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 30884	☐ / ☐ .....
~~Rechnung~~snummer: 18440	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Audi Zentrum Bamberg 142 / 20570 Motor-Nützel Vertriebs-GmbH 96052 Bamberg Stempel des Fachbetriebs	Motor-Nützel Vertriebs-GmbH Audi Zentrum Bamberg Kärntenstr. 9/11 96052 Bamberg Telefon +49 951 942 22-0 info@audi-zentrum-bamberg.de Betriebsnr. 14220570 2.12.16 Datum Unterschrift

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Bremsflüssigkeit
oder	
am (Datum):	am (Datum): 5/18
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 6.12.2017	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 47467	☐ / ☐ .....
Auftrags ~~Rechnungs~~nummer: 20170 18643	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Audi Zentrum Bamberg 142 / 20570 Motor-Nutzel Vertriebs GmbH 96052 Bamberg Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Motor-Nützel Vertriebs-GmbH Audi Zentrum Bamberg Kärntenstr. 9/11 96052 Bamberg Telefon +49 951 942 22-0 info@audi-zentrum-bamberg.de Betriebsnr. 14220570 6.12.2017 Datum Unterschrift

Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... oder bei (km-Stand):	Inspektion am (Datum): 12.2018 oder bei (km-Stand):	Bremsfl. + AU 05.2018

3G0012701SB

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

× Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒	
Beschreibung der Mängel: Kratzer Tür vorn + hinten und Kotflügel rechts	Audi Zentrum Bamberg 142 / 20570 Motor-Nutzel Vertriebs GmbH 96052 Bamberg Stempel des Fachbetriebs

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 09.11.18	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 62115	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 2018000722	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Volkswagen Service, Motor-Nützel Vertriebs-GmbH, 142/22362, 96052 Bamberg Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Service, Motor-Nützel Vertriebs-GmbH, 142/22362, 96052 Bamberg Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 11/19 **oder** bei (km-Stand): 90000	Luft- Kraftstofffilter am (Datum): 11/19 **oder** bei (km-Stand): 90000

Scanned with CamScanner

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 6.12.2017	km-Stand: 47467
Bemerkungen: Aktion 23Q7	Audi Zentru... Bamberg 142 / 20570 Motor-Nützel Vertriebs GmbH 96052 Bamberg Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Scanned with CamScanner