Wartung / Verschleiß

Reifen-Paket

Serviceplan
Volkswagen
Deutschland

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger

1 WVG ZZZ 1T Z HWØ2Ø213

5T1 47Y

2 TOURAN 2.Ø HLBMT

11Ø KW TDI D6F

3 DFGA QMM

LI7F——— BJ

4 BØA CE9 G1A HD3 J2D DN4 Q4H

– 1AT 1GØ 2ZD 1NL 5RQ 5SL TR1

ØBP 3S1 3U2 QG1 I8E 8GV 8ZQ

1KE 1ZA – GØ4 7MM

ØY1 4UP 4X3 4I2 N2S 5MB

8RM 2JR EØA ØAL ØBP 2G5

1JA LØ9 ØYD

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
136/44598 Volkswagen Zentrum 90762 Fürth 19.08.16	Volkswagen Zentrum Fürth Pillenstein GmbH Nürnberger Str. 147 • 90762 Fürth Telefon (0911) 97 02 - 950 24.08.16
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☑ / ☐	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☑	AdBlue®
☑ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☑	Bremsflüssigkeit
☑ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☑	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑	Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑	Keilrippenriemen
☐ / ☑	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑	Luftfiltereinsatz
☐ / ☑	Reparaturempfehlung	☐ / ☑	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 06.06.17		☐ / ☑	Zahnriemen
bei km-Stand: 29703		☐ / ☑	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 18946		☐ / ☑	.....
Service durchgeführt von: Audi 133 / 20484 Vorländer GbR 53809 Ruppichteroth		LongLife Mobilitätsgarantie: Audi 133 / 20484 Vorländer GbR 53809 Ruppichteroth	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Inspektion
oder	
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 59700

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☑ / ☐	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☑	AdBlue®
☑ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☑	Bremsflüssigkeit
☑ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☑	Dieselkraftstofffilter
☑ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☑ / ☐	Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑	Haldexkupplung: Öl
☑ / ☐	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑	Keilrippenriemen
☑ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑	Luftfiltereinsatz
☑ / ☐	Reparaturempfehlung	☐ / ☑	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☑ / ☐	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☑ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 07.03.18		☐ / ☑	Zahnriemen
bei km-Stand: 58358		☐ / ☑	Zündkerzen
Rechnungsnummer: A12084		☐ / ☑	.....
Service durchgeführt von: AUDI 133 / 20484 Vorländer GmbH 53809 Ruppichteroth		LongLife Mobilitätsgarantie: AUDI 133 / 20484 Vorländer GmbH 53809 Ruppichteroth	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Insp. .....
oder	
am (Datum):	am (Datum): 03.19
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 88.300

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☑	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☑	AdBlue®
☑ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☑	Bremsflüssigkeit
☑ / ☐	mit Motorölwechsel	☑ / ☐	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑	Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑	Keilrippenriemen
☑ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☑ / ☐	Luftfiltereinsatz
☐ / ☑	Reparaturempfehlung	☐ / ☑	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	09.01.19	☐ / ☑	Zahnriemen
bei km-Stand:	90275	☐ / ☑	Zündkerzen
Rechnungsnummer:	415874	☐ / ☑	.....
Service durchgeführt von:	AUDI 133 / 20484 Vorländer GmbH 53809 Ruppichteroth	LongLife Mobilitätsgarantie:	AUDI 133 / 20484 Vorländer GmbH 53809 Ruppichteroth
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige	Insp. + DSG
oder	
am (Datum):	am (Datum): 01.20
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 110000

Scanned with CamScanner