Serviceplan
Volkswagen
Deutschland

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger



Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
10/16 AUTOHAUS OSTERMAIER GMBH Landshuter Straße 9 | 84137 Vilsbiburg | Tel. 08741/9633-0 Mobilitätsgarantie bis 10/18 141 / 47104	20.10.16 141/47104 Autohaus Ostermaier GmbH 84137 Vilsbiburg Tel. 08741/9633-0
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

[a] Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	Ölwechsel-Service	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	Inspektion	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☐ / ☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 2.5.11		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 27976		☐ / ☒	Zündkerzen
Auftragsnummer: 616252		☐ / ☒	.....
Service durchgeführt:		LongLife Mobilitätsgarantie:	
Stempel des Fachbetriebs	141 / 47104 Autohaus Ostermaier GmbH 84137 Vilsbiburg Tel. 08741/9633-0	Stempel des Volkswagen Partners	141 / 47104 Autohaus Ostermaier GmbH 84137 Vilsbiburg Tel. 08741/9633-0

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☒ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:	
Steinschlag auf Motorhaube	141 / 47104 Autohaus Ostermaier GmbH 84137 Vilsbiburg Tel. 08741/9633-0
	Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SD

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	Ölwechsel-Service	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	Inspektion	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☐ / ☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27.11.17		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 61338		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2017915517		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Stempel des Fachbetriebs	141 / 47104 Autohaus Ostermaier GmbH 84137 Vilsbiburg Tel. 08741/9633-0	LongLife-Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners	141 / 47104 Autohaus Ostermaier GmbH 84137 Vilsbiburg Tel. 08741/9633-0

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	Ölwechsel-Service	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	Inspektion	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☒ / ☐	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☐ / ☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.05.18		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 90537		☐ / ☒	Zündkerzen
Auftrag Rechnungsnummer: 2018911036		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: 141 / 47104 Autohaus Ostermaier GmbH 84137 Vilsbiburg Tel. 08741/9633-0		LongLife Motoröl-Garantie: 141 / 47104 Autohaus Ostermaier GmbH 84137 Vilsbiburg Tel. 08741/9633-0	
Stempel des Fachbetriebes		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	Ölwechsel-Service	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.10.2018		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 117831		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: A: 2018066903		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: VW E. Sirries Stempel des Fachbetriebs 13365498 41836 Hückelhoven		LongLife Mobilitätsgarantie: VW E. Sirries Stempel des Volkswagen Partners 13365498 41836 Hückelhoven	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 10/2019 **oder** bei (km-Stand): 147831	Bremsfl.-Serie am (Datum): 10/2019 **oder** bei (km-Stand): 177831

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☑ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☑ AdBlue®
☑ / ☐ Inspektion	☐ / ☑ Bremsflüssigkeit
☑ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☑ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑ Keilrippenriemen
☐ / ☑ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑ Luftfiltereinsatz
☐ / ☑ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.06.19	☐ / ☑ Zahnriemen
bei km-Stand: 149662	☐ / ☑ Zündkerzen
Rechnungsnummer: AU203981	☐ / ☐ ....
Service durchgeführt von:	Mobilitätsgarantie:
Ostermaier-Holzer GmbH & Co. KG Volkswagen Service Teplitzer Str. 25 84478 Waldkraiburg Telefon 08638 / 950-0 Betriebs-Nr. 14167024 OSTERMAIER HOLZER Ihre Auto-Familie www.ostermaier-holzer.de	Ostermaier-Holzer GmbH & Co. KG Volkswagen Service Teplitzer Str. 25 84478 Waldkraiburg Telefon 08638 / 950-0 Betriebs-Nr. 141 67024 OSTERMAIER HOLZER Ihre Auto-Familie www.ostermaier-holzer.de
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Termin:	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☑ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	....
am (Datum): 06/20	am (Datum): ....
oder	oder
bei (km-Stand): 180 000	bei (km-Stand): ....

◁

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☐ / ☒	**Inspektion**	☒ / ☐	Bremsflüssigkeit
☐ / ☒	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☐ / ☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 7.11.19		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 151.262		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer:		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: 141 / 47104 Autohaus Ostermaier GmbH 84137 Vilsbiburg Tel. 08741/9633-0		LongLife Mobilitätsgarantie:	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner