SIMPLY CLEVER

SERVICEPLAN

Scanned by CamScanner

Dokumentation der Fahrzeugübergabe

TMBJJ7NE7G0112108 CRMB

5E5485 OCT COM STY

PGT LF9R-1Z1Z HA 110KW CRMB

E0A 1D0 7Q0 I8E 1KD 6FF 1AT 7MM
1N3 G01 HH7 4UP L05 B01 3QC 4X3
J2D QI6 8GV

R 16 R 17

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben

1ST012705SJ

Datum der Auslieferung/Erstzulassung

/ /

SKODA-SERVICE-CENTER
RICHARD STEIN
GMBH & CO KG
OVERATHER STR. 43
51766 ENGELSKIRCHEN
TELEFON 0 22 63 / 809 - 0
TELEFAX 0 22 63 / 9 09 59

ŠKODA Partner
Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantieverlängerung? Ja ☐ Nein ☐

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung[a]

Jahre: _____ oder km: _____
bzw.
Meilen: _____

[a] Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned by CamScanner

ŠKODA

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TMBJJ7NE7G0112108
Typbezeichnung	OCT.COM STY TD110/2.0M6F
Datum der Auslieferung	2015-11-09

Inspektion	
Datum	2019-09-27
Laufleistung	148857 km
Auftragsnummer	2019019226
1/3.267.549	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselkraftstofffilter ✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	VW Automobile Hannover Rudolf-Petzold-Ring 1 31275 Lehrte-Aligse Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2018-11-29
Laufleistung	117679 km
Auftragsnummer	2018023039
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	VW Automobile Hannover Rudolf-Petzold-Ring 1 31275 Lehrte-Aligse Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

ŠKODA

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE!

Volkswagen Automobile
Rudolf-Petzold-Ring 1
31275 Lehrte
T 05132 5006-0
Skoda Service-Partner

TMB:
1/3.267.549

Scanned by CamScanner

ŠKODA

Eintragung der Werkstatt

Datum	2018-02-28
Laufleistung	90386 km
Inspektion vom 27.2.2018 bei km 90386/Wertmarke:2/3.171.080	
Durchgeführt von	Volkswagen Automobile Region H annover G Rudolf-Petzold-Ring 1 31275 Lehrte Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-02-27
Laufleistung	90384 km
Auftragsnummer	2018003687
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	VW Automobile Hannover Rudolf-Petzold-Ring 1 31275 Lehrte-Aligse Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-06-28
Laufleistung	60731 km
Auftragsnummer	2017011189
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Dieselkraftstofffilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	VW Automobile Hannover Rudolf-Petzold-Ring 1 31275 Lehrte-Aligse Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Scanned by CamScanner

ŠKODA

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2016-09-08
Laufleistung	30825 km
Auftragsnummer	2016013762
WERTMARKE:2786319	
Durchgeführt von	VW Automobile Hannover Rudolf-Petzold-Ring 1 31275 Lehrte-Aligse Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2015-11-02
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	300272
Durchgeführt von	Richard Stein GmbH & Co. KG Overather Strasse 43 51766 Engelskirchen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Scanned by CamScanner