



# Serviceplan

Personenwagens  
Serviceplan Europa



# Sticker met wagengegevens

1	<input type="checkbox"/>	FAHRZG.-IDENT-NR. VEHICLE-IDENT-NO.	1617 37-3-5137 202 BE						
	<input type="checkbox"/>	TYP/TYPE	WVWZZZ3C z FE054027						
2	<input type="checkbox"/>		365 C5X						
	<input type="checkbox"/>		PASSAT ALLTR. BNT						
	<input type="checkbox"/>	1-799	103 kW M&F						
3	<input type="checkbox"/>	MOTORKB./GETR. KB. ENG. CODE/TRANS. CODE	CFF B NFZ						
	<input type="checkbox"/>	LACKNR./INNENAUSST. PAINT NO./INTERIOR	LBR						
	<input type="checkbox"/>	M. - AUSST./OPTIONS							
4	<input type="checkbox"/>		BDA	CDS	BON	HIS	J2D	D91	
	<input type="checkbox"/>		1AT	1G0	2PP		SRO	SSL	TL4
	<input type="checkbox"/>		3FU	351	BTC	GI6	BAY	BGV	
	<input type="checkbox"/>		BRM	1ZM	L19	OYG	G43	7MJ	
	<input type="checkbox"/>								
	<input type="checkbox"/>								
	<input type="checkbox"/>								
	<input type="checkbox"/>								
	<input type="checkbox"/>								

BTT-0507

Afbeelding 1: Chassisnummer; 2: Model, motorvermogen, versnellingsbak; 3: Motorcode, versnellingsbakcode, laknummer, interieur; 4: Meeruitvoeringen, PR-nummers.

<p>Aflevering Service uitgevoerd op:</p>	<p>Afleveringsdatum/datum 1e kentekenregistratie:<sup>a)</sup> 17/10/14</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  <p>1050</p> <p>Verellen Beerens Geel Antwerpseweg 73 2440 Geel</p> <p>014/57 10 90</p> </div>
<p>Stempel van de Volkswagen Partner</p>	<p>Stempel van de Volkswagen Partner</p>

<sup>a)</sup> Afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.

# Bewijs 1 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra werkzaamheden - Vervanging van:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Olieservice	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Carrosseriecontrole	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Flesje met bandenaafdichtmiddel
Service uitgevoerd op: 3/12/15	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Interieurluchtfilterelement
	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem
	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bougies
Bij km-stand: 30-371	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> .....
Rekeningnummer:	
Service uitgevoerd door:	LongLife mobiliteitsgarantie:
 <p>202 2018 Verellen Antwerpseweg, 73 2440 GEEL Tel.+32 14 57 10 90 Fax +32 14 59 11 75</p>	 <p>202 2018 Verellen Antwerpseweg, 73 2440 GEEL Tel.+32 14 57 10 90 Fax +32 14 59 11 75</p>
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Wanneer dient uw volgende servicebeurt uitgevoerd te worden:	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input type="checkbox"/> Volgens service-intervalindicatie <b>of</b> Op (datum): ..... <b>of</b> Bij (km-stand): .....	..... Op (datum): ..... <b>of</b> Bij (km-stand): .....





## Bewijs 2 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van:
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Olieservice	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Remvloeistof
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Gasfilter
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Carrosseriecontrole	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luchtfiltelement
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Flesje met bandenaafdichtmiddel
Service uitgevoerd op: 12/10/2016	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Interieurluchtfiltelement
Bij km-stand: 50.893	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getande riem
Rekeningnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bougies
Service uitgevoerd door:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
 <p>202 2018 Verellen Antwerpseweg, 73 2440 GEEL Tel.+32 14 57 10 90 Fax +32 14 59 11 75</p>	<p>LongLife mobiliteitsgarantie:</p>  <p>202 2018 Verellen Antwerpseweg, 73 2440 GEEL Tel.+32 14 57 10 90 Fax +32 14 59 11 75</p>
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

### Wanneer dient uw volgende servicebeurt uitgevoerd te worden:



Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input type="checkbox"/> Volgens service-intervalindicatie <b>of</b> Op (datum): ..... <b>of</b> Bij (km-stand): .....	..... Op (datum): ..... <b>of</b> Bij (km-stand): .....

# Bewijs 3 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Olieservice	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Carrosseriecontrole	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Flesje met bandenaafdichtmiddel
Service uitgevoerd op: 20/12/16	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Interieurluchtfilterelement
Bij km-stand: 56.280	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem
Rekeningnummer:	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bougies
Service uitgevoerd door:	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> .....
 <p>202 2018 Verellen Antwerpseweg, 73 2440 GEEL Tel. +32 14 57 10 90 Fax +32 14 59 11 75</p>	<p>LongLife mobiliteitsgarantie:</p>  <p>202 2018 Verellen Antwerpseweg, 73 2440 GEEL Tel. +32 14 57 10 90 Fax +32 14 59 11 75</p>
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Wanneer dient uw volgende servicebeurt uitgevoerd te worden:	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input type="checkbox"/> Volgens service-intervalindicatie	
<b>of</b>	.....
Op (datum): .....	Op (datum): .....
<b>of</b>	<b>of</b>
Bij (km-stand): .....	Bij (km-stand): .....

# Bewijs 5 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Olieservice	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspectie	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Carrosseriecontrole	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Flesje met bandenaafdichtmiddel
Service uitgevoerd op: 17/1/19	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Interieurluchtfilterelement
Bij km-stand: 110800	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getande riem
Rekeningnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bougies
Service uitgevoerd door:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
 <p>202 2018 Verellen Antwerpseweg, 73 2440 GEEL Tel. +32 14 57 10 90 Fax +32 14 59 11 75</p>	<p>LongLife mobiliteitsgarantie</p>  <p>202 2018 Verellen Antwerpseweg 73 2440 GEEL Tel. +32 14 57 10 90 Fa. +32 14 59 11 75</p>
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Wanneer dient uw volgende servicebeurt uitgevoerd te worden:	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input checked="" type="checkbox"/> Volgens service-intervalindicatie of Op (datum): ..... of Bij (km-stand): .....	..... Op (datum): ..... of Bij (km-stand): .....