

142265



Serviceplan

CC, Eos, Golf, Golf Cabriolet, Golf GTD, Golf GTI, Golf Plus, Passat, Passat Variant, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Touareg, up!



Sticker met wagengegevens

1	WVWZZZ 7N z DV015102											
2	7N1 46X											
3	SHARAN-NF HLBMT											
4	103 KW CRM6F											
	CFF NFZ											
	LH8Z L--- L--- JJ											
	BOA CM4 GOK H11 J2D D91											
	1AT 2PP 5RQ 55L											
	3S1 3U4 GG1 BAY BGV											
	1LW 3FA 7MQ											
	4UP 4X3 4F2 N7D SMY											
	BRM 2JL EGA											
	1M6 ASD BID USA IN3 3PD 4A3 BN3											

BTT-0507

Afbeelding 1 1: Chassisnummer; 2: Model, motorvermogen, versnellingsbak; 3: Motorcode, versnellingsbakcode, laknummer, interieur; 4: Meeruitvoeringen, PR-nummers.

Aflevering Service uitgevoerd op: 30/11/2012  202 Cert. ISO 9001:2000 4138 D'leteren Vilvoorde Mechelsesteenweg, 586A Tel. 02/255 99 99 Fax 02/255 99 88 Stempel van de Volkswagen Partner	Afleveringsdatum/datum 1e kentekenregistratie:^{a)} Stempel van de Volkswagen Partner
---	---

a) Afleveringsdatum van het eerste kenteken

Bewijs 1 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Vervangen van:
☐ / ☒ Kleine Onderhoud Service	☐ / ☒ AdBlue®
☐ / ☒ In combinatie	☐ / ☒ Remvloeistof
☒ / ☐ Interval Service inclusief olie verversen	☐ / ☒ Brandstoffilter
☒ / ☐ In combinatie	☐ / ☒ Gasfilter
☐ / ☒ Grote Onderhoud Service	☐ / ☒ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife motorolie gebruikt	☐ / ☒ Haldex-koppeling: olie
☒ / ☐ Corrosiebescherming van de carrosserie controleren	☐ / ☒ Filterelement
☒ / ☐ Reparatieadvies	☐ / ☒ Flesje met bandenaafdichtmiddel
☒ / ☐ Wens van de klant (ook op de werkorder noteren)	☐ / ☒ Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 30000	☐ / ☒ Getande riem
Bij km-stand: 28/07/2014	☐ / ☒ Bougies
Rekeningnummer:	☐ / ☒
Service uitgevoerd door:	LongLife mobiliteitsgarantie:
 Audi 202 Cert. 4138 ISO 9001:2008 D'IETEREN VILVOORDE Mechelsesteenweg, 586a 1800 VILVOORDE Tel.+32 2 255 99 99	 Audi 202 Cert. 4138 ISO 9001:2008 D'IETEREN VILVOORDE Mechelsesteenweg, 586a 1800 VILVOORDE Tel.+32 2 255 99 99
Stempel van de Volkswagen Partner	Stempel van de Volkswagen Partner

Uw volgende Service	
is op (datum): 60000	Welke service is de eerstvolgende?
of 28/07/2016	
Bij (km-stand):	

Bewijs 2 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Vervangen van:
☒ / ☐ Kleine Onderhoud Service	☐ / ☒ AdBlue®
☐ / ☒ In combinatie	☒ / ☐ Remvloeistof
☒ / ☐ Interval Service inclusief olie verversen	☐ / ☒ Brandstoffilter
☒ / ☐ In combinatie	☐ / ☒ Gasfilter
☒ / ☐ Grote Onderhoud Service	☐ / ☒ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife motorolie gebruikt	☐ / ☒ Haldex-koppeling: olie
☐ / ☐ Corrosiebescherming van de carrosserie controleren	☐ / ☒ Filterelement
☐ / ☐ Reparatieadvies	☐ / ☒ Flesje met bandenaafdichtmiddel
☐ / ☐ Wens van de klant (ook op de werkorder noteren)	☒ / ☐ Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 03/05/2016	☐ / ☒ Getande riem
Bij km-stand: 58 849	☐ / ☒ Bougies
Rekeningnummer:	☐ / ☐
Service uitgevoerd door:	LongLife mobiliteitsgarantie:
 202 ISO 9001: 1502 2008 D'leteren Woluwe Leuvensesteenweg, 319 T. +32 2 712 21 10 F. +32 2 712 21 20 BTW BE 403.448.140	 202 ISO 9001: 1502 2008 D'leteren Woluwe Leuvensesteenweg, 319 T. +32 2 712 21 10 F. +32 2 712 21 20 BTW BE 403.448.140
Stempel van de Volkswagen Partner	Stempel van de Volkswagen Partner

Uw volgende Service	
is op (datum):	Welke service is de eerstvolgende?
of	
Bij (km-stand):	

Bewijs 3 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Vervangen van:
☒ / ☒ Kleine Onderhoud Service	☒ / ☒ AdBlue®
☒ / ☒ In combinatie	☒ / ☐ Remvloeistof
☒ / ☐ Interval Service inclusief olie verversen	☒ / ☐ Brandstoffilter
☒ / ☐ In combinatie	☐ / ☒ Gasfilter
☒ / ☐ Grote Onderhoud Service	☐ / ☒ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife motorolie gebruikt	☐ / ☒ Haldex-koppeling: olie
☐ / ☒ Corrosiebescherming van de carrosserie controleren	☒ / ☐ Filterelement
☐ / ☒ Reparatieadvies	☐ / ☒ Flesje met bandenaafdichtmiddel
☐ / ☒ Wens van de klant (ook op de werkorder noteren)	☒ / ☐ Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 28/2/18.	☐ / ☒ Getande riem
Bij km-stand:	☐ / ☒ Bougies
Rekeningnummer:	☐ / ☐
Service uitgevoerd door:	LongLife mobiliteitsgarantie:
 202 4401 Auto Center Zaventem Leuvensesteenweg 344 BTW BE403.448.140	 202 4401 Auto Center Zaventem Leuvensesteenweg 344 BTW BE403.448.140
Stempel van de Volkswagen Partner	Stempel van de Volkswagen Partner

Uw volgende Service	
is op (datum):	Welke service is de eerstvolgende?
of	
Bij (km-stand):	