




Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVG ZZZ 1T z FW078838	
	1T3 493	
2	TOURAN 2.0 HIGHL	
	130 KW TDI D6F	
3	CFJB	PQK
	LC9X	YV
4	B0A C6U G1A HG8 J1D DE2 — 1AT 1G8 2FQ 1NL 5RQ 5SL TP4 0BF 3S1 3U7 QG1 8AY 8GU 8ZH 1KS 1ZA — 3YR G27 7MJ 0Y1 4UF 4X3 4I2 N2S 5MU 8RM 2JX E0A 0AF 0BF 2UA 2G5 1JC L62 0YC	

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

27-04-2015

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}



Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselmotorschmutzfilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☐ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ / ☐ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Reparaturrempfehlung	☒ / ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25.07.16	☒ / ☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 37450	☒ / ☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: H 2223	☐ / ☐
Service durchgeführt von:	☐ / ☐
 Stempel des Fachbetriebs	 LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

☒ nach Service-Intervall-Anzeige
oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

.....

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselmotorschmutzfilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 14.11.16	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 64.925	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 16.561	☐ / ☐
Service durchgeführt von: 	LongLife Mobilitätsgarantie: 
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): 11/2017

oder

bei (km-Stand): 90.000

Zusatzarbeiten

Luft + Kraftst. Filter

am (Datum):

oder

bei (km-Stand): 90.000

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselpartikelfilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 13.07.17	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 95 987	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 10.091	☐ / ☐
Service durchgeführt von: Fritz Rauwers GmbH 124 / 22306 30453 Hannover (Ahlem)	LongLife Mobilitätsgarantie: Fritz Rauwers GmbH 124 / 22306 30453 Hannover (Ahlem)
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 07/18 oder bei (km-Stand):	Brandschiff Brandschiff Service am (Datum): oder 04/2028 bei (km-Stand):

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselmotorschmutzfilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturrempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 10.07.19	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 128525	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2018004453	☐ / ☐
Service durchgeführt von: Brandenburgische Automobil GmbH Volkswagen Partner Homburger Straße 34 14641 Nauen Telefon (033 21) 7 44 33 Telefax (033 21) 74 43 53 naeu@ba-mobil.de Stempel des Fachbetriebs Betriebsnummer 75639	LongLife Mobilitätsgarantie: Mobilitätsgarantie bis 10.07.19 146 / 75639 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 07/19 oder bei (km-Stand): 158000	☒ <i>Impektor</i> am (Datum): 07/19 oder bei (km-Stand): 158000