




Serviceplan
Volkswagen
Deutschland



Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.4.17	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 30572	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 470A00M124	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  141/74691 Auto Ortnr 82380 Peißenberg Stempel des Fachbetriebs	LongLife-Mobilitätsgarantie:  141/74691 Auto Ortnr Stempel des Volkswagen Partners 82380 Peißenberg

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): am (Datum):
oder bei (km-Stand):	oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein. Durchgeführt wurde:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>16.10.17</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>60119</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt  141/74691 Auto Ortner 82380 Peißenberg Stempel des Fachbetriebs	LongLife  Qualitätsgarantie: 141/74691 Auto Ortner 82380 Peißenberg Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>M. 01/18</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>90425</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>Auftrag 2332</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 141/74691 Stempel des Fachbetriebs	 141/74691 Stempel des Fachbetriebs
Auto Ortnet	Auto Ortnet
82380 Peißenberg	82380 Peißenberg

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis <input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum): oder	am (Datum): <i>7/19 Bransfl.</i>
bei (km-Stand): oder	bei (km-Stand): <i>12000</i>



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHE005938
Typbezeichnung	PASSAT Var. CLBMT 110 TDID6F
Datum der Auslieferung	2016-07-15

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-01-14
Laufleistung	119914 km
Auftragsnummer	2019000122
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Getriebeöl ✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Ortner Schongauer Straße 115 82380 Peissenberg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHE005938
Typbezeichnung	PASSAT Var. CLBMT 110 TDID6F
Datum der Auslieferung	2016-07-15

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-09-09
Laufleistung	150000 km
Auftragsnummer	2019003004
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Ortner Schongauer Straße 115 82380 Peissenberg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-09-09
Laufleistung	150000 km
Auftragsnummer	2019003004
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Ortner Schongauer Straße 115 82380 Peissenberg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)