

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum                               | 2017-07-10                                                                                  |
| Laufleistung                        | 27472 km                                                                                    |
| Auftragsnummer                      | 768002                                                                                      |
| Durchgeführt von                    | Autohaus H. Siemon GmbH & Co. KG<br>Osnabrücker Str. 301<br>49479 Ibbenbüren<br>Deutschland |
| Autorisierter ŠKODA Service-Partner | Ja                                                                                          |
| Mobilitätsgarantie                  | Ja (bis Anzeige Service)                                                                    |

**Übergabe-Inspektion**

|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum                               | 2017-04-11                                                                                  |
| Laufleistung                        | 0 km                                                                                        |
| Auftragsnummer                      | 869104                                                                                      |
| Durchgeführt von                    | Autohaus H. Siemon GmbH & Co. KG<br>Osnabrücker Str. 301<br>49479 Ibbenbüren<br>Deutschland |
| Autorisierter ŠKODA Service-Partner | Ja                                                                                          |
| Mobilitätsgarantie                  | Ja (bis Anzeige Service)                                                                    |



## Komplettnachweis

### Fahrzeugdaten

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Fahrgestellnummer      | TMBJJ7NE3H0075950        |
| Typbezeichnung         | OCT.COM AMB TD110/2.0M6F |
| Datum der Auslieferung | 2016-10-28               |

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

|                                     |                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum                               | 2019-01-21                                                                                                                    |
| Laufleistung                        | 115760 km                                                                                                                     |
| Auftragsnummer                      | 902764                                                                                                                        |
| Mob.-Nr. 1/2.883.793                |                                                                                                                               |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten        | <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter<br><input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang |
| Durchgeführt von                    | Autohaus H. Siemon GmbH & Co. KG<br>Osnabrücker Str. 301<br>49479 Ibbenbüren<br>Deutschland                                   |
| Autorisierter ŠKODA Service-Partner | Ja                                                                                                                            |
| Mobilitätsgarantie                  | Ja (bis Anzeige Service)                                                                                                      |

**1 JAHR  
MOBILITÄTSGARANTIE**

TMB:  
**1/2.883.793**

SA051961201 Stand: 06/2018

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

|                                     |                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum                               | 2018-01-11                                                                                                                    |
| Laufleistung                        | 57345 km                                                                                                                      |
| Auftragsnummer                      | 814496                                                                                                                        |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten        | <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter<br><input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang |
| Durchgeführt von                    | Autohaus H. Siemon GmbH & Co. KG<br>Osnabrücker Str. 301<br>49479 Ibbenbüren<br>Deutschland                                   |
| Autorisierter ŠKODA Service-Partner | Ja                                                                                                                            |
| Mobilitätsgarantie                  | Ja (bis Anzeige Service)                                                                                                      |



# Wartungsliste



|                                               |                              |                                 |                                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Auftrags-Nr.</b><br>861256                 | <b>Verkaufstyp</b><br>5E5385 | <b>Kennzeichen</b><br>ST-F 1019 | <b>Zulassung</b><br>2016-10-28  |
| <b>Fahrgestellnummer</b><br>TMBJJ7NE3H0075950 | <b>MKB</b><br>CRMB           | <b>Kilometerstand</b><br>85000  | <b>Serviceberater</b><br>Hübner |
| <b>Verkaufstyp</b><br>OCT.COM AMB TD110/2.0I  | <b>GKB</b><br>PGT            | <b>Modelljahr</b><br>2017       | <b>Datum</b><br>2018-7-11       |

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

| Fahrzeug von innen                                                                                                                                                                   | i.O./<br>durchgeführt               | n.i.O. behoben           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Signalhorn: Funktion prüfen                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ablaufdatum Verbandkasten <u>01/2021</u> : Prüfen und Datum eintragen                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Reifenfülldruck am Reserverad oder Pannenset auf Vollständigkeit (Reifendichtmittel, Kompressor) und Reifendichtmittel auf Verfallsdatum <u>01/2020</u> : Prüfen und Datum eintragen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Fahrzeug von außen                                                                                                                                                               | i.O./<br>durchgeführt               | n.i.O. behoben           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Fahrzeug von unten                                                           | i.O./<br>durchgeführt               | n.i.O. behoben           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Bereifung                                                                         | i.O./<br>durchgeführt               | n.i.O. behoben                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Reifenfülldruck an allen 4 Rädern: Prüfen                                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <u>5,0</u> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |



# Wartungsliste



|                                               |                              |                                 |                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Auftrags-Nr.</b><br>967174                 | <b>Verkaufstyp</b><br>5E5385 | <b>Kennzeichen</b><br>ST-F 1019 | <b>Zulassung</b><br>2016-10-28 |
| <b>Fahrgestellnummer</b><br>TMBJJ7NE3H0075950 | <b>MKB</b><br>CRMB           | <b>Kilometerstand</b><br>142122 | <b>Serviceberater</b><br>      |
| <b>Verkaufstyp</b><br>OCT.COM AMB TD110/2.0I  | <b>GKB</b><br>PGT            | <b>Modelljahr</b><br>2017       | <b>Datum</b><br>2019-10-30     |

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

| Fahrzeug von innen                                                                                                                        | i.O./<br>durchgeführt               | n.i.O. behoben           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Signalhorn: Funktion prüfen                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ablaufdatum Verbandkasten <u>01/2021</u> : Prüfen und Datum eintragen                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Reifenreparatur-Set: Auf Beschädigung und Verbrauch prüfen; Haltbarkeitsdatum des Reifendichtmittels prüfen und eintragen: <u>07/2020</u> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Fahrzeug von außen                                                                                                                                                               | i.O./<br>durchgeführt               | n.i.O. behoben           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Fahrzeug von unten                                                           | i.O./<br>durchgeführt               | n.i.O. behoben                      |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen                           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Bremsflüssigkeit: Wechseln Füllmenge 1,15 Liter ●                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

| Bereifung                                 | i.O./<br>durchgeführt    | n.i.O. behoben                      |                                     |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Reifenfülldruck an allen 4 Rädern: Prüfen | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |