


SIMPLY CLEVER



SERVICEPLAN
ŠkodaSuperb
ŠkodaOctavia
ŠkodaYeti

Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.																																																	
Typbeschreibung																																																	
Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode																																																	
Mehr-Ausstattung	<p>TMBUH61Z2A2117126 CEGA</p> <p>1Z551C OCT.COM CRDPF RS</p> <p>LTD 9910 VE 125KW CEGA</p> <table border="0"> <tr><td>EOA</td><td>1D0</td><td>SSL</td><td>5R0</td><td>1KT</td><td>6FB</td><td>1AT</td><td>3FE</td></tr> <tr><td>1N3</td><td>1NL</td><td>H7D</td><td>4UF</td><td>4R4</td><td>3KD</td><td>3QT</td><td>4X3</td></tr> <tr><td>4A4</td><td>8L5</td><td>JON</td><td>7AL</td><td>8GU</td><td>6Y0</td><td>9AK</td><td>9VJ</td></tr> <tr><td>7T6</td><td>8AY</td><td>8QL</td><td>8X1</td><td>4K3</td><td>B01</td><td>007</td><td>0N2</td></tr> <tr><td>3L3</td><td>9P1</td><td></td><td>7X2</td><td>9WB</td><td>8WS</td><td>7A0</td><td>3GN</td></tr> <tr><td>001</td><td>7MG</td><td>L59</td><td>7P4</td><td>FOA</td><td></td><td>3S7</td><td>2UC</td></tr> </table>	EOA	1D0	SSL	5R0	1KT	6FB	1AT	3FE	1N3	1NL	H7D	4UF	4R4	3KD	3QT	4X3	4A4	8L5	JON	7AL	8GU	6Y0	9AK	9VJ	7T6	8AY	8QL	8X1	4K3	B01	007	0N2	3L3	9P1		7X2	9WB	8WS	7A0	3GN	001	7MG	L59	7P4	FOA		3S7	2UC
EOA	1D0	SSL	5R0	1KT	6FB	1AT	3FE																																										
1N3	1NL	H7D	4UF	4R4	3KD	3QT	4X3																																										
4A4	8L5	JON	7AL	8GU	6Y0	9AK	9VJ																																										
7T6	8AY	8QL	8X1	4K3	B01	007	0N2																																										
3L3	9P1		7X2	9WB	8WS	7A0	3GN																																										
001	7MG	L59	7P4	FOA		3S7	2UC																																										

Datum der Fahrzeugübernahme:

03 05 10



Autohaus Daffner Josef GmbH
 Senefelder-Str. 17 · 92318 Neumarkt
 Tel. 0 91 81/89 500 · Fax 89 50 29

Stempel und Unterschrift
 des Verkäufers

Ich bestätigte, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemä-
 Bem Zustand übernommen
 habe und ich mit der richtigen
 Bedienung und den Gewähr-
 leistungsbedingungen vertraut
 gemacht wurde.

 Unterschrift des Käufers
 (siehe „Daten über
 Fahrzeughalter“, Seite 1)

Service-Nachweis

Datum: 26.04.2011		km-Stand: 15175
Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Se **2 Jahre Mobilitätsgarantie**
LongLifeService
1077107

Autohaus Daffner Josef GmbH
Alois-Senefelder-Str. 17 · 92318 Neumarkt
Tel. 0 91 81 89 500 · Fax 89 50 29
Skoda-Servicepartner

SAD 5196 R3 01

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach Anzeig
Datum: 04/2013

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 23.3.2012

km-Stand: 31953

Durchgeführt wurde: ja nein

Motorölwechsel ja nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ja nein

Inspektions-Service ja nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)} ja nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ja nein

Alle 60 000 km ja nein

Alle 90 000 km ja nein

Zündkerzenwechsel ja nein

Luftfiltereinsatzwechsel ja nein

Kraftstofffilterwechsel ja nein

Zahnriemenwechsel ja nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ja nein

Wechsel der Lambda-Sonde ja nein

Bremsschmiermittelwechsel ja nein



Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 60000

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 28.12.2012 **km-Stand:** 57504

Durchgeführt wurde:	ja	nein	
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde <input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel <input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zusätzlich			
Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Alle 60 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

SIMPLY CLEVER ŠKODA



2 Jahre Mobilitätsgarantie

5490000
1626801
91126 Schwabach

SAD 51968301 Stand: 02/2012

Nächster Inspektions-Service:
 km-Stand: nach Anzeige
 Datum: /
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum:	<u>10.01.2014</u>		km-Stand:	<u>69140</u>	
Durchgeführt wurde:	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

SIMPLY CLEVER ŠKODA

2 Jahre **ŠKODA** Modellgarantie

1892471

SAD 51968301 Stand: 02/2012
5222460

bhg Autohandels-
gesellschaft mbH
72770 Reutlingen

Nächster Inspektions-Service: _____

km-Stand: _____

Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.