

Serviceplan

Volkswagen Deutschland



Fahrzeugdatenträger





Abb. 1 1: F: 1M6 ABD BIM USA 1N3 3L4 4A3 BN3 stabe, Getriel

3: Motorkennbuchgen, PR-Nummern.



Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	
□ / ☑ Ölwechsel-Service	□/¼ AdBlue®
সু∕□ Inspektion	□ / ℚ Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	□ / Q Dieselkraftstofffilter
□ /ਙ mit erweitertem Inspektionsumfang	口/句 Getriebeöl: DSG®, ATF
∠ LongLife Motoröl verwendet	ㅁ/頃 Haldexkupplung: Ől
□ / ☑ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	ㅁ/호 Keilrippenriemen
□ / 🏂 Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/□ Luftfiltereinsatz
□ / 🖒 Reparaturempfehlung	口/內 Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / ☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 08.42.46	□ / 및 Zahnriemen
	□/및 Zündkerzen
ei km-Stand: 3000 G	o/o
Rechnungsnummer: 34945	o/o
Bervice durchgeführtvon: Audi Syvice Bechboiz i.d.Nordheide 123/47341 tempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Audi Service Buchholz i.d. Nordheide Stempel des Volkswagen Partners
re nächsten Service-Termine	
ervice-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	Zusatzarveiteit
der	
n (Datum): 12/17	am (Datum):
der	oder
ei (km-Stand): 60000	bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

	L. / Noin Zugotrorhoitan No.
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / Ø Ölwechsel-Service	□/Ø AdBlue®
Inspektion	□ / Bremsflüssigkeit
√/ □ mit Motorölwechsel	□ / ☑ Dieselkraftstofffilter
	□/Ø Getriebeöl: DSG®, ATF
/ LongLife Motoröl verwendet	□ / 🗹 Haldexkupplung: Öl
□ / Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□ / Ø Keilrippenriemen
	□ / Luftfiltereinsatz
□ /	□ / d Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ / □ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.10.17	□ / □ Zahnriemen
cervice duringerant ann. 2 0 27	□ / □ Zündkerzen
bei km-Stand: 60-481	X- Schoesedad cer.
Rechnungsnummer:	o/o
Service durchgeführt von: Audi Service Buchholz i.d.Nordheide 123/47341 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantis. Audi Service Buchholz i.d.Nordholde Stempel & M.K.S.Vagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
ប / ឡ Ölwechsel-Service	□/iq AdBlue®
☑/□ Inspektion	☑ / □ Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	¹ Dieselkraftstofffilter
□ / ᠘ mit erweitertem Inspektionsumfang	□/┓ Getriebeöl: DSG®, ATF
Š√ □ LongLife Motoröl verwendet	다/호 Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□ / 💆 Keilrippenriemen
□ / 🗽 Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☑/□ Luftfiltereinsatz
□ / & Reparaturempfehlung	□ / Q Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ / և Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / □ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 13113	□ / ☼ Zahnriemen
The second of th	□/ᡎ Zündkerzen
bei km-Stand: S1264	o/o
Rechnungsnummer: 1787	u/u
Service durchgeführt von: Volkawagen 123 / 47341 Kuhn & Witte Buchholz 21244 Buchholz Stempel des Fachbetr eb el.: 04181/8(09)-0	LpngLife Mobilitätsgarantie Volkswagen 123 / 47341 Kuhn & Witte Buchholz 21244 Buchholz Sterwelgles Molkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	1011 VT1017 St/5040
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
am (Datum):	am (Datum):

Service-Nachweis 4	Zugetzarheiten – Wechsel von
	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	□ / AdBlue®
Ölwechsel-Service	Hromsflüssigkeit
Inspektion	i⊒-/ □ Dieselkraftstofffilter
mit Motorölwechsel	\
mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / □ Haldexkupplung: Öl
LongLife Motoröl verwendet	
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	√/□ Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	Luftfiltereinsatz
□ / Reparaturempfehlung	□/□ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27.8.15	Zahnriemen Z
	□/□ Zündkerzen
bei km-Stand: 122057	o/o
Rechnungsnummer:	o/o
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Car-Stor GmbH Drester Weg 2 212 Bechholz Tel. 0418 6 6 Fax 04186/5294 Spark 5 6 Farburg-Buxtehude IBAN: DE 8 2075 0000 0000 4816 06 Stemps der Eachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
octvice-Ereignis	7. Looker and M.
□ nach Service-Intervall-Anzeige oder	Zusatzarbeiten
am (Datum):	
oder and a milit	am (Datum):
bei (km-Stand):	oder
	bei (km-Stand):