Serviceplan
Volkswagen

Deutschland

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger



Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
27.10.16	27.10.16
Linke Wir machen das. Persönlich. Haller Strasse 1 - 74564 Crailsheim Telefon: 07951/985-0 Fax: -202 www.auto-linke.de Betr.-Nr.: 25348	Linke Wir machen das. Persönlich. Haller Strasse 1 - 74564 Crailsheim Telefon: 07951/985-0 Fax: -202 www.auto-linke.de Betr.-Nr.: 25348
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 09.03.18	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 30037	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: Autohaus Linke GmbH Volkswagen Partner	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Haller Straße 1 74564 Crailsheim Telefon (07951) 985 0 Telefax (07951) 985 202 info@auto-linke.de Betriebsnummer 136 25348	LongLife Mobilitätsgarantie: Haller Straße 1 74564 Crailsheim Telefon (07951) 985 0 Telefax (07951) 985 202 info@auto-linke.de Betriebsnummer 136 25348
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	.....
oder	
am (Datum): 03/19	am (Datum): 10/18
oder	**oder**
bei (km-Stand): 60000	bei (km-Stand): 60000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 5.3.19		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 55 372		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer:		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Autohaus Linke GmbH Volkswagen Partner Haller Straße 1 74564 Crailsheim Telefon (07951) 985 0 Telefax (07951) 985 202 info@auto-linke.de Betriebsnummer 136 25348		LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Linke GmbH Volkswagen Partner Haller Straße 1 74564 Crailsheim Telefon (07951) 985 0 Telefax (07951) 985 202 info@auto-linke.de Betriebsnummer 136 25348	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☐ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 3/21 **oder** bei (km-Stand): 85 000	Inspektion BFW 1HU/1TU 10/19 am (Datum): 3/20 **oder** bei (km-Stand) 85 000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☐ / ☒	**Inspektion**	☒ / ☐	Bremsflüssigkeit
☐ / ☒	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☐ / ☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.10.19		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 71738		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer:		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Autohaus Linke GmbH Volkswagen Partner Haller Straße 1 74564 Crailsheim Telefon (07951) 985 0 Telefax (07951) 985 202 [illegible]@autohaus-linke.de Betriebsnummer 136 25348		LongLife Mobilitätsgarantie:	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	.....
oder	
am (Datum): 03.21	am (Datum): 03.20
oder	**oder**
bei (km-Stand): 85.000	bei (km-Stand): 85.000

Scanned with CamScanner

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 26.05.17	km-Stand: 12947
Bemerkungen: Aktion 4697	Autohaus Linke GmbH Volkswagen Partner Haller Straße 1 74564 Crailsheim Telefon (07951) 985 0 Telefax (07951) 985 202 info@auto-linke.de Betriebsnummer 136 25348 Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Scanned with CamScanner