

Serviceplan Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



Service-Nachweis 1 Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: Ja / Nein. Durchgeführt wurde: AdBlue® 0/5 Ölwechsel-Service Bremsflüssigkeit Inspektion Dieselkraftstofffilter 0/2 mit Motorölwechsel Getriebeöl: DSG®, ATF mit erweitertem Inspektionsumfang Haldexkupplung: Öl 0/1 LongLife Motoröl verwendet Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Keilrippenriemen 0/9/ Erdgasanlage 0/2 Luftfiltereinsatz Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung Reifenfüllflasche (Dichtmittel) 0/2 Reparaturempfehlung Kundenwunsch Staub- und Pollenfiltereinsatz 0/2 (auch auf dem Auftrag vermerken) 0/0/ Zahnriemen Service durchgeführt am: 0/0/ Zündkerzen bei km-Stand: Rechnungsnummer: # 2017010714 0/0 LondLife Mobilitätsgarantie: Service durchgeführt vor 22378 bhg Autohandels-Stempel des Volkswagen Partners Stempel des Fachbetriebshandels-72336 Balingen gesellschaft mbH Ihre nächsten Service Terminegen Zusatzarbeiten Service-Ereignis nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):! am (Datum):

oder

bei (km-Stand): ...60cc

oder

bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2 Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:					
Ja / Nein	. Durchgeführt wurde:	Ja / Neili			
0/2	Ölwechsel-Service	0/5	AdBlue®		
1/0	Inspektion	014	Bremsflüssigkeit		
1 210	mit Motorölwechsel	0/\$	Dieselkraftstofffilter		
1/0	mit erweitertem Inspektionsumfang	0/4	Getriebeöl: DSG [®] , ATF		
d /0	LongLife Motoröl verwendet	0/9/	Haldexkupplung: Öl		
	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	0/4	Keilrippenriemen		
A /0	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	014	Luftfiltereinsatz		
10	Reparaturempfehlung	0/1	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)		
0/9/	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	410	Staub- und Pollenfiltereinsatz		
Service durchgeführt am: 23.33.48		0/4	Zahnriemen		
bei km-S	tand: 63756	0/8	Zündkerzen		
Rechnun	gsnummer:	0/0			
Stempel	22378 bhg Autohandels- facebellsiehaft mbH 72336 Balingen insten Service Termine		22378 Stemper des Volkswaden Partners 72336 Balingen		
Service-Ereignis		Zusatzarbeiten			
	ervice-Intervall-Anzeige		v ,		
am (Datum):		am (Da	itum):		
oder		oder			
bei (km-Stand):		bei (km	n-Stand):		

Service-Nachweis 3

		Ja / Neir	n. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / ♥	Ölwechsel-Service	□/ ⊊ (AdBlue®
	Inspektion	u/sx	Bremsflüssigkeit
9 /0	mit Motorölwechsel	(Sy/ C)	Dieselkraftstofffilter
o≱/□ □/⊠ _c	mit erweitertem Inspektionsumfang	0/4	Getriebeöl: DSG [®] , ATF
SE/ D	LongLife Motoröl verwendet	_/¥	Haldexkupplung: Öl
/ş	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	0/90	Keilrippenriemen
-\ \	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	000	Luftfiltereinsatz
-/k	Reparaturempfehlung	0/9	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
0/9	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	0/9	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 5, 10-11		-1/2	Zahnriemen
bei km-Stand: 94337		0/9	Zündkerzen
Rechnungsnummer: Authorition (Control of the Control of the Contro		0/0	
Service durchgeführt von:			LongLife Mobilitätsgarantie:
gesellschaft mbH			bhg Autohandels-
Stempel des Fachbetriebs 336 Bolingen			Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine			
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten		
nach Service-Intervall-Anzeige	1 X. D. C.		
dder	hp. +O/w. + Pollent + erv. Insp.		
am (Datum):	am (Datum): 10/19		
oder	oder		
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 120000		

Service-Nachweis 4

Ja / Neir	n. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein	. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
0 /A	Ölwechsel-Service	0/4	AdBlue®
4 /0	Inspektion	0/2	Bremsflüssigkeit
/ /0	mit Motorölwechsel	-/ 4	Dieselkraftstofffilter
4 1/0	mit erweitertem Inspektionsumfang	0/4	Getriebeöl: DSG [®] , ATF
d /0	LongLife Motoröl verwendet	□/ %	Haldexkupplung: Öl
-1pl	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	0/1	Keilrippenriemen
d /0	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	0/ p	Luftfiltereinsatz
01/2	Reparaturempfehlung	018	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
0/4	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	fo.	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service	durchgeführt am: 12.07.49	0/8	Zahnriemen
bei km-Stand: 131USO		0/2	Zündkerzen
Rechnunge Comment Cult #104 39		0/0	
Service	191		22378 bhg Autohandels- gesellschaft mbH Stemp 22336/Biglingen Partners

Ihre nächsten Service-Termine				
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten			
oder am (Datum):07-120	Tùv am (Datum): 10/19			
bei (km-Stand): 161 coo	oder bei (km-Stand):			