



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ AU z GW598823	
2	AM1 46Y	
3	Sportsvan 2,0	HLBMT
	110 KW TDI D6F	
	CRLB	QMM
4	LA3X	TW
	B0A C7E G1A H6L J2D DN4 Q4H	
	- 1AT 1G8 2ZD 1NL 5RQ 5SL TR1	
	0BE 3S2 3U1 QI6 I8E 8GU 8ZH	
	1KE 1ZA - G22 7MM	
	0Y1 4UP 4X4 4R4 4F2 N2S 5MJ	
	8RM 2JD E0A 0AE 0BE 2G5	
	1JP L08 0YE	

Abb. 1 1: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebe, Leuchtschaltanlage, Leuchtschaltanlage, Leuchtschaltanlage; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:  187/48305 MAHAG 81669 München <i>13.05.16</i> Stempel des Volkswagen Partners	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}  187/48305 MAHAG 81669 München <i>17.05.16</i> Stempel des Volkswagen Partners
---	---

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselmotorschutzfilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>11.11.16</i>	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: <i>30414</i>	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>11/17</i> oder bei (km-Stand): <i>60000</i>	<i>Tropfenöl</i> am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☐ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☐ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschmutzfilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldeklappe: Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.05.2017	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 49648	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 4217093246	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 141/48305 MAHAG 81669 München Stempel des Fachbetriebs	 141/48305 MAHAG 81669 München Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11/2018 oder bei (km-Stand): 60000	Inspektion am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselmotorschmutzfilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 31.08.17	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 89468	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 4917101673	☐ / ☒
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 141/48305 MAHAG 81669 München	 141/48305 MAHAG 81669 München
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine



Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05/19 oder bei (km-Stand): 72648	Ölwechsel am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 07.06.18	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 81078	☒ Zündkerzen
Auftrag Nummer: 158951	☒
Service durchgeführt von: D. Pullmann e.K.	☒
 Pfungstädter Straße 65 • 64297 Darmstadt Telefon (06151) 54041 • Fax (06151) 591305 info@automaus-pullmann.de • Betr.Nr. 22222	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 06.2020 oder bei (km-Stand): 118078	Bremsflüssigkeit am (Datum): 05.2019 oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselpartikelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 01.11.18	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 98976	☒ Zündkerzen
Auftrag Rechnungsnummer: 161967	☒
Service durchgeführt von: D. Pullmann e.K.	☒
   Platzstraße 15 • 42699 Solingen Telefon (02181) 54041 • Fax (02181) 541305 info@pullmann-e.k.de • Betr.Nr. 22222	LongLife Mobilitätsgarantie:    Audi Service Service Service 142/22222 Mobilitätsgarantie Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11.2020 oder bei (km-Stand): 128976	Bremsflüssigkeit 05/2019 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☐ / ☒ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselmotorschmutzfilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.02.2019	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
	☐ / ☐
bei km-Stand: 108936	☐ / ☐
Rechnungsnummer: 108936	☐ / ☐
Service durchgeführt von: Volkswagen Partner Curslacke Mauer Deich 72 21029 Hamburg Telefon +49 40 725610 Telefax +49 40 7256139 info.hamburg@ksh-gruppe.de Betriebsnummer 73059	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 02.2020	am (Datum): 02.2020
oder	oder
bei (km-Stand): 138936	bei (km-Stand): 138936

Wartungsliste



Auftrags-Nr. 118939-00	Verkaufstyp AM146Y	Kennzeichen M-ER 2376	Zulassung 2016-05-17
Fahrgestellnummer WWWZZAUZGW598823	MKB CRLB	Kilometerstand 128639	Serviceberater
Verkaufstyp Sportsvan 2.0HLBMT 110ft	GKB QMM	Modelljahr 2016	Datum 2019-6-25

Inspektion

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Innenraumleuchten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐	☐

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht): Funktion prüfen	☒	☐	☐
Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
Scheibenwisch- /Waschanlage: Funktion, SpritzdüsenEinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	☐	☒	☒
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☐	☒	☒
Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endablage prüfen.	☒	☐	☐
Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und Klappen durchführen	☒	☐	☐

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Bremsanlage: Bremsflüssigkeit wechseln (anschließend Funktionsprüfung während der Probefahrt) ●	☒	☐	☐
Doppelkupplungsgetriebe (DSG): DSG-Getriebeöl und Filter wechseln ●	☒	☐	☐
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐